媽幾工業

| 正确地处理人民 | 內部矛盾 |
|---|---|
| 护育性矿器計院工程技术人员对性岩工業技术政策提出批評 | |
| H論。 實德拉行發兒和楊寫干部的方針 ······ | (1 |
| 上面。 其他人,不是不是是一个一个 | (1) |
| ·爾尼川勒維和聯新和維夫而在在納門領及解准實見 | (2) |
| た。 にという場合で設す 化が振動 | |
| E.封骨 5万项 上,其二十一件的数据 | |
| 同有水油: 小肥込件 70% | (9 |
| 正确地处理人民 比京煤矿設計院工程技术人員对谋炭工業技术政策提出批評 計論: 貫徹执行稳定和提高干部的方針 大原区工資工作存在的問題和解决办法 大原区出勤率和劳动配律方面存在的問題及解决意見 E封矿劳动工資工作的經驗 價者来信: 不能这样"特殊" | |
| 加强职工组 | 訓工作 |
| 音測工作中的兩个薄 專 环节 以稱参加技工培訓資料的關审工作 II機段、班長輪調学習 | |
| 以概念加技工培訓資料的細审工作 | 李永珍(3 |
| 日徽段、班長輪訓学習 | 徐鼎富 (3. |
| 有效地改善 | 5性質者 |
| h产 | 标 |
| 門「ロドッとが見休眠呼ぶた見無 たかか かり 470万曜見洗棺材 | 旅向週 (3 |
| (2000年) 《汉宋灯刊间》 《花木》。 [1] 中国中的国际 [1] 本一大学 | 海市市(2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (|
| | |
| 及早做好防 | 水准备 |
| 凡極采取措施,預防水害事故 | |
| 及住矿区防、排水的准备工作 | |
| 只極采取措施,預防水害事故 受住矿区防、排水的准备工作 無順四鄰天矿积穩进行战胜水災的准备工作······· | |
| 正規循环作業和 | |
| | |
| | |
| | |
| #进运输使用小紋車的經驗 E电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 | |
| 进运输使用小紋車的經數 走电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 | |
| 进运输使用小紋車的經數 走电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 | |
| 进运輸使用小紋車的經驗 电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 1 | |
| 選送短機使用小紋車的經驗 - 电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 - 地質 1 | |
| 进运輸使用小紋車的經驗 电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 1 | 夢景賢(4 |
| R进运输使用小紋車的經驗 E电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質引 可大直徑鑽孔采样 K泥塘場聚封閉鑽孔方法 WT工作对勒探鑽孔資料的檢查 | ************************************* |
| R进运输使用小紋車的經驗 主电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 斯 探 |
| 展達 記憶使用小紋車的 影響 E 电力提升 紋車上安裝 定 鏡 电 磁控制器 地質 1 計大直 征 鏡 孔 采样 な 泥 堤 場 漿 封 閉 鍛 孔 方 法 2 計 工 作 对 勒 探 鍛 孔 資 料 的 檢 査 ・ | 斯 探 |
| R进运输使用小紋車的經驗 主电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 斯 探 |
| R进运输使用小紋車的經驗 主电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 斯 探 |
| R进运输使用小紋車的經驗 主电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 斯 探 |
| 用进运输使用小紋車的經驗 E电力提升紋車上安裝定鏈电磁控制器 地質 對大直徑鐵孔采样 <定據場漿封閉鑽孔方法 2矿工作对勒探鑽孔資料的檢查 矿 井 好建設小型矿井的看法 | 斯 探 |
| 展选运输使用小紋車的經驗 E电力提升紋車上安裝定鐘电磁控制器 地質引 用大直徑續孔采样 大泥據場策封閉鎖孔方法 及矿工作对勘探鎖孔資料的檢查 矿井 | 斯 探 |

煤炭工業

中华人民共和国煤炭工業部 总 餐 行 处 邮电部北京邮局

半月刊

訂 講 处 全国各地邮电局

1957年 第11期 6月4日出版

煤炭工業出版社 出版者 收址北京家長安衡煤款工業化

定价 每册3角

印刷者北京市印刷一厂

印数 8,484 册



在

在 石

对 的 是: 安 致!

排

正确地处理人民內部矛盾

北京煤矿設計院工程技术人員 对煤炭工業技术政策提出批評

本刊訊: 1957年5月13、16 兩日, 北京煤矿設計院連續召开了技术人員座談会。会議由該院 隋院長主持。在这兩次会議上發言的有15人,他們对煤炭工業技术政策提出了批評。会議还將繼續召开。 現將这兩次会議的部分發言摘录如下(接發言先后順序):

王兆椿設計总工程师的發言

我們矿井設計要遵守的規程、方向、規范、标准 等不下数十种,这些都是各个部、建委、計委以及人 民防空委員会以指令性質的公文下 达的。这么多条 文、对提高我們技术水平起了不少作用。但有些規定 生硬而彼此有矛盾、精神不一致、致使設計工作中助 長了教条主义和制造了不少混乱。

我們对这些文件的处理,应該是弄懂了,有了經 驗再制成正式規程呢?还是生搬 硬套 命令执行再說 呢? 事实說明对于文件沒有摸懂,命令下去反而制造 混乱。

对矿井設計最有权威的是煤矿保安規程。因为它 在"保安"这个大帽子之下,大家都不敢去碰它。我們 反对講空話,但每年都喊的"保証安全"就是空話。

制定保安規程,首先我們要懂,要有根据,而現 在我們的規程因为脫离实际已成了建設和生产的絆脚 石。我認为保安規程最大毛病是只數人遵守沒有數人 掌握。条文內容是根据以往百余年生产上會發生过的 事故,以及某些学者推断可能發生的事故而規定的。 我們过去是試行規程,現在已改为正式了,这个改变 对提高安全起了多少作用呢? 也許認为这是必須,我 的看法不是这样。我們当前煤炭供应不足主要矛盾 是: 資金不足, 物資不足, 技术不高。那么我們对保 安规程的每一条文为要防止什么事故?这个事故可能 致生的条件是什么? 过去生产中致生率多少? 損害程 肢有多大?就值得很好的掌握。现在这个規程制定的 指导思想是"不怕一万,就怕万一"因此,就必然耽离 实际。根据每次煤矿干部会議的反映情况,以及甚后 生产單位对規程的意見,也都認为保安規程本来与生 产不矛盾。但現在确实存在不少矛盾。

各个工業国家大多有国家制定煤矿保安规程,我

們的保安規程基本是照 苏联 1953 年的規程抄录的。 在技术上与資本主义国家無大区别,但我們知道資本 主义国家的保安規程很多是夸張的,实际办不到。而 我們社会主义国家干部組織性是要强些,上級定了下 級就眞干,再加上保安規程率扯到工人生命安全,提 意見就有顧虑。

希望听听下边意見,即便是过去受了批判的論調 "干煤矿的那有不死人的"其中也有真理存在。这規程 最好部分放下去由管理局、設計院总工程师有权掌 提,这样可以增加大家对保安技术研究的积極性。

脱师禄設計总工程师的發言

首先对設計的技术标准談些重見:目前,我們矿 井殿計的技术标准主要的 依据是 1956 年 部批准的設 計技术方向。 設計技术方向为設計工作帶来了不少 方便, 但是, 技术方向也存在着缺点。例如技术方向 的21条規定"水平或緩傾斜煤層具有良好矿山地質条 件及井筒終点标高距地面的深度不超过100公尺时,对 大型矿井一般应采用以装备皮膏运输机的斜井来开 拓。"这就大大限制了皮帶斜井开拓井田的使用范圍。 **这一条和苏联1952年設計技术方向中的第23条根本相** 同。苏联可能是結合他們当时像膠工業及矿山机械 制造業的情况而訂的, 但对中国却不一定适合。从我 院最近所設計的大同晉华宮矿井(晉华宮矿井日产量 8000吨)来看,即使井筒 最終标高 至地 面标高超过 100 公尺, 并且是多水平生产, 用皮带 斜井开拓井田 也是合理經济的(可以节省大型矿山设备)。有人設 如果多水平用斜井开拓井田,由于副斜井斜長太長, 会使提昇复杂化,但在一些矿井設計中已証明在某种 情况下, 主井采用斜井, 副井可以采用立井, 各取所 長, 照样可以达到合理开拓井田的目的。

又如技术方向的第15条规定"矿井的生产能

力,一般以一个水平的产量保証之"这一条用于年产90万吨上下的矿井是可以的,但对于一些年产150万吨以上的矿井、即使井田埋藏量大,也难于做到,在开滦一些日产量大的矿井都是多水平生产的,最近苏联为我們設計的一些日产10000吨的矿井也是多水平生产的。虽然这一条說的是"一般以"的字限,但給股計人員思想上的束縛却很利害。井田开拓这門科学是和大自然条件發生密切联系的,因此用死条文来定方向就很难适合。我認为井田开拓不分什么資本主义的开拓方式或社会主义的开拓方式,只要能充分开發资源;保証生产,产煤成本便宜,就是好的开拓方式。因此建議在設計技术方向中,关于井田开拓的条文可以不写或少写几条,应 讓設計人員去充 分發揮創造性,寻求最經济合理的井田开拓方式。

其次,談談对机械化水平的意見: 我認为在主要 生产过程, 笨重劳动过程是应該机械化的, 其中屬 于永久性的安裝工程 机械 化程度 应該 考虑得長远一 些。但是,机械化并不一定要在生产过程中选用一致 的机械,但在設計技术方向中对这一方面却犯了一 些毛病,例如第 112 条规定"不論矿 并生 产能力的大 小,其主要平巷运输均以采用电机車运输为主。水平 煤層或近似水平煤層,底板不平的小型矿井可用無極 蠲"这一条虽未完全废除無極糊,但实际上在設計中 是取消了無極繩。又例如:第119条規定"从回采工 作面到主要平巷,煤的运輸至部采用运輸机、并使用 远距离集中操縱。"这一条是否定了一些中間 巷道和 采区上山采用矿車运输的可能性,事实上井下采用一 吨矿車采区产量不大时,用矿車运輸还是可以的。又 如: 第 260 条规定"原煤装車主要采用煤倉,小型矿 井可以考虑采用 煤坑 (原始 煤堆) 或其他 机械 化方 式"事实上大型矿井以原煤發送用戶用原始煤堆还是 可以保証生产, 并且机械化程度也很高, 并不一定要 鉄路煤倉。

因此,对机械化程度的规定不要在"方向"里面定得太死,太肯定了,这样,既不科學,反而会产生一些浪费,并限制了設計人員的創造性和灵活性对机械化程度的問題領导上可做一般原則性的規定,至于对采用什么机械来完成机械化的要求,則可以讓設計人員根据具体情况,作出技术經济比較來确定。上面抓得太紧了,有时反而会被劝。

国家的要媒量、投資总額和机械化程度的高低是 三个互有联系的东 西南 者務 定了,第三者也就肯定 了。但部里却不肯把要煤量及投資額明确地告訴設計 人員,而机械化标准却有一本方向,因此每逢对投資 額松緊情况估計不足的时候,就給設計帶来返工,大 量圖紙作廢,使設計人員的辛勤劳动付證东流。

統

法

虑

世

癖

爷

圃,

14

按照

太高

标准

所以

很必

香。

一大

自目

-

散計

型到

最近

的, 1

自从党号召十二年要达到世界水平以后,設計工作者常常想到什么是煤矿的世界水平。我們如何达到呢。我以为世界各国在煤矿方面(包括中国在內)都有世界水平的东西。我們照抄苏联为我国做的矿井設計井不一定就是世界水平。例如淮南謝家集二、三号井投入生产后,25公厘檢查性揀矸工作是在采区运輸机中間巷道和运輸机上山口做的,这样就能起到檢查每个生产队的煤質作用,但煤炭部却會因为国外設計中在井底車場中有一个檢查性揀矸峒室。也命令国內設計中要加上,后来因为投資緊才取消了。我們設計人員应根据生产情况的發展,打破一些老的、不合适的規程,而不是想一套东西来滿足它。例如:对待煤質管理規程中的一些条文就是值得研究討論的。那也是基本上照抄苏联的很久以前的煤質管理規程。

另外,为了使設計人員在具体考虑采用什么机械 (或人工) 来完成生产过程时,能比較正确的做技术 經济分析工作,領导上应該根据各个生产环节的重要 性,給一个不同的时間規定,以考虑初期投資和运行 維持費用应如何平衡的問題。因为考虑三年和考虑 五、六年、以及十几年所得出的結論是各不相同的, 如果沒有这个規定,对一些問題就会引起無休止的爭 論。

因此,从今天情况看,設計技术方向可以修改一下, 去掉一些不科學妨碍設計人員积極性、灵活性的条文, 还应該增加一些必要的規定。

第三,談一下对井型大小的看法:这一个問題似乎以前已經明确了井型大小是应該根据者源情况来确定的。而不是以主观願望来确定的。例如华北的一些煤田在有比较好的地質情况下,一般的設建筑年产60万吨以下的矿井是不一定經济的。例如:在峰岭煤田如果井田的者源比较丰富,由于峰峰地区地形比较平坦,井筒选擇在井田中央是方便的。同时峰峰煤田含煤系数也比较高,第一届大煤平均厚度在5公尺左右,那么在井田一翼佈置一个采区,一个是壁工作面,加上捆进工作面,日产1000吨煤炭是较容易的,两翼就是日产2000吨,如果在这种情况下一定要建設日产1000吨的矿井,就会是不經济的。我們应该在合适的情况下建設小井,就能



就地說建設小井比大井經济,这是不科学的,这种說 法要有經济技术的根据,而不是主观想象的。在有条件的井田,就应該建設大井,建設大井或小井只要考 虑問題不片面,都能体现国家好、多、快、省的方針。 我个人有个荒謬的看法。即我国煤炭工業能不能走上 世界水平,要看我們是不是能在第二个第三个五年計 切期間在一些有条件的井田建設一些年产 300 万吨或 300 万吨以上的矿井。这一点意見供大家考虑。

最后談一些对領导机关的意見:

(一)最近減一波主委發表談話說在基本建設中要 **蔓拉大少爷作風**,这是很必要的。要整掉大少爷作風, 一定要追寻大少爷作風的由来。当然,有一部分原因 是和具体搞基本建設同志的思想缺点有关的。但大少 爷作風的另一部分来源和国家頒佈的規程和标准也是 有关系的。上級机关頒發的标准或规程,都力求至 面、先进、例如、1956年3月国家建委和衞生部批 准了工業企業設計暫行衛生标准。在这个文件中規定 了有关"哺乳机構"和"吸烟室"的规定、如果我們設計 按照这个标准就該在矿井行政福利楼中(或其他建筑 物內) 加上"哺乳室"和"吸烟室",那一定会遭到标准 太高的批評。希望上級机关在規定或批准什么規程及 标准时,一定要挑撲口袋里有多少錢。若对国家投音 情况不了解就向下頒布标准和規程,那是不大好的。 所以檢查一下所頒布的規程和标准中的大少爷作風是 很必要的。

由于要整掉大少爷作風,就想到煤炭部对待国外設計的审核問題。那是捧塲式的审核。很少提出設計的缺点和修改設計的意見,审核照例是歌頌,獎贊一番。据說这是怕影响了国际关系,我看这是不必要的。因为苏联是以馬列主义武裝起来的国家,难道会因为我們在审核設計时有意見就影响国际关系嗎?在一大国外設計审核会之后,我們院的苏联專家副組長和我們說"这那算是审核会,是捧塲"。对待国外設計盲目地不加批判的接受也是大少爷作風养成的原因之一,对一些尚未施工的国外設計(如大同白土密矿井設計),我認为是有重新审查的必要的。

(二) 举举地区根据科学院的查料是九級地震区, 最近煤炭部正式"命令"了一些地区的地震等級,其中 举举由九級降到八級,根据何在不得而知,过去是科 学院訂婚了?还是我們不相信科学?由于地震等級的 降低,对地面建筑物和結構物的造价是可以节省一些 的,同时地震又是百年难遇的东西,好象馬虎一些不 碍事,如果对"只怕万一"的事情可以大胆一些,那末 矿井保安規程中一些条文,也 同样 可以 大胆一下。 听建委的一位工程师說,最近对民用建筑物可以不考 虑地震,仅主要厂房要按地震等級設計的命令就要批 示下来了。如果真的这样批示,很容易使人怀疑是不 是人命事小,主厂房和股备关天。关于这些技术措施 的规定,希望領导上要考虑的全面一些,科学一些, 也应当大胆一些。

(三)从具体的設計工作中体会到設計的技术标准 很重要,同样,我們也感觉到具体审核設計技术标准 的职能机構的工作作風是否正派也很重要。在这里, 想談一下对煤炭部設計鑑定处的意見。这些意見仅限 于自己的接触所感可能不对头。好在今天有許多兄弟 設計院的 同志們参加座談会,彼此也可以談一些 体会。

(1)設計鑑定处許多地方靠体会領导意圖办事,并 且很緻感。上面还沒有正式刮風,他們就已經跑在屬 的前面了。在設計审批时,常常碰到大加投資、大削 計时正好赶上要加投資和提高机械化标准的 高潮时 候, 鑑定人員(当然也是領导意圖)在审核主井出煤系 統时(羊渠河一号井是生产焦煤,以原煤發送洗煤 厂,我們采用了裝車漏斗和儲煤場的主井生产系統), 一定要我們加鉄路煤倉, 我們承認原設計中是有些缺 点,但稍加修改就行了,但沒有必要加鉄路煤倉,因 为原設計的生产系統是可靠的, 机械化程度也不低。 虽然我們是再三申訴意見,在迫不得已的时候,把領 导我們工作的苏联事家的意見和談話記录也告訴了审 核人員(因为拿出專家建議常常也会受到用專家吓人 的批評), 这还不行, 一定要修改 設計, 我們 也會反 間过审核人員,在同一个峰峰地区东大井和北大峪矿 井主井生产系統和羊渠河一号井是一样的。为什么以 前就批准了呢? 回答的很干脆"那是以前的审核,以 前我們审錯了还不讓我們修改嗎?"(口气大致如此) 是的,我們沒有权利不讓領导机关改正他們的錯誤。 因此羊渠河一号井主井生产系統就加上了鉄路煤倉、 其結果怎样呢? 技术設計的预算告訴我們, 主井生产 系統比初步設計要多化90多万元。我們設計总工程师 在审核設計时碰到大加大減投資时,真是苦惱万分, 但是誰也救不了我們。

(2)鑑定处虽有氦导,但是各有一套审核标准。在 审核大同地区白洞矿井技术設計时,对主井生产系統 鉄路镍合提出了意見。白洞矿井鉄路煤倉是套用同地 区煤峪口矿井的圖紙,煤峪口矿井刚审核过、井沒有 什么意見因此我們就提摩审核人員,"煤峪口矿井卿审 核过,是沒有什么意見的"。回答得也很干脆。"那是× 工程师审核的,这是我审核的"。但是在我們看来都是 設計鑑定处审核的那么就应該一致。

(3) 設計鑑定处对設計中一些問題或 批准 設計以 后、要修改什么不和設計人員仔細研究和傾听下面意 見、說先向部長或部長助理囊报、事后再告訴我們。 当我們有所不同意見时,他們就說"这些問題 由部長 决定,由部長負責,你們只管修改設計就行了"。

例如在前几个月部里为了加快矿井的建設,要建一些小井, 羊渠河一号井淺部煤層是可以利用風井出煤的(这个意見在初步設計开始前就給矿务局提过)。但設計鑑定处認为应該划出一个單独的小井, 于是同部長助理彙报了。但我們有不同意見, 因为那样干不經济, 最后部長助理是同意了我們的"風井出煤方案"。 事后鑑定人員和我們說以后同領导彙报时, 我們(指設計部門和鑑定部門) 最好能意見一致。我回答他說: "不是我和你不一致, 而是你和我不一致"。我們感觉到鑑定部門耐心的、客观的, 傾听設計人員的意見是很重要的。

(4)对于一些技术問題不采取研究分析的态度, 而是采用运动和刮腻的方式对待它。例如羊渠河一号 井, 为了加快建井速度,同时客观条件也允许采用多 头掘进的施工方法,初步設計是这样做了, 福里也批 准了, 但批准以后, 部里刮了反对采用多头掘进施工 方法的風,凡是为了加快建設速度要化的錢和工程一 律不給不做。因此羊渠河一号井多头掘进的施工方法 就被一棒打死了。因为建井部門老找我們, 我們會經 専門找基本建設司司長談这个問題。司長同志說:"那 里有这种建設方法?开那么多的井筒。"我提醒他 設"这是煤炭都先进工作者会議上推广的先进方法"司 長說:"誰封給他的先进方法"。我又提醒他說"那次会 議是陈郁部長主持的"。結果还是不同意。而我們的 意见是認为在羊渠河一号并采用多头抓进的施工方法 是合理的,可以提前移交生产10个多月。因此我們在 技术設計施工組織設計中做了詳細的經济技术比較。 还是采用多头掘进的施工方法,尤許领导犯官僚主义, 但是我們不願做尾巴主义。不过老实說,我們只有对 待施工組織設計才敢如此做,因为这一部分施工圖是 由建井部門做。如果三阶段設計都由我們做,有施工 圖邁着我們,我們也就只得照初步設計或技术設計决議書办事了,(最后羊渠河一号并还是采用了多头掘进的施工方法)。对待技术問題采用一般化的态度,是不科学的,是要犯官僚主义的。

(5)好象設計鑑定处还有一些歪風,我們設計院或 設計管理局在工作上是有缺点的,希望領导上給我們 提出正面性的批評。不要借題發揮。在审核羊渠河一 号井初步設計中好像設計鑑定处要借这个設計来並我 們一下。設計是無数設計同志們的辛勤劳动、这种借 题發揮的批評方法是很叫下面工作同志寒心的。在設 計鑑定工作中由于我們的講话态度"冲"了一些,有什 么講什么, 也引起了設計鑑定部門的不高兴。在审核 我院雁崖矿井設計时(雁崖設計是由翁嗣超工程师設 計的),鑑定部門提出不用網井开拓井田,用平硐开拓 井田的意見。这些意見我們認为对寻求正确的井田开 拓方案是有好处的。但是审核人員对雁崖矿井的設計 总工程师設在雁崖矿井設計审核中我們点名点錯了。 我們要点脫师祿的名,点到你翁嗣超了"。不知道这是 什么审核作風,是代表国家审核設計呢?还是要借审 核来華人呢? 也很叫人寒心。

我觉得这些問題如果認为是某一个审核同志的个 人缺点这样看就不对了,应該从領导和整个机構的工 作作風来进行检查。

另外,設計鑑定部門对設計所下的批語有时也是不够恰当的,下評語要慎重,正确,如果把下批語的 权看成为"刀把子"就不对了。

李瘟峰設計总工程师的發言

我認为,目前做一个設計人員感到最苦惱的事是 建設方向上的摆来摆去。因为一个摇摆,就会使几十 个人或几百个人的几个月或是一年的劳动成果作廒。 选而影响到建井施工。

几年来,在煤炭設計部門刮过几次風,刮过削減投資的風,刮过增加投資的風,最近听說又有小井風。造成这些"風"的一个基本原因就是国家提出的"又多、又快、又好、又省"的方針,具体到我們煤炭設計部門如何办?不明确! 当然部里提出过一些方向,但具体到建設工作上就有些搞摆。煤炭部門当前主要矛盾到底是什么呢?是投資少,煤产量滿足不了需要呢?还是錢虽不多,但要适当机械化赶上先进水平呢?我們的領导們在这方面是不明确的。就因为如此,虽然有了一个叫做"方向"的方向,但起不到方向作用。就因

为如此,所以在設計計划任务書中对投資、媒的主要用戶、对煤質的要求,建井时間一般不提出(据說是怕被动,提出也沒有什么意义)。到目前,部里干脆把設計計划任务書的工作推給設計部門干了。我們知道設計計划任务書是根据国家發展国民經济計划对具体矿井提出的具体要求,这对于一个只掌握局部地区、个别煤田的設計部門来說它是不能胜任的。

制風首先碰到的是投賽問題和机械化水平問題。由于方向不明确,所以削投賽例的糊塗;加投賽也加的糊塗。個导上滿足于数字,我們也算交了差。至于返工修改另作別論。談到投賽問題,我們不能不談到由于上級的主鬼主义而使投賽加大造成一些假象,例如:矿車問題,以前設計是按照使用地点配备矿車的。投賽的風刮來以后,又硬性規定按年产量40%計算,实践証明剛閱移交生产达到設計产量的矿井拿这么多矿車連存放的地点都成問題。再拿电机車运輸来說,以前都是按达到設計产量計算投賽的,在加投賽的时候,据說是除部長决定的要按第一水平全服务年限考虑(当然这也可能是个別人員"假傳聖旨"),無形中增加电机車的投賽。事实上第一水平所要的还不止电机車一項。意見也提了,还这样規定。最后还是今年設計院一位同志采取人民來信的办法解决了这个問題。

像媒炭節分問題也是这样,無論無烟煤还是动力 煤一律定为四級節分,至于四級都給 誰那 只有 天知 道。为了这个問題會到部里計划司、技术司談过很多 次,他們唯一根据是專家建議"煤越分的細 使用 越經 济"。就在这一个原则下,陽泉几个矿和京西王平村都 規定必須篩分 6 級。我們并不是反对分級,而是說分 級要有目的。用戶有要求,設計就必須滿足,这样分 起来才有意义,錢化的才是地方。我們在陽泉北头咀 矿井設計中會經做过煤分兩級(土50公厘)、四級、六 級的比較,四級比二級1多用。561万元,六級比二級多 化約80万元。如果 有可能 少分級投資是可以省下来 的。关于这个問題提出来已很久了,根据我們了解部 星在这方面的工作做的还是極少的,沒有調查研究主 現的决定,資金化了,建井的时間也拖長了。

井型問題,我認为不能关在办公室里空談大井小 井問題,要結合具体情况。像西山矿务局那样条件是 不可能开小井的,在那里恐怕 90 万吨 都是 小井; 而 在义菜区恐怕要想开 60 万吨 的井都有 問題,它沒有 大井条件。我們是講辯証唯物主义的,主观的决定井 型是不符合客观实际的,小井必須有小井的条件,談 井型就必須根据不同煤田来談。

建井計划問題: 在建井計划方面变动是多的, 边 施工边設計,使基本建設造成很多被动。在这方面主 观因素也不是沒有起到作用的。我是搞陽泉煤田設計 的, 就拿陽泉的矿井为例。誰都知道陽泉瓦斯大, 据 **說有的領导由于担心夜里睡觉都想到陽泉的瓦斯**,推 而論之陽泉瓦斯在沒有能够解决以前,四尺、丈八煤 的开井要考虑。换句話說就是生产沒有把提、建井慢 慢来; 已建的井也要細水長流。 領导上也明确了關泉 。主要是一个瓦斯問題,可是我們对陽泉瓦斯做了些什 么呢? 从1953年起,陽泉矿务局成立的瓦斯小組,一 直是在人力、物力等条件限制下进行工作, 起碼的抽 排瓦斯設备都沒有解决。隱泉瓦斯小組在那样条件下 做了一些可贵的成績,但是由于沒有深入的加以分析 反而把陽泉瓦斯神秘化了。陽泉四矿确实由于瓦斯大 而停止过生产, 但主要的它是受了原有通風設备, 原 有入風斯面的限制造成的, 根据瓦斯小組的資料看, 加大通風結合抽放措施、瓦斯是可以解决。当然更有 效的办法还要在生产上进一步研究。同时陽泉的瓦斯 分佈是不均匀的, 三矿本坑和丈八煤就沒有四尺瓦斯 問題。我們不能因为等办法而推迟陽泉的开發、事实 証明像放着已見煤的陽泉二矿四尺斜井不开而去找化 錢很大的小井是不經济的。

对矿井机械化水平的問題,我个人認为在目前資金少、媒产量不能滿足国家要求的条件下,我們的矿井在不影响將来机械化的可能性下,可以把非安裝設备与非永久性安裝設备,取消或減少,以其他种簡單的机械化代替,像采区的采煤設备目前可以取消或減少裁煤机和康拜因而以打眼放炮代替到机械化有条件时增加也沒有妨碍,像采区率場的机械化同样可以这样做。我国虽有充沛的人力条件,但不可能說我們就全用人工干?这是有限度的,因为我們畢竟还要講效率。因此目前的減低机械化水平,必須要在不影响將來能机械化的条件下进行。

郭中元設計技术員的發言

我准备对施工組織設計 方面的 一些 問題提 几点意見:

在1957年第4期的媒矿設計中發表了一篇媒炭 部制訂的"煤矿基本建設程序"。在所有的条文里我們 沒有看到設計單位所編制的施工組織設計应該在煤矿 基本建設过程中充当怎样一个角色。这个問題并不是

仅仅由这一次文件的發表而發生的,在我們煤矿系統 中長期以来一直存在着这种情况: 施工組織設計不受 重視,特別是設計單位所統制的施工組織設計更得不 到各个方面应有的重視。在設計院所編制的施工組織 散計中編制了矿井建設施工进度表, 也經 过 煤 炭 部 的批准,但是煤炭部在审批各矿年度基本建設計划 时, 却不管股計中是如何編制的, 往往有許多設計規 定应該列入当年計划的項目沒有列入,設計中沒有列 入的却反而列入了。当然,我們不太清楚煤炭部在审批 年度計划时是否仔細研究了設計圖紙,假如沒有研究, 那末批准不批准的根据是什么? 假如也研究了这些圖 紙, 那末我們的工作就重复了。何苦还要浪費人力, 不 如干脆规定設計院不必进行这項工作。煤炭部一再提 出施工單位应該按照設計施工, 但是唯独設計院續制 的施工組織設計却可以例外,是我們設計得不合理嗎? 那末煤炭部在审批設計的时候为什么沒有提出意見。

在其他方面,同样我們感到自己的設計得不到支 持与关心。我們沒有听到过来自上級的对我們的設計 的意見、我們更得不到来自其他任何方面的意見和批 評, 反正我們設計我們的, 施工單位干自己的。各干 一套,自有主張。除非在要錢的时候才找到設計院来 争投資, 譬如大同白洞矿設計 規定 利用 風井 开拓采 区,实际沒有执行,直到强现移交生产日期太紧,任 **多不能完成时才来找我們。找我們的目的还只是为了 等投责**, 今天党中央提出要百家 等鳴, 但是 可憐得 很, 根本沒有人来跟我們爭。那我們又怎样来嗚呢, 長期以来我們無爭無鳴, 埋着头在进行着一些沒有人 琤踩的設計,因此我們的 設計 水平就 無法进 一步提 高。今天会上有許多同志对技术方向等提出了意見, 我同意大家所提的技术方向不宜訂得过死。技术方向 还是应該有,这可以避免我們在工作中造成許多不必 要的爭論,但是別的專業都有了技术方向,大家都对 这些方向提出了意見,又唯独施工組織設計沒有方向。

也正是由于煤矿施工組織設計,長期来得不到各 方面应有的重視,所以,目前在我們搞施工組織設計 專業的干部中,有一部分人产生了对本身工作怀疑的 态度,缺乏信心。煤矿系統在剛建立施工組織專業 时,还缺乏这方面的人材,当时一部分工程技术人員 为了服从国家总的需要,由别的專業轉來了。大家都 抱着極大的期望和熱情想把煤炭系統中的施工組機專 業这門樹新的社会主义科學培植和壯大起來。但是干 到現在的情况是怎样呢?有部分 詞志 动 搖了,产生 了很多問題: 我們搞这一套到底有沒有人看? 設計院 做施工組織設計有沒有用? 自己的工作有無發展前 途? 等等。这些問題沒有从思想上得到明确,所以有 的同志便退却了,举一个明显的例子; 沈陽設計院施 工組織科副科長(共产党員)調到北京設計院后便坚决 不干施工組織設計工作而宁愿到工建科担任具体設計 工作,我們科也有过同志坚决要求調科工作。虽然这 里面还掺杂了一些其他原因,但主要原因还是对自己 專業的前途不明和得不到应有的支持,重視等所造成。

施工組織設計到底有沒有作用呢? 必要时我們可 以拿出很多具体数字和实际材料来說明施工組織設計 不仅对矿井的建設速度, 国家者金的合理使用, 而且 对企業建設总造价以及企業的技术面貌都有着不可忽 视的巨大意义。事实上即使在今天我們也可以看出施 工組織設計在煤炭工業中愈来愈佔着重要的地位。但 为什么有些同志反而对这个專業产 生了 怀疑和动摇 呢? 我認为,檢查一下領导是有必要的。我們的領导 (包括部長在內),是否都对施工組織設計在今天国家 建設中的重要性弄清楚了呢? 我們做出的施工組織設 計沒有人审核、找設計鑑定处、他們說: 这是施工的 事情。于是我們又找基建局,但他們也一推: 这是改 計的事情。别的科所做的設計, 煤炭部就要求各矿严 格按照設計施工,而我們做出的設計,施工單位便可以 不予考虑例如我們到淮南基建局想了解一下"緬山集" 对我們設計的意見,而施工單位的主管工程师却說:我 們沒有看过这一部分設計。又菜河溪溝井筒沒有按照 施工組織設計規定的要求施工, 井筒垮了, 出了事故, 才拿起我們的施工組織設計圖紙詳細檢查,目的是要 追查责任。在此种情况下, 忽能不使同志們对自己的 專業失掉信心呢? 忽能不使对自己的專業發展前途發 生怀疑呢? 中国有句古話:"士为知己者死"。而象这 样的情况,我們到底有多少"知己呢"?共产党領导全国 人民取得了解放,在我們的社会制度下,工程技术人員 是有着广闢無边的前途的。但是象以前那样对施工組 織專業的冷淡态度,至少使得在設計院工作的施工組 織設計人員感到自己專業向前發展的道路愈来愈窄, 你管我們自己安慰自己但領导不出来說一句話,在很 多指示和报告中,把院所編的施工組織設計冷在一旁, 即使我們想"热"也"热"不了多少。

形成以上这种情况的原因,不仅是部領导对这个 專業太"冷淡",还有一个原因是基建总局自成一套。 他們明知設計院有一个施工組織科,但基建总局今年

二月还向各基本建設局發出了一个"施工組織設計范 圍內容"的指示,要求各地区基建局編制施工組織設 計时吸收各施工現場主管人員一塊参加,而他們編的 又是跟設計院編的是一样。如羊渠河一号井化了五、 六个月的时間,前兩个月是六七个人在那兒編制,以 后本門每三个人脫产編制,結果弄出来的与設計院組 的一样。何必这样浪費人力呢?1956年初基建局何局 是在某次作报告时,向各基建局提出了对各單項工程 (如紋車、井架安裝等)的工期定出要求和規定。象汶 样不問矿井具体条件,不管情况如何,都做了硬性的 规定, 那么, 要施工組織設計何用呢? 此外, 基建总 局还做了不少决定,但都沒有通知过我們。如1955年 底,我們在大同看到了一部分基建总局發給他們的, "关于建井天輪直徑如何采用"的文件,对不同設备悬 掛时采用天輪直徑的大小作了非常 明 确 和具体的规 定。这样,設計中是否还需要按照矿井的不同条件来 选择这些东西呢? 难怪各施工單位,有了基建总局的 这些指示,再加上煤炭部的直接批准,就可以不必按 照施工組織設計来施工了。

我們的施工組織設計不被采用, 有各种不同的看 法,好在今天是"争喧"我們也来"鳴"一下。我們的水 平的确不高,苏联事家曾經介紹过苏联的一些經驗。 事家說: 施工組織科內絕大部分应該是工程师。其中 大部分还应是有施工現場实际經验的老工程师: 另外 再配一部分經驗比較少的工程师。其次,还可以有一, 二个技术員帮着計算計算。当然苏联的条件和我們的 不一样,但我們也不妨看看领导給我們分配了一些什 么样的人: 科內共有20个技术人員, 其中工程师只有 二名,一个是大学畢業,但是改行的;設計組長是一 个大学刚畢業三年的技术員,他原来是学發电厂專業 的,并从来沒有在現場干过,現在改行干这个專業并 且还要领导設計組的工作; 另外的十七个人中五个是 專科畢業的,其他全都是高职畢業的,还有兩个是高 中学生,全都沒在現場工作过。試問:由这些毫無实 标施工便验的人来組織施工,哪能組織起来呢? 我們 希望有一个施工組織設計的專家,但是沒有。院長讓 我們自己給总理打报告,但总理很忙,我們又怎好为 这事麻烦他呢!今天部長在这兒听我們說話,我們就 向部長报告一下:希望給我們一个專家。

因为我們力量弱,还希望領导上能够給我們一份 施工組織設計方面的技术方向,給我們一份基本建設 的規程,但是領导上却要我們自己搞。我們知道: 現 就这样一些人力,而施工过程所涉及的面又是那样的 广泛,有提昇、通風、排水、压風,有采矿、机电、 土建,有运输、暖衞、地質等等。上次,一本矿井的設計 技术方向,是吸收了很多工程技术人員和工程师科長 参加,才搞出来的,今天大家还有不少意見。难道光 靠自己,就能把我們所需要的規程和方向編出来嗎?

范国演設計总 工程师的發言

对于规程、方向的看法:

应該承認規程和技术方向等, 在我們學習設計的 过程中, 給我們解决了很多的疑难問題, 指导我們在 設計中少犯很多的錯誤。但是任何一种事物、發展到 一定的程度,它都有可能阻碍該事物的繼續發展。我 們的規程、方向也不例外。在我們不会作設計时,它 是我們的"老师",当我們初步的學会了設計的时候, **沱却在妨碍我們的技术进步,使設計上造成浪費。** 限 制了技术上的爭論。在設計中我們所遵守的規程不下 数十本。不論設計中的任何一个細小环节,都有很多 的条条来限制, 使設計人員可以不用动腦筋, 不考虑 客观条件, 只要背熟规程, 或者会查规程, 根据条条 就可作設計。在矿井設計中的矿車一节, 它本来就应該 是矿井設計中一項重要的設計工作。因为它不但在运 行中消耗量多。維护費用多,而且投資約佔矿井总投 者的4%左右。但是設計人員只要知道矿井产量。計 算尺一拉,一查"方向"交件,几分鐘就决定了上万元 的資金的命运,处理了数百吨甚致上千吨的贵重器村 ——鋼材。不知者認为設計人員都是"花花公子",实 际上設計人員也有苦处,例如在雁岩的比较方案中, 斜井要用 440 輛矿車, 但当运输距离增加接近一倍, 矿車还是440輛。因为这是方向規定的,准也不敢 講不对。有人說这是設計方向規定的不合理,在我看 来設計方向就不可能規定的合理。我国的幅原辽腿、 煤矿形形色色、各种因素变化多端、准要能找到一本 如此詳細的規程、方向符合一切的条件,我想那只是主 观的愿望而已。我認为規程、方向,在现阶段,应該把 它变成参考查料。不应該再作为命令执行的文件。但 是我也不反对保留一些安全规程,但应該舱少愈好。

对机械化水平的看法:

因为缺乏可靠的統計数字, 我只能根据报纸上所

赞麦的数字和个人的估計,作試探性的推断。

我們的建設是为提高人民的生活水平。这个人民 是指的我国六亿人民不是煤炭工人,更不是某一个新 設計的矿井工人。我們不能过分的压低煤炭工人的劳 动条件,但也不能無限制的提高。我們都學習过周总 理关于第二个五年計划的报告,上面說,第二个五年 計划的投資比第一个五年計划增加一倍,工業投資比 重也略有增加,第一个五年計划的工業基建投資为二 百五十四亿, 那末第二个五年計划就是五百亿左右。 又规定工業部門增加职工人数为六百至七百万人, 設 若不考虑报廢企業职工的轉移,生产企業的基建投資, 和现有企業的生产率的提高,那末装备一个工人平均 所需要的投資为 7200 至 8400 元左右。若考虑这些因 索那末装备一个工人的投**查就更少了。据称,装备一** 个现代化的企業工人,每一个人的平均投資約为13000 元(各种企業的平均值,与我們設計的矿井情况相接 近),也就是 說我們計划的机械水平 比現代 化的机 械化水平要低 45% 到 35%, 設若我們現在的 設計就 是现代化的机械化的水平, 那末我們今后的設計必須 把机械化程度降低 45% 到 35%, 才能符合 計划的要 求。又报告上规定,劳动生产率第二个五年計划提高 50%,据估計我們煤炭部現在平均全員生产效率約为 1吨/日, 那末第二个五年計划要提高到1.5吨/日。 設若我們認为提高效率的方式一部分是靠改善組織管 理和技术革新,另一部分是靠提高机械化,那末我們 新設計的矿井的生产率, 若能 达到 1.6 吨/日, 也就 可以滿足要求。但是我們現在設計的效率就是2吨/ 日。因此我們可以把我們設計的劳动生产率降低 20% 右左,也就是說在我們的設計中,可以多用人 工, 少用机械。我認为我們至少可以把机械化水平路 低20%。

我們再回过头来看看,我們的劳 动力的 分配問題。我們有六亿人口,但是我国的耕地面积只有十六亿亩,每个农民平均只有三亩地,不用机械化也已經感到劳动力过多,但是我們的人口增長率为20%。若按照几何級數按二十岁为就業年齡来計算,从1957年开始計算到 1962 年止就業人數为 5600 万人。但工業增加的人數只有 6-7 百万人,最少要有 5000 万人从事农業,荒地面积也只有 15 亿亩,同时周总理的报告已經指出不能大量的开荒。这样有可能造成大量人工的浪費。因此有效的利用劳动力应該是設計人員的职责。

有人設某些劳动太苦,我們要提高劳动条件,故 种想法是好的。但是我們知道有笨重劳动的职業比沒 有职業还是要好得多。多用一个劳动力就可以多创告 一些财富,少用一些资金,多办一些企業。或者有人 認为,这頗有馬尔薩斯的气味。我不懂得哲学,但在 我看来、并沒有相同之处。只崇拜机器才能创造財富 的同志那可能造成更大的錯誤。最后关于工人的福利 标准問題,根据报告第二个五年計划規定职工平均工 香增加25%,到30%, 設若我們現在的平均工者,为 100元/月, 那末必須要过二十到三十年的时間, 我們 才能赶上先进国家现在的生活水平。在职工的工者水 平沒有达到先进国家的工者收入水平时、設若按照现 代化的标准来建設,而我們的工人村也要企業化了, 工人是否能住得起呢? 我反对工人住宅的房租不按成 木計算,这样就造成了一部分本位主义的企業,無限 制的提高建筑标准。我認为我們必須降低工人村的造 价,才能符合工人的要求。

关于井型的問題

据統計的結果表明,以45万吨/年的矿井投資最高;45万吨/年以上的大矿井愈大投資愈少;45万吨/年以下的小矿井愈小投資也少。我認为小于45万吨/年的矿井投资少的原因,是机械化水平低;大矿井投资少是它本身具有許多有利条件。假若我們把大矿井許多可以用人工代替的机械,都用人工代替,其机械化程度向小矿井看齐,那末大矿井的投资将更低,我們就沒有必要非开小矿不可。同时降低大井机械化程度不是不可能的,如采捆机械采区运输等,是有条件向小井看齐的。其他如建筑标准是否可以降低,也可以研究。

王同良專責工程师的發言

关于第一个五年計划內媒炭工業基地 摆 佈 的 問題,仅就在北京煤矿設計院所接触的八个煤田設計工作提出我个人的看法。我認为在过去几年中建成了許多基地,取得很大的成績,并且勘探了許多煤田,为建成第二个五年計划的煤炭基地,提 供 了 可靠的基础。但是我們在第一个五年計划中,在这方面还是有問題和缺点的。

一、确定基地沒有經过綜合小組規划研究,充分 掌握和研究資料,从开采技术条件、煤質及用戶、鉄 路运輸、供熱供水、水利利用等方面进行綜合性研 究,作出規划来。确定了各方面發展規划后,再从地 質勘探、設計施工着手,逐步进行建設。在这方面过 去几乎是沒有專門搞过,也不知道以誰为主。例如:

1. 器安煤田: 虽早在 1953 年煤炭 部 就會派員赴該地进行过調查,并提出开發意見,但其他有关部門却沒有相应地配合起来。原說鉄路 1957 年即 由 焦作修筑到矿区,运輸当無問題; 电業 部門說 1957 年在馬厂建兩个 1500KW 發电机。有这样条件,又是煉焦用煤,当然就开始建設了。到今天 看来,鉄 路 1957年还沒作完設計,1961年能通車就是好的; 电厂也只有一台 1500KW 發电机,另外的一台还沒有找到来源呢。煤質不全是煉焦煤,大部分是瘦煤及賃煤。結果五屬堅井开工后,大型机械如絞車及扇風机因沒有鉄路而运不来,这个堅井的建設工作。这是什么样的"多、快、好、省"的建設呢?

2. 軒崗煤田: 这个煤田原列于第一个五年計划中 为必須兴建的煤炭基地,自前华 北 煤 管 局何水局县 在1953年勘察报告指出該煤田煤層厚而稳定、能煉 焦,是为良好的工業用煤后,即在煤炭企業內部进行 了煤田調查勘探。1954年开了一个黄家堡勘探平硐。 1955年冬設計了刘家梁立井, 当时批准的年度基建計 划上是标明該堅井在1957年施工,后来由于洗选厂 設計問題沒有解决就擱淺了。几年来在这个煤田也投 入了大量地質勘探力量,會提出兩个井田精查地質报 告,1957年还要提出兩个井田精查地質报告来,約三 亿吨储量,此外,馬上还要开始兩个井田精查勘探。 設計人員也完成了兩部初步設計合計生产能力 150 万 吨。但是,我們听部里質导講,这个煤田基地就要收 攤了,这是什么原因呢?原来这个煤田的煤質較差, 原煤一般灰分都在20%以上,煤質虽屬瓦斯肥煤, 但却非常难选,在北票选谋厂作了試洗,精谋回收率 只有40%,灰分10%,拿这样难洗的瓦斯肥煤作为焦 炭充填材料是不适合的。如果用浮选及重介質选煤 法,这又都是目前技术办不到的事。如果把它当作动 力媒及民用媒来用,那也是不恰当的,因为它北有大 同煤田,南有太原西山煤田。为什么要在地質構造复 象、斯層又大叉多、鉄路运輸困难的軒崗煤田进行建 敗呢? 如果己确定下馬收攤子,为什么在下馬之际还 要进行新的井田精查勘探呢? 为什么还不早些珍惜一 些我們的地質勘測力量呢?

由上面这些例子来看好像我們的地質力量是非常

雄厚,我們蠻探的地方都在为第三、第四个五年計划作准备了。事实不然,太原西山煤田勘探的 就太迟了,这个煤田距离太原市只有十九公里,煤質賦存有焦煤、疫煤、貧煤及劲力煤,它的儲量是十分丰富的。在蜂蜂鐵探一平方公里能获得1000万吨煤,在焦作能获得600万吨煤,在武乡能获得1000万吨煤,而在西山能获得1700万吨煤。由于山势复杂,煤局均出露在地丧以上,大部分井田可以用平嗣及刴井开采,瓦斯小、水文簡單、煤局稳定,因此不仅建設费用省而且成本低廉,我們为什么在1955年下半年才动手来勘探呢? 懷这样的例子还可以举出来的。由此产生了疑問:为什么我們不在良好条件的基地进行建設,而偏偏在那些薄煤層区,水文复杂区,深山僻野沒电、沒鉄路、沒用戶的区域来一个井接一个井去建設呢?

二、有些基地在确定时,不是客观地把所有因素 有机的联系起来辯証的分析确定,而往往是將某一些 因素絕对化起来,其結果也往往造成建設中的浪費与 生产中的長期不合理現象。例如:

1.大台煤田: 部里一些領导对京西大台煤田好像 分下了这样的結論:"造成今天这个建設的样子完全 是設計錯誤"把它当作一个坏的典型来看。究竟是誰 之过造成的呢? 我觉得有必要把問題澄清一下。1952 年部會令京西矿务局在唐家地区打了25个鑽孔、总 深度 10000 公尺, 获得埋藏量 5000 万吨。原 拟委託 国外設計, 但苏联事家設計組認为該井田煤層大部压 在清水河下, 开采技术复杂, 投資大, 成本高, 生产 沒有保証,同时地質勘探資料不全,因此沒有接受这 个設計, 并指出得补偿。当时北京煤炭供应很紧張于 是这个項目就改为国内設計了。我們接到这个任务 后, 感到其中問題很大, 會提出是否可在別处建井, 虽然青料是获得燃料部 1953 年"光荣獎 狀 的 地 質报 告"但也得补充勘探。而部基建司司長指示:"国外設 計可以补充鐵探, 国內設計可以降低要求, 不用再补 鑽了,这个項目已列入国家 1954 年 1060 万吨建井計 划之內了,可以根据不完整的地質报告書进行設計"。 于是我們积極創造設計条件和京西局一齐搜集大台以 东的青料作了設計,虽然在設計中首先考虑了恢复井 田內原有清水澗及大台兩个平硐出煤,可以快些稳些, 但这和 1060 万吨建井任务有矛盾,所以不得不在井 田內唯一可靠的工業广場——大台打一对堅井, 并要 求立槽煤淺部平硐超前竪井开采,先行恢复平碉然后

社論

貫徹执行稳定和提高干部的方針

中共中央最近發出了"关于今后干部工作方法的通知",通知中說: "現在,我国革命飞躍發展的时期業已过去。我国已經进入建設时期,即經常發展的时期。……因此,我們今后的干部工作方法必須有一个根本的改变,就是要从过去大批地、迅速地提升干部取多的方法改变为稳定干部取多、提高干部能力的方法"。这是干部工作的一个轉折点,也是我們的組織建設有了巨大發展的标誌。煤炭工業部門如同中央在通知中所指出的那样,生产、地質、施工、設計各个方面的工作已有了很大的进展,各系統的管理机構已普遍 地 建立 起来,并基本定型。因此,我們已經有条件实行稳定干部取多、提高干部能力的方法,而且也只有实行这一新的干部工作方法,才能保証我們各項工作的順利进展。

煤炭工業系統的各級干部和从事于干部、教育工作的同志,絕大多数已認識到了中央这一指示的正确性,認为只有把干部稳定下来,才能更好地鑽研与熟悉業务,积累經驗,提高政治思想水平,从而更好地完成工作任务,加快社会主义建設。因此他們是积極地拥护这一方法的。但是仍有部分同志沒有領会中央指示的精神实質,在認識上还很模糊。如有的認为去年沒提拔自己,今年一稳定就不能再提拔了,自己"吃了亏";有些从财經專業學校畢業的干部認为过去工科專業畢業的技术干部提的快,而財經專業畢業的算一般干部提的慢,待遇本来与技术干部就差得很远,稳定以后一般干部不提拔,技术干部还可以晋級,待遇相差会更悬殊,因而不安心现职工作,打算改行學技术;有的說这一稳定自己就一輩子也当不上"長"了,說这一方法会影响干部的积極性。有些干部、教育部門的同志甚至有些領导同志在認識上也不清楚,把"稳定"說成是"固定",于是有的說認为今后干部不提拔、不調动,干部部門就沒什么事可作了,这个方法是削弱了干部工作;也有的說中央是針对全国的情况提出这一方法的,它不一定完全适合煤炭工業系統的具体情况。

从以上的思想情况可以看出,我們在執行"稳定干部职务、提高干部能力"的干部工作方法的过程中,很多工作做的不够,特别是思想教育工作沒有紧紧地跟上去,因此产生了許多模糊的認識。为了順利地貫徹干部工作这一新的方針,首先,要向全体干部广泛地宣傳中央"稳定干部职务、提高干部能力"的指示精神,使每一个干部都能正确地理解这一方針的重大的現实意义。各級領导与干部、教育部門的同志,要在党委的直接領导下,进一步深入細致地學習中央的有关指示,扭轉那些不正确的思想認識。要認識到"稳定"不是"固定",也不

(上接第11頁)

再打堅井。建井局何水局長也答应了。及至到开工之时堅井一攤子都摆开了,供电、鉄路及施工机械均解决了,而清水澗还連个人影都沒有。設計院在沒有批准的地質报告書和平剛工程落后旣成事实的情况下,也只能修改設計,提高堅井阶段水平,減少平硐开采范围,使定的生产不影响堅井建設,再由施工过程来看,地質报告書中的井下湧水量为每小时50—100㎡。实际可达2000—3000㎡,这种变化有多大,仅排水费用每年要支出40万元,建設总投查要增到吨煤32元,我們會对建設这个煤田提过相反意見,但是为完成当年建井的計划只有建設起来了。

2. 淄博章邱煤田,宝山 矿 改建,埋藏量才只有500万吨,还有火成岩影响,主观上想由15万吨改建成30万吨时,需要修建26公里縣电綫路,6公里鉄路,这样显然是不經济的。但是向有关领导提出建議时却說"华东煤缺"!但是也不能在砍煤情况下飢不擇食啊,最后才算去消了这个項目。又如新汶煤田,要确定强庄井田邊交国外設計,年产120万吨,但从地質情况来看呢,6000万吨储量有一多 华 在 河床影响下,根本还沒掌握开采技术,現在 設 計了一个30万吨还有人不断指資井型太大了,为什么沒有人指责一下,确定为120万吨任务的思想是什么呢?

是不动。中央指出:根据經常發展时期对于干部的需要,今后还要提升一些干部的职务,某些干部所担負的职务也还要进行一些調整。煤炭工業今后建設事業不断發展,新增加的企業所需要的干部,仍然要由原有厂矿中提拔和抽調解决。因此,今后还是要适当地提拔和调动干部。有人說新的干部工作方針,影响干部的工作积極性的說法是完全沒有根据的。況且,把干部的工作积極性,建立在当"長"的基础上的看法,本来就是不对头的。

所謂"削弱干部工作"更毫無根据。为了更好地合理地使用干部,不断地提高干部的思想、工作水平,今后 則必須加强干部的系統了解和培养工作。这是一項非常繁重和細致的工作。因为不了解干部,就可能造成对干 部安排、使用的不合理,影响到他們的工作积極性的充分發揮;干部不能得到提高,則赶不上事業發展的需要,对工作也会造成莫大損失。这就說明今后干部工作不是削弱,而是需要繼續加强。

只有各級領导和干部教育部門的同志,对中央提出的新干部工作方針有了正确認識以后,才能积極主动地 向全体干部作正确地解釋与教育,才能有力量去批判那些不正确的思想,才能使新的干部工作方針在煤炭工業 系統順利貫徹执行。

其次,为了使干部稳定,必须对现有干部进行某些必要的調整。因为只有調整以后,使干部的职务和事長 基本統一,才能使干部稳定。因此,在貫徹"稳定和提高干部"的方針过程中,調整干部应是一項主要工作。

調整干部应在各級領导干部基本配齐的基础上,本着充实基層領导力量的原則进行。目前煤炭工業系統的基督領导干部一一可長、工程处長、勘探队長一一还有缺額,因此应根据中央关于精簡上層、充实下層的精神,精簡煤炭工業的上層管理机構,抽出一些行政領导骨干和技术干部去加强基層的領导。部机关已抽測一批司、处長和工程师,到企業去担任局、矿長和总工程师的职务。今后还要逐步抽測下放。各管理局、地区專業局、矿务局也要抽出一些局、处長和工程师下放到基層去担任矿長、工程处長、勘探队長和总工程师等职务。經濟層下放,基層領导干部的缺額可以基本解决;在此基础上,即可对現有各級領导干部进行必要的調整。如有的同志适合作科室工作,現在直接領导一个生产單位有困难,則应調整到科室工作;有的同志在科室工作不适合,而适合直接指挥生产,則应調整到生产單位。当然在調整时必須照顧到干部的地方化和專業化:干部就額尽量在本地区內調整解决,以減少干部因工作調动可能引起的生活習慣和其它方面的困难;同时不要讓干部輕易"改行",以便使干部在"本行"內积累經驗、提高業多領导水平。总之,要照顧到干部的个人特長和个人的發展前途,將他們放到适当的工作崗位上去,使他們"十年,廿年,甚至一輩子"去担任这一工作。

第三,必須加强干部培訓工作。今后干部培訓工作必須貫徹"加强領导,提高質量""重点培养,普遍提高"的方針。所謂重点主要是指直接指揮生产的班区長、車間主任、矿(队、工程处)長、局長以及职能处科的处、科長等行政領导干部和工程师以上的技术干部,而其中矿、处長以上的領导干部又是培訓重点中的重点。在日常工作中应注意全面考虑,既要抓住培訓重点即領导干部的學習,又不能放松普遍提高,即一般干部的培訓。所者不能偏廢,否則,对工作將造成損失。进一步加强对各級干部學校的領导,重視与加强教學文件的整理与編申工作,提高教學質量,加强干部學校的思想政治教育工作。对現有干部學校和訓練班必須認真 地 加 以 整顿,不健全的把它健全起来,領导干部和师查不足的应調整配齐,对現有校舍要合理的加以充分利用,以充分教探干部学校在提高干部的政治、業务、文化水平等方面的作用。

第四,加强干部的思想政治教育工作。党的选拔干部的标准是"德才兼备",即:不但要熟悉業务,有組織领导能力,而且在思想品質和作風方面必須是热爱社会主义建設事業,并勤勤悬悬为这一事業而工作。为了使干部和向这方面發展,就必須加强思想政治教育工作。等于过去很多單位对干部的培养着重于業务的提高,对思想工作则注意不够,所以,今后各級干部、教育部門应該把思想政治教育工作放在重要的地位,作为本部門主要工作之一,轉变那种只使用干部而不作思想工作的作風。

最后,为了适应干部县期稳定下来的情况,必须拟訂一些必要的与此相适应的制度。

貫徹执行稳定和提高干部的方針是一項复杂而艰巨的任务,各級领导和干部、教育部門必須改变事务主义和官僚主义工作作風,深入实际,深入掌众,了解干部中的思想情况,及时地进行設服教育和解釋,使党的这一重要方針切实地貫備到实际工作中去。

太原区工資工作存在的問題和解决办法

1956年太原管理局所屬單位,根据中央和省 委指示精神、普遍进行了一次工资改革。改革后的工 者水平由1955年年平均工養666.48元,提高 到 1 9 5 6 年年平均工者的 781.11 元、提高了 17.2 %, 比計划超过 3.33 %。升級面达 34.9%。 在生产 工人中普遍貫徹了新技术标准。在工資制度方面也有 所改进,有些單位同时建立了各种獎励制度。在这些 方面取得了不少成績,大多数职工对工者改革是滿意 的, 在生产当中也出现了一些新气象。但也还存在很 多問題: 工者改革中的宣傳教育有片面性, 过分强調 了普遍、较多的增加工资、改善生活福利、忽視了艰 苦朴素、勤儉办企業的教育, 助長了一部份人的享乐 思想,計較个人利益,忽視集体利益,甚至有些人忽 脱政治的傾向相当严重,他們認为: "只要有錢就行": 有些單位不从生产出發,不問經济效果,片面提倡提 高工資水平,結果产量任务沒有完成,工資甚金大量 超支。此外,在执行工资政策方面也存在不少問題, 目前比較突出的是定額和計件工資問題。有些單位已 經出現"少劳不少得"或"少劳多得,多劳少得"的違反 工養政策的現象,尤以大同矿务局最严重。这些問題 如不及时加以糾正, 將严重的挫伤工人的积極性, 影

关于劳动定額和計件工資

太原区国营煤矿的劳动定额与計件工套工作,自 1953年以来基本上貫徹了定期修改定額(一年左右修改一次)制度;各單位在推行計件工套方面,也 取得不少成績。經过修改定額、提高定額水平、改进 計件形式,刺激了劳动生产率的提高。但在定額管理 与計件工套工作中仍存在很多問題。 一、管理落后、制度松弛,以各种非法手段或巧 立名目,片面的照顧工人收入,严重地破坏了按劳付 酬的原则。

1.超过定額按計件工資支付,得超額工資;完不成定額發給計时标准工資,实行所謂"保証工資",大同采、掘、运計件工人中普遍存在,西山、汾西、陽泉主要是存在于运搬計件工人中。据檢查,煤峪口矿1956年7月份在七个工作面的五个主要工种中,支付保証工資的有2516个工,佔总出勤工数44.5%;其中804回采工作面竟达86.5%。这种做法,往往使工人多劳不多得、少劳不少得,甚至多劳少得、少劳多得。如煤峪口矿854工作面,1956年8月5日晚班工人虽较早班工人多完成工作量67%,但因早班工人沒完成定額發給"保証工資",平均工資竟較晚班工人高4%。

各局矿在对运搬工人实行計件工资中,普遍的作法是:以月作業計划的运搬任务作定額,然后去除工人的标准工资总额作定額單价。作業計划运煤任务大,則定額高、單价小,作業計划的运煤任务小,則定額低、單价高。完成与超额完成任务按計件办法支付工资,完不成任务發給"保証工资",显然这是一种"鞭打快牛,鼓励搁衣"的办法。西山白家庄矿实行装火車工人的"包干計件"办法,更是"青出于蓝"。該矿1956年8月份根据作業計划平均每日需装煤40%吨,求出每日需要装車工人出勤99人,以99人的工资总额作为"装車包干計件"的固定工资,超额完成任务时,多致給工资。但又規定完不成任务时,不論出勤人数多少也一律發給99人的工资。1956年11月份虽有220个工作日的工伤、病假和婚丧假、学智等按劳保支付了工资417.61元,又用了临时工305

个工日裝塊煤,每吨以 0.3 元支付了 579.6 元工資, 另外还支付了 2 6 个工目的加班加点工資津贴,但每 日仍照常支付了 99 人的"装車包干"工资。 1 2 月份 虽然該矿作業計划平均日产已降到 2000 多吨,但"装 車包干"工资仍然是按 99 人的工资设給。这种工人出 勤愈少、完成任务做坏但工资收入做多的做法,显然 是对生产框其有害的。

2. 所謂"帮工、补工"。这种办法较上述保証工者 更为不合理。"保証工资"只能使完不成任务时得到計 时标准工者,而"帮工、补工"却使工人完不成任务能 得到超精工者。这种情况主要是大同、其它單位有的 已經糾正, 但不徹底。"帮工、补工"有三种形式:第 一种是吃空棚。同家梁矿工作面保安工本由队長兼 服, 但每天都多配一个計时保安工工资, 加在計件工 **卷内**; 有时队**是**缺勤了也記一个保安工。据兩个月的 工票檢查,即共支这种保安工資 3142.1 元。第二种 是給計件工人配备一名計时工人帮助完成定額、除發 給計件工資外,另發給計时工資,再共同分配。煤峪 口矿有些掘进組都是每个打眼工配备一个釘道工帮 工。第三种是给計件工人补助几小时的計时工者。永 定庄六号并推車組1956年4月8日只完成定額54 %,但因以扫道为名,每人补助了五小时計时工资, 却拿到15.8%的超額工資。

3.驗收馬虎,虛擬冒領,重發工養。各單位虽然有驗收制度,但实际上都未認真执行。班長听憑組長或工人随口一报,便填發工票。忻州密矿 1957年1月份測輸驗收 849 公尺,工票統計为 962 公尺,虚报 113 公尺。由于不执行验收制度,掘进工人有所謂"要煤就寬,要尺就鑽"的口号,造成巷道規格很坏。返工重修时,則又重發工養。大同同家樂矿实行一次被巷定額,但据兩个月的工票檢查,就重支了开帮起底工養 838.48 元。回朵工作面打眼放炮工 定額 中已包括处理"馬棚"工作量,而又重支处理"馬棚"工套。不合規格的支柱被炮打倒后,重支起来就再發第二次工養。这不仅浪費了工養基金,并且鼓励了工人不顧甚至有意識地搞坏規格質量的坏風气,严重地威胁了安全生产。西山,陽泉、汾西也有类似情况。

4.擅自修改定額。大同忻州客矿执行的定額中有53.6%都低于矿务局制定的統一定額水平。降低幅度1.6-40.8%,一般在15%左右。白洞矿打限定額普遍降低15%。同家梁矿六个工作面五个工种的30項定額,降低者有13种,佔43.3%,降低幅度最大的

达31%,这种做法本身不仅是不許可的,而且降低的"原因"并不是工人完不成定額,而是为了使工人多得工资。例如忻州客矿 815 工作面,經矿長批准將支回柱定額由 68 根/工降低为 57 根/工(降低 16.17%),結果工人完成 170.44%。白洞矿掘进班長 張石 荣將一个捆进租的定額由 1.99 公尺/工 降为 0.5 公尺/工(降低 74.87%),使該班工人平均日工套达15.71元。

上述現象并不是个別的,并且有些單位不是在減少,而是在不断蔓延。除上述所提問題外,尚有許多为多領工賽的形形色色非法手段。例如:多記停工时間,放炮工背炮补助;推車工將車推落道,誤时补助,煤溜溢煤再裝进溜子,又發工賽;工作面將石头由西移东、由东又移西也給补助等等。由于上述这些做法,使定額名存实废,計件工賽根本失掉作用,工費大大超过,生产任务却沒有完成或完成的很差。

二、某些定額落后,工时利用率低,工种之間的 定額不平衡。

定額水平落后,定額效率远低于作業計划和实际 达到的效率水平,各企業單位均不同程度的存在。以 自家庄矿小南坑新采 43 組为例,10月份定 額效 率为 2.83 吨/工,作業計划是 3.81 吨/工,实际完成 3.48 吨/工,实际完成为定額的 123.3%,平均工 資 超过 24.5%,但只完成作業計划效率 82.5%。該 組 所在 的工作而長 7.5 公尺,采高 2.1 公尺,循环进度 2 公 尺,循环产量 500 吨,按定額計算竟需配备 177 人, 在陽泉三矿类似的工作而定員仅 70 人左右。

根据工时测定资料来分析,可以看出大同矿多局的定额也是落后的。以完成最不好的装煤和打限兩个工种为例,装煤工定额 18—19 吨,但同家 梁 矿 817工作面 1956 年 2 月 28 日工作时間仅 280 分鐘,平均完成定額即达 23.9 吨/工。永定庄矿 803 工作面打限工工作时間平均 118.96 分鐘;按每班工作时間 390分鐘計,只达到 30.4%,而定額却完成 62.8%。

定額不平衡造成了工養上的相差悬殊,促进了挑肥揀瘦。大同局的支柱、回柱、裝火車、运料等工种定額落后,在几年来每次修改定額都做为重点糾正、但在目前看来仍屬偏低。回柱工 1957 年 1 月份 平均完成定額 199.28%,联網完成 188%,工作面的裝煤工完成 137.69%, 風鐵打眼完成 111.57%。陽泉 裝火車运料等輔助工种定額亦偏低。裝火車工标准工養45元,目前平均都达 80 元,超过 77.8%。

三、定額的修正系數不符合实际情况。

定額的修正,一般不是經过網致測定制訂,而是 估計的。使工人在条件困难时,工養少情緒低。以陽 泉二矿五二队与五一队为例,工人的政治条件和技术 水平相差不多,但由于領导上有意識地培养五二队成 为模范队,便一直分配在条件较好的工作面工作,而 后者一直在条件较坏的工作面工作,定額修正系数不 合理,再加上獎励,兩个队的工人收入相差大到一倍 左右。

修正系数使用也不及时,該降低的不及时降低, 該提高的不及时提高。如西山矿务局在执行定额中每 半月根据系数修改一次。如修改时条件好,定额便高, 以后工作而条件变坏,工人便吃了亏;如修改时工 作而条件坏,定额便低,以后条件变好,工人就佔便 宜,因此工人說:"工資多少,全憑运气"。

产生以上問題的原因:

一、对劳动工養工作在企業管理中的重要性認識不足, 重視不够, 領导無力。有的領导同志对这一工作的重要性認識不足, 未能把它看成是社会生产和社会分配相互依存关系的一个問題, 个別領导同志甚至說: "劳动工養和总务工作的性質是一类的"。由于这种認識表現在領导上以及某些具体問題的处理上, 違犯政策的情形不断發生, 这更談不到認質研究貫徹工資政策和經常对它的領导。某些領导同志和基層干部忽 親从政治上教育工人, 而在执行工查政策中多是从迁就照顧出發。有些干部不敢負責, 尾巴主义 相当严重, 甚至有的支持了歪風邪气, 而助長了無組織無紀律的不良作風。这些就是产生前述問題的主要原因。

二、定額的制定和执行脫离攀众,缺乏民主作風。定額的制定,虽然一般的都經过擊众討論,但是也只是討論定額的高低,而未把制定的根据 交待清楚。有的形成討价还价。大同永定庄矿工资科長說:"四月份頒發的定額,制定的根据我也不知道,矿多局談各矿討論定額时根本未告訴定額制定的 根据"。工资科是尚且如此,难怪基層干部和工人摸不清定額的底子。定額的执行上有的基層干部和工人不了解定額和修正系數是多少,有的則是基層干部不同工人宣佈。大同永定庄矿盂乘明据进 粗 在 1956 年 3 月份因条件变好,將發車定額由 8.4 吨/工提 高到 11.4 吨/工,工人根本不知道,到月底發工費时組長才告訴工人修改了定額。这种作法在大同不少組長竟当成了"經驗",他們說:"早讓工人知道了就關情緒,影响生产,等月底开支后再告訴工人只 总起来 關一夫 情

緒"。类似这种脱离攀众,遇事不和攀众商量,缺乏 民主作風的現象普遍存在,甚至于个別干部对工人杂 取欺騙手段,引起攀众不滿。

三、某些方面存在主夷主义,不切合实际,是是 責任心,不坚持原則。在制定局(矿)就一定額和修正系数时,有的未經过技术測定深入細致的考察,而經驗統計佔很大比重,有些規定不切合实际。但也有的同志因为坚持原則而受了批評,情緒低落,不敢再坚持原則,甚至于有的定額員怕定額"高"通不过,找理由把定額水平降低。个別干部不負責任,缺乏責任心,發現問題不及时处理,听之任之,这些不良作風对正确貫徹工養政策有很大障碍。

四、生产管理、技术管理、定額管理三者脫节。 三者的关系应該是使工人在正常生产条件下超額完成 定額,提高生产極积性; 工人的生产極积性促进生产 的不断提高。但是有些是由于空車、材料供应不及时 等管理上的問題,和頂板管理、机械事故等問題而不 能走上正規循环,因而影响定額的完成。甚至由于准 备工作不够工作面衝接不上,造成窩工,使工人完不 成定額,工資收入減少,影响工人的極积性。

針对上述問題今后,必須:

一、严格取締"保証工養""帮工""补工""殼工" "虚报冒領"和擅自修改定精等錯誤 做 法。認真执行 "国营煤矿計件工賽制度暫行办法",加强驗收工作。 大同、陽泉、汾西、西山等矿务局对現有的 驗收制 度应进一步审查修定,沒有驗收制度的單位应迅速拟 定,經羣众討論严格执行。对由工人造成的 不 合規 格質量的产品,应责令返工或酌量減發工资; 廣品則 不發工養。財务部門核發工資時,应加强財务监督, 严格审查工票,对一切不合規定的工資,应 拒絕支 付。在糾正上述錯誤的同时,还必須注意 解决以下 問題:

1.定額的制定应通过技术测定方法。定額項目不 全的应加以补充制定。目前有些定額項目分的过程, 应予以适当测整。有的定額工作內容和适用条件不明 确(例如:裝溜子外的澄煤,回柱工攉矸子等均应明 确为定額內的工作)应加以明确。如果由于增加了工 作內容而影响定額水平的,应及时对定額加以测整。 自营基建的矿建工程,可执行生产的定額与單价。

2.克服因修正系数不符合实际而造成工人在条件 好和坏的不同地点工作定額完成相差悬殊的現象。修 正系数应通过技术测定,結合經常积累資料的方法制 定,以克服粗制濫造,主观估計不切合实际的现象。 目前有的單位修正系數項目过多过細,应該适当合併 簡化。对于工作差别过大的(工时消耗差别在40%以 上的)应另制定額。

3.建立基層定額員責任制,做到按生产条件变化 情况及时采用与之相适应的定額或修正系数。經常分析定額完成情况,及时發現問題,采取措施,并协助 基層干部貫滿执行。各單位的定額人員一般的不应輕 易調劲。目前定額員不足或者能力太弱的,应适当补 充調整。

4.組織綜合工作队,克服分工过制、工作量不足,工序不衡接的流弊。如推車和摘掛鈎,掘进和釘道,回朵工作面打限、支柱和据煤等工作,可以組織綜合作業,实行綜合計件,推行綜合工作队。

5.定額的計量單位,要使其能够反映出共同的劳 动成果。如实行綜合計件的捆进打眼、放炮、支棚、 釘道等,可以綜合以进尺为計量單位,但必須保証巷 道符合技术設計的規格質量,否則不予驗收。

6.及时解决生产中存在的問題。如空車、材料的 供应,減少生产中断时間,提高工时利用,克服窩工 浪費,为工人創造完成定額的条件。

7.非因工人过失而遗成的停工,应按計件工資制 接暫行办法办理。在停工时間內应尽量分配工作。未 分配其他工作的停工时間的工資,按其标准工 查的 80%發給。对拒絕分配工作的不支付停工津贴。对停 工时間的确定,应由遗成停工责任者签名或董章,由 班、段長根請調度室或值班矿長、工程师批准。由于 頂板等方面內特殊情况,或处理較大事故,定額手册 中沒有定額而不能实行計件时,可由矿長批准临时改 为計时工者。

二、为克服定额落后和不合理现象,应定期修改 或調整定額。各單位应在第二季度經职工代表大会討 論通过对定額进行一次全面性的修改,最晚不得超过 第三季。但对定額中突出的不合理部分,可經职工討 論,提前調整。在修改、調整定額和定額的執行过程 中,必須依靠攀众,充分發揚民主,組織基層干部和 工人反复討論。

三、关于运搬工资問題:主要巷道运搬工作量一 般能保持稳定的,应实行計件,但应經过測定,参照 过去三个月的工作完成情况結合以后任务,适当制定 为期一季或华年的定額,糾正單純按作業計划制定定 和的办法。如因工作面生产不正常而影响运搬工人工 查收入低于其标准工资的80%时,可以补到80%。但 工资必須逐日分別計算,不能按月計算。对工作量不 稳定变动較大的运输地段,可实行計时超缩被励法办。

四、为了从組織上保証驗收工作的認真执行,应建立驗收員,数額由各單位根据情况自行决定。驗收員由矿長直接領导或黃城有关業务部門領导。建立驗收員后即不应再建立記录員,工作量的記录工作应由驗收員担任。班、組長有一定文化水平能胜任驗收記录工作的可以不另設專人,但必須加强监督檢查。設置驗收員以后,基層干部仍应对所做工作的質量和數量負責。驗收員的來源可以从局、矿精簡机構中抽測能力較强、对工作認與負責的干部担任。

五、为了保持定額的严肃性,明确修改定額的审 批权限为:定期全面修改定額以及部分定額的修改、 补充或調整,由矿务局征得同級工会局意批准执行, 报管理局务案;在矿务局批准的定額手冊 范 圉 以 外 的、一个月以下的贴时性定額,由矿長取得同級工会 同意后批准执行,报矿务局备案。区、班長或科室不 准制定或修改任何定額。修正系数应在制定定額时, 同时制定。修正系数的运用应由矿長批准或由矿長委 託有关業务部門批准。

六、生产管理、技术管理和定額管理工作,三者 必須密切配合。生产技术部門应积極采取技术組織措 施,推广先进經驗及时解决生产中的問題,为工人創 造良好的工作条件,帮助工人完成或超額完成定額。

关于獎励和津貼

几年来獎励工作有很大成績,对保証完成或超額 完成生产任务起了一定作用。

元,獎金的支出逐季增多,但效率反而較前降低,成 本是較前增高;出勤率全年平均为85.5%,而12月份 降为75%。这不正是由于忽視政治工作,不問經济效 果,片面的經济观点所造成的后果嗎?

另一种情况是:不按制度执行,任意降低得獎条件,强調客观,为了"發獎"而修改作業計划的現象亦是普遍存在的。大同二矿去年 10 月份 三个工作面得了循环獎,但其中有兩个工作面是不够得獎条件,而經过"想办法、找原因、拉条件"才得以受獎的。陽泉二矿工人得獎 104 次中有 101 次是由于修改降低了作業計划而得獎。西山 白家庄矿 21 組,在去年 2 月份提前 20 分鍊完成捆进 任务, 創造 价值仅 300 元,而 獎金却發了 600 元。

第三种情况是:獎励指标要求过严"面面具到",除了所謂"五大指标"以外,还有多种的附加条件,因而工人对獎励看成是可望而不可及,丧失了信心。这样獎金支出的數量虽然很少,但同样的也沒有起到应有的作用。

再次是獎励制度申的平均主义,獎金人人有份, 工人反映为"撒芝麻的办法"。獎励率不平衡,高低悬 殊,甚至有的是輕重倒置;工作 樂重 任务 大的得獎 难,獎金少;工作簡易,任务輕 反而得 獎易 獎金也 多。这样就助長工人"挑肥揀瘦",对生产不利。

根据以上事例究其主要原因是在某些領导干部中存在有經济主义观点,以所謂"有錢好办事"、"獎励万能"來代替管理,"鼓励"工人的生产 积極性。因此有意無意的放松了政治思想教育和不从积極方面加强生产技术管理。这就必然会与摹众中自發的所謂要錢不要"范"(模范"、要錢不要"团"(团精)、"挑肥揀瘦"的思想相吻合,因而助長了非政治傾向的滋長。其次是獎励制度本身存在着一些問題,諸如獎 励 办 法 重叠、獎励条件含混籠就、獎励率的輕重倒置和在貫徹执行中对加强監督檢查和分析研究工作做的不够,也是重要原因之一。

根据現行獎励制度中所存在的上述一些問題,对 今后的獎励工作提出如下意見。

在总結1956年獎励工作的基础上,整頓現行各种 獎励办法。整頓后对每一工种只执行一种獎励办法, 在特殊必要时最多也不得超过兩种。整頓獎励制度应 从生产的需要与可能出發。在制定与修改獎励办法 时,必須明确獎励办法的目的,合理确定各种獎励办 法的执行范围,一种獎励办法的执行范围应該只包括 与完成該獎励办法的指标直接有关的人員;各种獎励 办法以及各类人員的獎励率应根据得獎难易、作用大 小有所区別;班、段長和段、班技术員的獎励率不应 高于主要工人。

根据以上原则,对现行奖励办法应作以下修改,

1.回采工作面的獎励办法合併修改后只实行"正 規循环獎"与"材料节約獎"或"安全超額獎"与"材料节 約獎"兩种。亦可以將"材料节約"合併到"正規循环 獎"与"安全超額"獎励办法中去。执行正規循环獎的, 不得因达不到循环指标而中途改行安全超額獎。目前 还沒有条件实行正規循环獎的可經矿多局批准实行安 全超額獎。

正规循环类的指标,要包括作業計划的产量、效率、进度及正规循环数。全月正规循环数的规定,一般的掌子面不得少于月生产日数的85%;条件最差的也不得少于月生产日数的75%。所指"正规循环"是按作業規程规定的每圓班一个循环而言。正规循环数不得以进度反求或累計計算。

回朵安全超額獎的指标,要包括作業計划的产量、效率。該獎励办法的基础獎励率最高不得超过标准工資的10%。因超額完成任务獎金累計时,实际獎金最多也不得超过受獎人員标准工资的20%。

材料节約獎只在有必要时对有关工种实行(綜合工作队則包括所有队員)。其得獎指标是:在完成任务,不違犯保安和作業規程的条件下,降低作業計划的材料消耗定額。其獎励率最多不得超过节約价值的20%。受獎人員的得獎总額不得超过其标准工資总額的20%。。

2, 掘进只实行"安全超額獎"一种獎励办法。獎励 指标 是: 月作業 計划的 产量、进度、效率、規格質 量。得獎最高限額与回采安全超額獎同。

3. 机电运轉維护工人(不包括朵捆工作面的机电运轉及維护工人)实行"安全运轉獎"。獎励率: 絞車司机、电車司机及絞車、电車、維护工、兌車工、掛鉤工、煤場翻車工、信号工、紧鉤工的基础獎励率最高不得超过标准工資10%; 水泵、压風机、扇風机等司机及其維护工, 机电安装工等工种的基础獎励率最高不得超过标准工资的8%。应發獎金总額最高不得超过受獎人員标准工资总额的15%。上述人員的得獎指标是在該負責地股內完成生产任务的条件下安全运轉不出事故。屬于机电的其他工种如灯房、配电空等可实行季度獎。水泵、压圆机、扇風机等司机及其

维护工、机电安装工等工种也可考虑实行季度类。季 市業的最高獎金額不得超过受獎人員月标准工書的总

- 4. 将現行的"煤質獎"合併到各該獎励办法中去作 为对有关工种减發或不發獎金的条件,不再單独建立 **楼励**。如必須临时單独建立时,須經矿多局批准。
- 5.在回朵正規循环獎、安全超額獎和掘进安全招 额类中,可將材料消耗安全作为減 發与 取消 獎金的 条件。利沙漠然得到自然的外方的方式以上公司
- 6.在各个獎励办法中均应規定赚工、違反保安規 段、作業規程者,一律取消全月獎金;对因請病假、 事假不滿全勤者,是否取消或減發獎金,由工人討論决 定。但对因工受伤的,则应按实际出勤日数發給獎金。
- 7. 类金分配: 除機續执行按技术等級分配应得獎 金外,可研究选点試行按技术熟練程度和劳动态度由 工人評獎的分配办法。評獎时可分为: 甲、乙、丙三 等,个别工作不好的可以在評獎时取消其得獎畜格。

除以上經常性獎励办法外,其他一次性的獎励, 一律不得由工者基金內支付。各單位現行獎励办法应 按以上精神及处理办法进行修改,报管理局备案。对 領导干部和技职人員1957年不建立獎励。今后新建 經常性的獎励办法,必須經管理局批准。

对类励工作应該加强领导,建立經常审查獎励办 法和獎励指标的制度,以便結合生产需要进行修改,使 獎励办法和獎励指标符合發展生产提高效率的要求。 但对目前任意降低獎励条件、强調客观、修改計划而 **最**獎的作法,也应加以糾正。

E

÷

F.

- **臺頓津贴制度:** 1.取消原对贴时下井工作發給标准工資15%津貼 的規定。今后临时下井工作的,在井下工作期間一律 按井下同等級工資率执行。
- 2.取消兼职津贴制度。陽泉現行成本組長兼职津 贴可改行不脱产的組長津贴。
- 3.关于夜班津贴,根据本年工资指标上涨情况, 凡未实行的,今年暫緩实行。
- 4. 凡由其他地区調入太原管理局所轄企業單位的 职工,一律按太原管理局制度执行,不予保留,以免 影响多數职工情緒。今后各單位一律不得擅自建立津 临制度。至今春,从安定原思的自己人类已经

关于工資制度存在問題的处理

一、对职工制动工作的工者問題,区别不同情况,

按以下办法处理:

- 1. 凡井下工人調做井上工作的,一律自調动之口 起执行井上工者率; 如曾因下井加一級,后又訓井上 者, 其增加的一級也同时取消。
- 2.由于生产改变,劳动組織的整幅或工作需要, 而由行政訓动工作者, 应尽量使其新調工作等級不低 于原等級。如因特殊情况,新分配之工作等級不能符 合原等級时,其工者办理办法如下:
- (1)井下調井上工作的,按第1項規定执行。
- (2)改变工种工作的給予6个月的熟練期,熟練 期間按原工者支付,六个月后重新評定等級、按新評 定等級支付工者。新評等級工者低于原等級工者时、 不再保留。
- (3)此項人員在保留工資期間参加計件时,可暫 評定临时等級,按临时等級分配工者。如临时等級低 于原等級时,工者差額部分由行政另行支付。
- 3. 对不符合劳动保险条例的老、弱、殘人員,不 能作原工作时, 經医生証明, 蠶众鑑定, 行政批准訓 作輕工作者,除按第1項規定执行外,在一个月內按 新工作崗位重新評定等級。
- (1)新評等級工者低于原等級工者时,除按新評 等級支付应得工者外,另根据本企業工給長短及貢献 大小补助其原等級工 資和新等級工資差額的20一 60%: 五年以內的补助 20-30%, 五年以上 10年以 內的 30-40%, 10 年以上15 年以內的 40-50%, 15 年以上 20 年以内的 50-60%, 20 年以上的 60%。
- (2)此項人員参加計件时,按新評等級分配計件 工者,补助部分由行政另行支付。
- (3)在享受劳动保險待遇时,新評等級工資与补 助部分合併計算。
- 4. 凡不屬于 2、3 兩項人員,由于其他原因訓动工 作的,在一个月內 按其新 工作崗 位重新 評定工書等 级、按新評等級支付工者。新評等級工責低于原工資 时不予保留。
- 5.过去已保留原工資和技术等級的,一律按以上 原則处理。具体步驟,由各單位自行安排。
- 二、廢止关于同工种井上工人調井下工作,实行 井下工資率再加一級的規定。以后井上工人訓做井下 工作的,一律按井下工資率支付,不再加一級。目前 个别單位已执行的是否取消,由企業價等和篡众商量 自行处理。
 - 三、对以下几个工种等級錢加以修改;

- 1. 程电整工原规定 4-5 級, 改为 2-5 級。
- 2. 截煤司机原规定助手6級,司机7-8級,改 为助手5級,司机6-8級。
- 3.天車司机、汽錘司机原規定4-5級,改为3-5 粉。
- 4. 运轉工 12 級工資制的 1 級工資 原規 定相当于 8 級工資制的 3 級工工資水平, 拉到 8 級制的 2 級工 工資水平; 运轉工的 12 級工資水平改为 8 級工 資制 7 級牛的工資水平。另外,在評定个人等級时,应以 技术熟練程度,資任大小参照馬力評定,糾正机械的一律按馬力大小評級的办法。
- 5.新参加工作的工人可低于該工种等級綫最低等 級的 1-2 級。
- 6. 工种等級綫的改变只适用于今后工人工**套等級** 的处理,对过去已按原規定評定等級的, **暫不作改** 变, 待以后随着升級解决。其中运轉工等級綫下延

后,运轉工人工資不变,只改变等級。

四、关于技工学校畢業生的定級問題:

- 1.太原管理局所屬技工学校畢業生,一律取消在 校定級的制度,改由現場根据其本人条件,按各企業 工**香等級制**度評定等級。
- 2.其他地区技工学校分配来的畢業生,無論其在 校是否定級,均由現場根据本人条件評定等級。
- 3.过去已按技工学校定級执行的,通过整顿、程 羣众討論后重 新評 定等級。如 新評 等級低于原等級 时,保留原等級工養三个月,以后重新評定,仍这不 到时不再保留。

五、关于工資支付办法:

企業單位职工一律实行日工資制,病假按劳动保 險条例規定执行,亦假不發工資。

三四、人工、位、成是医性类似。在也是公司、江、人工

OBSTRUCTOR ALERANDA OF THE STATE OF THE STAT

1957年3月20日

太原区出勤率和劳动紀律方面存在的問題及解决意見

太原管理局所屬国营煤矿 1956 年生产工人出勤率仅完成計划 94.81%,比 1955 年实际出勤率降低 4.28%。尤其以西山、大同兩个矿务局情况最严重。西山矿务局仅完成計划 93.26%。大同矿务局完成 93.92%,比去年降低 6%左右。出勤率低的主要原因有以下几点:

一、随着工人队伍的壯大,帶來了目前工人成**份** 的复杂情况。

解放以来,随着企業生产的恢复和發展,工人队 伍不断壯大。太原管理局所屬各矿,1949年至1952年 共增加工人 14876 人,1953 年至 1956年的四年 中 共 增加工人 26184 人。这些人,来自四面八方,出身于 各个阶層,如有些是地主、富农等,帶着个人主义、散 漫、懶情以及好逸恶劳等形形色色的非工人阶級思想 意識,帶有不順遵守紀律、怕吃苦、好困难、挑肥揀 按、投机取巧等思想作風,因而促成劳动紀律的楼弛。

二、政治思想工作薄弱。

1956年以来,某些干部叉片面理解中央关于关心 工人疾苦的指示, 把关心工人疾苦同向錯誤行为作斗 争以維护劳动紀律的是非界限模糊起来, 从經济上 "关心"多,从政治上关心少。在生产中單純以多給工 青獎励"激發"生产情緒。而在工者改革中則热衷于提 級增資,沒有或很少进行社会主义劳动与分配的教 育。結果邪气上升、怪象百出、旧社会的遺風惡智有 所滋長,仅据几个典型調查,假病的人很多。大同自 洞矿 813 回朵掌子25个病假工人中除 5人需轉劳动保 險待遇, 3人应繼續治疗, 3人可調做輕工作外, 其 余14人完全可以立即出勤生产。西山白家庄矿二号 井,檢查了75个人的病案,就鑑定出有46人可以上 班。1956年全区赎工 221570 个工日,相当于 724人 一年沒有参加生产。这些職工的人,有的聚賭,有的 到处游逛或胡作非为,并且毫不以为邓,甚至引以为 豪。西山有一个工人說:"賭博都沒有把我怎么样, 職几个工有啥了不起?",大同有一个工人說:"不上

班也开除不了"。有些人無理取關地所謂"告狀",到太原、跑北京,明知無理,認为"反正公家得給我买 重票、得給我飯吃",游覧名胜古跡。

各單位工人打架的事也不少。各局、矿均有些工人抵擋男女关系,因而有些工人不敢上夜班,甚至白天也不安心生产。西山矿务局已發現聚赌数起,他們 赌博时还布設崗哨,預防走風。据大同矿务局初步調查,仅白洞矿就有販卖鴉片烟者20余处。

#

保

这些投机取巧, 違法乱紀的思想行为, 由于我們 社会主义思想宣傳教育工作满弱,已經严重地滲入工 人阶級队伍、侵蚀着工人思想、因而一些老工人甚至 党員、团員也滋長了不問政治、不顧生产等不良思想 作黑。从經常峽勤的工人中看,往往是負担輕、級別 高、工龄县的比较多。西山矿务局有一个退伍军人是 个六級工、每月收入74元、家中共兩口人、他設: "坐着吃也餓不着",因而兩个月不上班。健他上班时他 設有三个条件:第一要井上工作,第二要輕工作;第 三要"干淨"的工作。大同同家梁矿有一个工人因为工 龄县、病假补助 100%、往往比出勤生产工人收入还 多,他向别人說:"我坐着比你們上班还摔得多!"由 此可見,部分工人思想,正在向着不遵守劳动紀律、 不劳而获的方向蔓延和滋長。大同同家梁矿有一个工 人說: "共产党关心工人疾苦,沒有(錢)了就想办法, 不上班也餓不着。"正是說明了这一問題。

有些領导干部分不清是非界限,怕就上官僚主义,不关心工人疾苦等帽子,不敢向違法乱紀錯誤行为作斗争。有些領导干部的人說沒有攀 众观点,怕"影响工人收入",不敢坚决执行劳动工查政策。

三、由于执行工**養、獎励政策方面**的偏差和劳保 制度、劳动管理制度中存在着一些缺点,也助長了劳 动紀律松弛,影响出勤。

由于工養改革中采取对达不到新技术标准要求的工人保留原等級和調極工作的工人一律保留工資的作法,因而部分工人要求做極工作,拿高工資。西山自家庄矿有一个工人原系因病調二号井当勤杂工的,工资改革时,又要求調到井下,按井下工人評了級井补發了工養以后又要求上井,說是旧病复發。大同白家庄矿每天要求調整工作的有 100 人之多。这些人的要求得不到解决就"泡"。"磨"、吵鬧,不上班,有的还打医生。

在工青改革評級中,規定完全按技术条件,不考 建劳动态度,虽然,对工人學習技术起了一定的刺激 作用,但也助長部分工人不积極劳动的思想情緒。不 少积極劳动的工人不滿的說: "只有技术,躺着能建設 社会主义嗎?"

在獎励制度上过去都有关于出勋率的要求,而現 在取消了,不管職工,事假、病假多少一律按出勤天 数計獎。陽泉有的工人因職工被开除以后还补發獎金。

劳保条例規定滿八年工龄的工人請病假六个月以 內由行政按标准工資 100% 發給补助,因而有些工人 在生产不正常或修改定額初期暫时达不到定額的情况 下,觉得裝病請假比上班工資还高,于是就不出勤。 有的快达六个月就上几天班,然后再請假。西山有个 工人从1956年9月請病假,整天在家吃喝,打朴克打 到夜里12点。陽泉二矿五一队有个七級工人,一人 請病假全月只上五天班却領工資 103 元。西山白家庄 矿小南坑有一个工人說:"我是七級工,一个月上十来 个班再吃上他廿天劳保就行了"。

在劳动管理制度方面掌握的不严,是非分不清。 有的無病裝病請了病假。而有的質病了讓家屬来請假 却不讓进或不准假,工人反映說: "誰搗蛋誰 就 吃得 开,誰不鬧誰就倒奪"。在招募工人工作中,审 查工 作馬虎,有些历史不清,来历不明,或患有各种病症 的人也招珍进来。其他如輪休制、卡片管理制等执行 的也不認真。这也都造成了劳动紀律的松弛,影响工 人队伍的純潔。

四、伤亡事故多,生产秩序不正常,高工現象严重。

全区全年因工伤缺勤 232034 个工作日。每 發生一次工伤事故都严重地影响工人出勤。去年 8 月西山西銘矿瓦斯爆炸以后,大批工人不顧在井下工作,要求調到井上,或不顧出勤,西山有一个采煤工因工伤掉了一个牙,經請求調車泵組工作后,仍然不顧出勤,三个月只上三天班,一再要求到机器厂学鉗工。在复員轉業軍人和中小学生中,一部分人不顧下井工作。即使到了井下,生产也不安心,出勤也不正常。

有些基層干部甚至某些個导干部偏重于單純赶任 多、追进度而忽視正規生产,从而使生产秩序更加混 乱,造成窩工浪費,工人工養收入減少,情緒低落, 不願出勤。

五、环境衞生很差,疾病治癒率低。

1956年缺勤工数中病假占缺勤总 工日数的 41.16 %。据大同、陽泉、潞安三个單位的統計, 1956年病假比 1955 年增加了 11.43%。尽管其中有一部 分 假

病,但也說明衞生和治疗工作是有問題的。

疾病之所以如此之多,主要是各种感染流行性疾病發病率增加得很快。1956年感冒病 就占新病率22.69%,比1955年增加30.7%;胃腸病占新病率15.89%,比1955年增加78.53%;痢疾占新病率70.01%,比1955年增加了22%;支气管炎占新病率3.71%,比1955年竟增加了140%。說明我們环境衛生工作是做得不好的,尤其是非下环境衛生更差,飲食不清潔。

大多数矿的工人食堂衛生工作很不好,西山工人 反映: "食堂的碗越便越小,筷子越使越粗"一到夏天 蒼蝇乱飞。軒崗工人反映: "不吃肚子酿,吃了又生 病"。井下飲食条件則更談不上清潔衛生,井下工人 經常吃不到热飯热菜,喝不上开水。有些單位井下虽 致有水箱也不够喝。杜兒坏矿的井口浴池仅15平方公 尺,同时池里經常只有一尺多深的水,又黑又髒。工 人反映: "不洗手脸髒,洗了全身髒。"

各地公共厕所的衛生也極差。如汾西富家雅,西 仙自家庄矿的五一街的厕所是 粪 便 四 溢,無插足之 地。有的井下厕所太少,工人到处大小便。

上述問題中,大部分是用很少量的錢或不用錢而 加强管理就可以解决的。但由于管理不善,现有条件 未充分利用,而职工健康大受影响。

井下作業环境的衞生工作也做得很不好,对国务院防止矽康危害的决定未認真其徹、粉塵情况严重地危害着工人的身体健康。汾西矿务局富家避旷坑下二組工作面对煤塵測定的配录中,每立方公尺达 15800粒。对石門捆进工人,也沒有进行定期的健康检查,水黑鐵等混式操作很少采用。

在治疗技术上也存在着严重的問題,医务人員技术水平低,加以某些医务人員责任心不强,以致医疗事故多治癒率低。如大阿矿多局于1956年11月份組織的零众性医疗事故大檢查,查出一年来大小医疗事故111件,一般差錯65件。由于衛生医疗工作作的不好,疾病得以蔓延,出勤率受到严重影响。

針对以上問題,提出下列解决意見:

一、蹇照中共山西省委的指示,广泛深入地开展 社会主义思想教育工作。

(1)通过这一工作,使广大职工划清社会主义思想同非社会主义思想、無产阶級思想同非無产阶級思想的界限,从而正确地認能發展生产与改善生活,民主与集中,自由与紀律,个人兴趣同国家需要,目

前利益同長远利益的关系。

(2)在进行这一工作中,应依照先领导后辈众, 先党内后党外的步骤,首先在领导干部与党員中明确 是非界限,以發挥战斗力。

(3)在作法上应抓住好坏典型,以真人真事做教材。例如: 表揚獎励一貫遵守劳励紀律,从不無故缺勤的优秀工人,树立族懒、發揚正气; 啓發老工人回忆过去,比比現在,瞻望將来,以提高阶級觉悟,發揚艰苦奋斗的优良傳統; 領导上算清本企業几年来生产的發展和工人生活改善,国家的投資和企業的上撤等几笔大帳,向职工詳細交代,以提高职工对国家生产建設的責任感。

委

往

T

新

时台

If

快

頂1

高效

吨/

二、巩固劳动紀律的主要办法是致动菜众,加强 政治思想教育,要防止惩办主义。但对犯有錯誤、屡 教不改、在草众中影响很坏的分子,也应根据企業內 部劳动規則綱要的規定严肃处理。但一般不应輕易采 取开除办法。开除职工,必須在全矿(厂)职工中进行 广泛討論。

对强姦幼女、贩毒、吸毒、聚赌、打人、偷盗等 破坏社会秩序,違犯国家法律的分子, 应建議政府依 法处理。瘋子打人、醉酒行凶, 可强制其到一定地 点,派人暫时看管。

对未經請假回家或請假回家逾期不返回矿(厂)的 职工,应写信通知本人限期(限期多長由工人討論决定)返矿(厂),如逾期仍不返矿(厂)上班,又無正当 理由者,按自劝离职处理,可以除名(除名在企業內 部劳动规则中沒有規定,因为它不是一种处分)。

三、提高生产技术管理水平,加强 業务保安教育,严格执行每周一大的安全活动日制度,作好对职工特别是新工人的保安教育,認真實做安全 生产方針,为工人創造安全正規生产的条件。同时应加强劳动組織工作,克服窩工浪費,以求在增加生产提高效率的基础上增加工人收入,从而鼓励工人积極出勤,保証完成国家計划。

四、坚决糾正工資工作中的缺点与錯誤, 堵塞漏洞。今后在評定工人技术等級时, 应适当结合劳动态度。 計件工賽与獎金的分配中, 也可采取按技术等級高低、劳动态度好坏分配的办法。对此, 各單位可以定具体办法重点試行。但全面推行, 应报管理局批准。

病假將滿六个月,本人不愿轉入工会劳保費开支 而坚持要求上班,在短期內又以旧病复發請病假者, 其病假工日可与前一段病假合併計算,累計滿六个月 时,应轉入工会劳保費开支。

*在工会领导下,成立革众性的"劳动鑑定委员 会"、吸收医生参加,定期对病号审查鑑定。对無病 裴病、黑取剂假工者者,經草众揭發,委員会鑑定、 **华毅**病假工者,以后再不上班按腊工处理: 并經營众 計論,予以适当处理。

五、貨徹以頂防为主的衞生医疗工作方針,开展 曼国衞生运动, 搞好环境衞生。 認真执行国务院关于 防止砂廉危害的决定及工矿衞生条例,做好用保溫箱 往井下送开水、热飯的工作,預防多發病傳染病的夢 私。提高医务人員技术水平与责任感, 消灭医疗事故, 提高治癒率。

有事政治學是有主義的 的现在分词的现在分词

學所能解文學是發展的文學不可能因為於此一

多种的是对各种的特别的,就是是是一种,但是一种的一种。

六、在發动草众的基础上,認真其徹"企業內部劳 动規則",建立与健全必要的劳动管理制度,如考勤 制、請假制、升入坑牌板制、輪休倒班制、卡片管理 制及交接斑制等。

上述意見与媒炭工業部以及太原管理局以往的有 关规定有出入者,一律按此意見执行。这些意見地方 国营煤矿也可参照执行。

中央以后有統一規定时,按中央規定执行。但依 据这些意見, 处理各項具体問題时, 各單位必須充分 發动整众,加强思想教育工作,有計划有步骤的进 行。严格防止行政命令、簡單化的做法,以免發生偏

英朝红竹村总计省约集 等文人等 1人公司5 王封矿劳动工資工作的經驗

集作矿务局

BERTHER BERTHER BERTHER THE SERVICE OF THE

不断整頓与改善劳动組織

我矿几年来在党和上級行政的正确领导下,依靠 了全体职工的积極性、創造性、經过民主改革和推行 新采煤法,糨積学習与推广了苏联和各兄弟厂矿的先 进程验,在保証安全的前提下,不断改进操作方法和 不断整頓劳动組織,使劳动生产率不断提高。

被止目前为止,我矿育經过規模较大的四次組織 改革和六大劳动组織整頓。建立了矿、区、班三級制 的生产管理組織形式。每次劳动組織的整頓都是以当 时的政治运动和党的号召为动力,以推广先进經驗为 工作方法进行的。

首先,在回采工作面,实行了工种事業,固定了 班大。故頂班使用回柱紋車代替了人力放頂,在条件 許可的情况下推行自然發慢下沉放頂法,多縄头少拴 快拉和舖篾卷柱等回柱法,使放頂效率由 1953 年 放 頂125平方公尺需用40人,減到現在的14人,并提 高效率2.86倍。 朵煤班推广了重型溜于靠煤墙、爆 破裝煤、顯帶打眼、分毀混合作業等,使回采工作面 数率由1952年的平均3.5—4吨/工,提高到7—8 吨/工。在劳动配备上,1952年倾斜县度80公尺,

朵高2.2公尺-2.6公尺, 进度1.9公尺的工作面, 三班配备 120-140人,由于采取了上述措施,到 1956年同样条件的工作面,只配备61-75人。

其次,掘进和老回采工作面,由于使用小煤車代替 了人力拉管, 推行了交叉作業、双掏槽、小楼接煤、 大矿車跟掘进头等方法,使劳动超纖逐漸合理。1952 年每大組配备 24 人, 到 1953 年減为 14 人, 1954 年 又減为 11 人, 1956 年每大組定員又減至 9-10 人(一大組三个工作面)。掘进工效率由 0.2 公尺/工,提 高到現在的 0.5 公尺/工以上。

再次,在辅助工及非生产人員方面:推广了兼职 作業和小型机械化、自动化。如井下修护工經过实行 分段負責制、流水作業、調整班次、支柱兼清理工、 由 1952 年的 584 名到 1956 年減少为 380 名。而巷道 維护長度則由 1952 年 18000 余公尺 均長到現在的 28000 余公尺。 每工修护棚子由 1.85 棚提高 到 2.59 棚(按支柱定額計算),效率提高61%。在运搬方面; 除增加無極縄、电机車外,实行了交叉兼职作業,合 理的利用工时。如撥小流兼攜油,掛鉤兼倒車、倒車 兼管溜子等。另外,科室取消了通訊員,組織看澡堂、 看宿舍、看茶爐等工人兼作勤杂工作。仅1954年就減

去勤杂工 30 余人。三个食堂合併为一个,設置 在 宿舍厂房集中之間,減去了 29 名炊事員。

整頓劳动組織工作在我矿也不是一帆風順的,它 會遇到各种思想障碍:第一、有些領导干部認为人多 好办事, 交人容易要人难,第二、講排場,認为沒有通 凯員不够三級不象个單位, 班長还想設个不 脫产的 大組長; 第三、少數人認为兼职作業, 推广先进歷 脸,等于叫人多干活,少拿工资。工人認为編余丢 人,怕測出来后工作不能称心。我們發动琴众反对了 这些有害的思想和錯誤認識。办法是: 組織学習, 提高認識, 自查自改。掌握好情况, 用座談、算細帳 的方式进行說服。并向羣众講清多余人員調出來, 企業一律包下来, 保証工作。从而, 使基 众 認 識 了 整頓劳动組織的重要意义; 积極拥护、支持, 各級 領导的保守思想也随之站不住脚。如1955年整頓劳动 組織时, 机电科有个科長, 大喊大叫"沒啥整", 說: "骨头油早已挤干了,再减人出了事故誰負责?"迟迟 不动, 党委書記和矿長找他談, 他还是摆情况要人。 怎么办? 只有找羣众。經过羣众会、算細帳、划了一 下职责范围,建立了整修配件机电维护责任制, 結果 有27个工人沒法安插,还是交了出来。也沒出事故, 照样完成任务。

推行小型机械化和自动化、大力支持合理化弹 議,提高机械設备利用率是依靠羣众,推动生产,提 高效率的重要环节之一。为切实做好这一工作,建立 了合理化建議委員会, 配备了事职干部, 丼組織了琴 众性的合理化建議小組,从而奠定了这項工作的整众 基础。每月根据生产中心問題出課題,本着花錢少、多 办事的原则,广泛的开展合理化建議。特别是在小规 机械化和自动化方面对减少人員所起的作用是比較显 著的。如在运輸方面,利用地形坡度和旧有設备,推 行了井上自动爬車、井底小無極繩繞道、井口自动稳 練器、自动翻車器、井上下自动滑行等、 节省了88 人。在选煤装煤方面推行了自溜选煤台、自溜装車 台,利用旧煤倉改用电溜子装煤、电爬,以后又用重 型溜于装車等节省206人。丼提高选媒效率一倍半、 装火車效率提高6.8倍。另外,实行了圆筒锯做成品 棚子,提高效率32倍,节省13人。自动風門节省18 人。根据 1954 年到現在不完全統計, 实現有关 改善 劳动組織、节省人力的合理化建議共188件,減少达 300 余人,每年可給国家节省約25万元。

在机械化方面, 井下运输机械化由1953年的

87%到 1955 年提高到 97%, 鉄路接車机械化由 1953 年 39%, 到 1955 年提高到 97%。

妥善的安置和处理编余工人及老弱硅人品

精減下来的人員思想是較复杂的,也是混乱的。 多数人認为精減下来是自己落后了,吃不开了;工資 高的怕降工資,原来劳动輕一点的怕調去干重活等 等,有不少思想顧虑。

可是,有些区班長还在这时为工人制造"顧虑", 趁机会把本單位落后調皮捣蛋的、經常不上班的、不 好領导的往外推,以后人員不够了再要。根据这些情 况首先在党委会議上进行研究,决定一方面讓工会进 行思想發动,解除顧虑,另一方面决定交人單位要整 班、整組交人。等人交齐,我們首先进行了划类排队 (身体健康的技术工人和非技术工人,身体弱的等), 然后根据工作需要进行分配工作或适当处理。

如 1956 年精減下来的 265 人有 70% 是輔助生产工人。我們处理的情况和方法是:

1-

長

平

A

起

31)

1.身体健康的技术工人和非技术工人組織起来进行 5—10 天短期集訓,着重學習保安規程和作業規程 (特別是非技术工人要學会,經考試及格)充实直接生产。1956 年我們以 70 人組織了一个工作面,充实了采煤力量,保証了質量和效率不断提高。

2.把身体健康的技术工人和非技术工人根据上級 指示和要求,支援新的矿井,1956 年我 們 抽 出 100 人一120人支援了馬村矿和 39 号井矿。同时还对新老 矿的高等級和低等級技术工人进行調整。其余人員充 实一下本單位的輸休和人員不足的單位,如充实因調 外學習和提拔干部等所形成的缺額等。

3.老弱殘人員需經过医生檢查鑑定和矿的劳动鑑定委員会审查,認为沒病,但身体弱不能恢复原工作时,可分配輕工作或擅副業生产。輕工作有井下放炮、开溜子、地面防水、木厂收發杂工等(計算效率)。分配搞副業的有荆片和竹笆加工組、燒石灰、种菜。另外是給一些有技术的木工瓦工配备一些老弱稜进行修建房屋,自建公助宿舍等(不計算效率)。

从 1957 年元月到現在, 我們整頓下来 103人,除 15人能充实生产外,其余我們抽出了五个干部(內有科長一人、代理党支書一人)成立一个副業科, 搞 剧業生产。对这些人的开支費用,是逐步实行独立的經济核算。目前工查發放办法是:除按所担任的新工作評定工资外,其余由矿組余經費發給新旧等級工资

做好保証出動率的工作

經过劳动組織整頓和人員的特減,保証出勤率的工作就显得更为重要。否則就会因出勤不滿員影响安全和任务的完成。所以必須严格考勤制度,提高出勤率,保証生产有力量。几年来我們在保勤工作上作了一系列工作,但也存在不少問題。1951年到1955年生产工人出勤率都在90—93%左右。但到1956年1—9月份却下降到86%。为什么下降了呢?經党、政、工、团会同有关部門分析,其原因有以下几点:

1.規划以后生产管理工作未跟上去,地区安排、 空車、材料供应和工具配备有問題,造成工人和区班 長意見紛紛。完不成計划,工養少,情緒低落。

2.全面修改和提高了定额,最多的提高到80%, 平均比1955年提高 34%,如工作面播煤由原定额 25— 28吨/工提高到 40—45 吨/工。从定额表面来看是合 键的,但对完成定额的有利条件估計多了一些,对不 利条件估計少了一些,再加上在貫徹新定額中,对組 微实现突破定額的工作不具体,致工人工資降低,工 人意見很多,說: "現在是三保一空(三保是干部工资 有保証,机电工人工资有保証,計时工人 工资有保 証。一空是采煤工人完不成定額得不到 工资 为空)" "李白饃換个黑饃,上井后区長不叫走,还得挨批評, 上班不如裝稿。"

3.从1956年以来,矿上对文化学智时間安排多了一些,每月除贯彻討論作業計划、党团員支部大会、安全活动日、技术課、倒班休息外,其余时間都是举文化,每月在15天左右,工会活动时間很少,所以对工人的政治思想教育不够。这样就出現了違犯劳动起体、驗工、裝病、不上班,有的上山打野鬼、乱搞男女关系,有的到医院和医生吵嘴讓批病假。有的个别人还由王封搭車跑新乡、郑州看戏不上班。

4.考勤制度不严格,不上班的很少加以过間,各

区單純的伸手要人。

我們根据以上問題,行政方面組織了矿長、工程 师、区、科長分头具体解决生产地区安排, 空車材料 供应、工具配备等問題,又把原来的考勤制度加以明 确具体。

- (1)加强井口管理、每班由区队向井口管理室領 牌、点名、散牌、基層干部实行签到。
- (2)据进、采煤根据情况实行七組輸休制、七段 輸休制、七人輸休制。
- (3)把每月計划人員工数列入計划圖表, 按出勤 圖表进行輸休。
- (4)严格請假制度,事假婚丧兩天以下的由区队 批准,三天以上的由井口管理室批准。

除坚持原来四个制度外,对泡病号和不上班的工 人进行了以下几个工作:

①發动羣众,特別是党团員和积極分子,作家屬的思想工作。另一方面,明确各区有一人为管人事的区長,会同支部書記、班長、車間主席(工人不脫产)除工作休息外,分头到他家去慰問,了解情况,有思想問題的,打通思想上班,有其他問題的帶回矿研究处理。对真正病的看病,生活困难的尽量設法解决。

②矿的党委把各單位的情况,对不上班的人員进行研究,組織党、政、工团及职能部門分別慰問。我矿去年8月份長期病号达360人。为此,抽出40余人由矿長党委書記領导,首先进行了查病历、查档案提出解决三个問題;第一、通过慰問,真正有病的进行安慰,組織医生檢查治疗,同时家庭生活有困难的給以补助或救济。第二、沒有病但身体弱的經过座談慰問,調作輕工作或搞副業生产。第三、有思想問題經歷問座談打通思想动員上班。

根据准备的資料和三个要求,組織了四个戀問組分区分病号下宿舍下宏村进行慰問,經过了一星期的时間,搞清 360 名病号中有 159 人是思想問題,估44,10%;其中關工資的 15 人,鬧測劲的 38 人,怕轉劳保 25 人,家庭問題 13 人,鬧不困結 6 人,滿足現狀,做一天坐吃五天的 30 人,鬧名誉地位 12 人,關解姻問題 2 人,揹肃反包袱 15 人,鬧組織問題 3 人。这些有思想問題病号絕大部分是可以坚持工作的。經过慰問教育,360 名病号中陆續上班的有 166人,佔病号46%,还有 55 人經医生檢查可以做輕工作还沒上班(現在已参加輕工作),真有病的 42人,同时救济了 7 人。有納的工人(長期病号半个月

以上),組織集中疗养,抽出医生、專职干部、**炊事** 負專門負責病假疗养工作,除星期日外一般劝导不要 间家或乱跑,以免影响疗养。同时还給以 适 当 的 体 育、娱乐活动和文化学智。

③ 發动工人,依靠工人,严格考勤制度,自己訂 保証条件、自己执行。事假本人申請,区班長批准。 病假請假,本人申請,区班長盖章,医生批准。否 則,按職工論处。

經过以上一系列的工作,仍有个別工人違犯劳动 紀律、裝病、不上班的。如去年我矿掘进区,有个工 人裝病不上班,开病号工者,每天他去帮助戏院卖 票,贴戏报,华月还要挣几元錢,看見他本組工人和 然人时即兩手把肚一捧,就"肚痛"。經本組工人和区 的領导搞清了这种情况,区里即通知医院不再批他的 "病假",他去找区長,支部書記,他們叫他去找小組; 小組提出意見要停止工作反省,在三班井口会上做检查,結果他进行了检查, 丼訂出了保証条件, 縱積上班了, 丼且工作也較前积極。00

这样做了以后, 1956 年 11 月份原煤工人出勤率 比 10 月份提高 2.37%, 病假工降低 12.15%, 公假 降低32.15%, 工伤工降低12%, 赚工工数降低41%。

从去年 10 月份到現在出勤情況是較好的,由去年 1-9 月份 86%,提高到 88-90%,如回采五区七个 老病号到現在都沒有了,全矿 360 个老病号到現在降低到 65 个了,有力的保証了去年第四季与今年一,二月份任务的超額完成。但也产生了一些問題。一方面是一些老工人慰問以后帶病上班,回采一区有个工人上班帶着莉要下井,他說:"我不上班对不起共产党、对不起同志对他的关心。"另一方面有些觉悟低的工人說:"慰問病号是催工人上班"。

一年的人们,但是在在不好的第一日的人的数100mm。 8 8 7 人们的评估 26 00 - 03 04 起去。 例 對 1000

(=)

計件工資的推行与管理

1. 推行計件工畫一般是由点到面,由低級到高 級、是經过不断的改进提高和扩大范围的。在回采工 作面,过去是三班混合計件后改为分班分工种計件, 小組混合計件到現在改为二人分段混合計件(也可叫 作混合工作队)。掘进老回采方面,由大粗三班混合計 件, 改为分班大组計件(每大組有三个小組), 以后又 改为小組混合計件, 运修, 选煤工由小組發展到二人 或个人計件。計件形式不断改进,克服了平均主义五 租依侧的消極情緒,有力的刺激了工人的 生产 积極 性,提高了工时利用率。目前我矿井下工人有效工作 时間(基本作業和輔助作業)是396分鐘, 井上达450 分鐘。計件工資推行由采掘到輔助,由井下到井上, 也是逐漸扩大的。1952年計件人数佔生产工人总数 39.88%, 到1956年扩大到53.76%, 計件工人实际 計件的工數比重,由 1953年 42%,到 1956年提高到 73%. A hard to the an an abundance a second

2.在改进計學形式方面: 虽然計學形式小刺激性 大,混合組織工时利用高,但其中也遇到了一些問題: (1)爭工具, 五不联系, 五不打基础,因之有些 人設計學形式小,是分散主义; (2)排挤高等級工人 和体弱工人,新工人誰也不願意和他們在一起計件。 我們的解決办法: 配齐工具, 專人保管, 交接清点, 电體等大的設备由班長統一掌握使用。严格工程驗 收; 計件由工人自願結合(有时每旬一次,有时每月一次), 班長批准。个別高等級工人如八級工在計件中超过定員标准的最高等級时,差額另由行政补助。 新工人三个月以內不实行計件,为培养新工人,老工人帶徒弟也發計时工養,或采取新老工人,在一起工作,扣除新工人工作量,老工人計件。計件工資分配情况:在采掘方面是分項定額,混合小組計件,按个人等級分工者。

3.在推行計件工資中加强定額管理是一項很重要的工作,我矿驗收員和定額員都归工資部門領导,这样可以檢查監督計件工資正确的执行。凡是实行計件的工組,一律按件支付工資,不得計时。如因条件突然变化定額手冊中又無与之相适应的規定可以解决时,經区班長申請定額員审查,矿長批准改为計时工资,但在生产中不准班長向工人許願确定計件或計时。發生事故或者空車影响超过半小时發80%的停工工资,但必須由責任者蓋章,調度室証明方可發給,如本区、木單位本人造成停工一律不發。

4.驗收員进行驗收工作是根据驗收制度和作業規程,不合格产品規格不收,返修不支付工養。不屬于工人本人所造成的不合格产品,如班長指揮錯誤測繪錯誤,需責任者蓋章由矿給以适当处理,工人工養照發。驗收工作量是由驗收人員直接进行与計划部門數字对照。虛报工作量現象已基本消灭。

5. 定額管理中另一問題,各工种定額在执行中少

数偏高偏低不平衡,不合理的現象在我前也是存在的,当工人完不成定額时,往往是計件工数減少,出動率下降工人情緒低落。我們也注意了这个問題,解决的办法是:每月召开一大定額分析会由各区工人代表参加(工会工查委員),找出完不成定額原因,加以解决。屬于工人思想問題,由工会解决。屬于定額本身問題,由可或区及有关部門解决。屬于定額本身問題,工資部門解决。会上还搞不清的較大問題,由可超級人員經过具体測定調查分析,提出措施加以解决。如1956年第三季采煤工完不成定額,經过标定分析肯定了不是工人問題,而从管理上采取五項措施,條改了八項定額。

定額的制定与修改

1.根据上級指示,我們堅持了一年左右。全面审查修改定額制度,定額水平如以 1951 年为 100%,到 1955年各种定額提高的情况是:掘进工281.82%,新 果工121.43%,支柱工231.25%,并上运搬594.59%, 选煤210.39%, 裝火車443.75%。

2.我們修改定額的依据是: 机械設备的增加生产条件改善; 劳劲組織逐漸合理; 工人技术水平操作方法的提高,除此而外抓3个环节: (1)召开工人座談会; (2)实践中就計; (3)科学的进行标定等。全面审查修改定額,由矿多局就一組織各矿标定員进行科学的技术测定,整理分析制定定額。为了把定額水平建立在先进可靠的基础上,同时又能使多数工人經过一定努力可以达到,我們还以实际完成情况(近三个月)用新定額进行测算。 并随同新定額提出組織技术措施。新定額在提交党委会議初步研究后,即組織基众討論,找老工人座談,經过补充訂正,由党委討論同意再报請矿务局批准。貫徹定額是在职工代表大会或职工大会討論通过。

定額不可不修,也不可乱修,經常注意保持修改 定額的严肃性和定額的先进性,除临时定額(一个月 以下)、各矿不統一的小定額、新試行的定額由矿長批 准修改外,其他均由矿务局批准。各区、科無权改变 任何定額、

3.在工人接受新定額以后,即抓紧全面發动工人,推广先进經驗,想办法、找等門突破新定額,同时數緣力量,重点帮助工人突破定額,总結其經驗,推广全面。如1956年7月份貫徹新定額时,我們党委研究抽出一位党委書記,組織了工作組,帮助采一区

摸索和推广了17項先进經驗, 采煤工人張為眼还創造了中間开口, 兩头分架的先进操作方法, 放頂強推广了多纖头少拴快拉, 快速移溜槽(重型溜子, 原来6个人用5个小时; 現在5个人用2.5小时),整修班推广了分段爆破裝煤, 使20%—40%的煤在整修班自动装入溜煤槽內。这样在一个月內就突破了新定額, 第二个月超过了新定額10—15%。經过三个月的时間, 五个工作面就有4个超額完成新定額(个別定額沒完成),有力的說明, 依靠攀众推广先进經驗就可以突破定額, 保証工人工資收入和計划的完成。

獎励制度採行情况

我矿獎励工作在1953年以前是較为混乱的,种类多、重复多。1953年以后,所有獎励統一划归劳劲工 資部門掌握,經过不断的定期修改补充;建立了比較 正規完善合理的獎励制度。我矿在整頓建立修改獎励 制度时經常注意以下几个問題和原則:

1.獎励制度不应过多,不要重复。目前我矿共有 獎励制度六种:回采工作面采煤整修班有循环獎和煤 質獎兩种。放頂班实行坑木节約獎一种。掘进、老回 采、修护、保安实行安全完成任务獎。机电实行安全 运轉獎(得完成任务)。运輸实行安全超产獎。选煤实 行煤質獎。实行獎励人数佔全矿人数 78.79%, 直接 工每月最多得兩种獎,輔助工只有一种獎。井上如运 輸和其他工种,因条件不具备,还有 300 余 人沒 实行 獎励,科室及勤杂与非生产人員,从未建立过獎励制 度,每年只評一次模范獎。

2.獎励条件不应过多,要具体容易檢查。确定各工种獎励条件要注意和得獎的可能性相适应。目前我矿獎励条件一般是一至三个。如采煤循环獎励条件規定:完成月作業計划規定的正規循环数、产量、效率;捆进工条件为进度、效率、工程規格;保安工獎励条件;有效風量、完成任务、出勤人数不超过月定員人数等。各种獎励条件互有联系但不重复,如采煤的煤質獎,必須保証完成产量。坑木节約獎必須降低材料吨耗成本。由于条件具体簡單同时又是該工种主要任务,不分散工人注意力,容易被工人所掌握,所以在生产中的作用也就大。


規定了得獎条件,还必須規定和發獎金的条件, 这样才可以克服平均主义,教育少數違犯規程制度的 工人。各种獎励制度都統一規定工程質量不合格,違 犯規程制度,職工不得獎,有輕伤事故責任者不得獎, 重伤和重大事故小組或全班不得獎,出了死亡全区不 得獎。

3. 獎金規定要具有刺激性,即不能少又不可多。 獎金規定少了工人不在乎,多了会削弱計件工查的推 行,丼影响工查超支,形成工查混乱。我矿規定完成 獎励条件發給本人的獎金數額如下: 采掘工月标准工 查16—18%,輔助工8—14%,每月出勤不够 20 工者 不發獎金。

4.及时發獎扩大影响。我矿月獎一般 在 次 月 10 号前通过大会或分区 小会安 圣活动 日工人 集体活动 时 發放。

另外,除劳动竞赛先进生产者合理化建議,兩种 按規定經常評獎外,其他可獎的事蹟均由各單位贴时 申請,工資部門审核后,送矿批准执行。这些獎一般 是不多的,獎品是物質獎和荣誉獎相結合,如錦旗、照象、獎狀、先进生产者命名書、光荣 榜、光荣册等。物質獎在一般情况下發給,荣誉獎在对比較突出的先进人物先进事蹟才發給。由于我們改进健全了獎励制度,因此獎励在生产中起的作用是大的,如1956年上半年煤質降低,含矸率超过国家指标兩倍多,7月份实行煤質獎以后,含矸率下降到計划10—20%以下,节約价值为数不小,輔助部門用人,因沒效率限制,出勤經常超計划規定的定員,以后規定超过不發給獎时,他們都注意了人力节約,如机电科1956年至年人員出勤从未超过計划,照样完成了任务,实行獎励,工人不但关心完成定額也关心完成小組生产計划。

1957年3月26日



不能这样"特殊"

行 業

国家去年給淮南矿务局不少投查,解决很多职工 沒有住宅的問題。淮南矿务局領导同志也不断地叫喊 职工住宅不够, 要求国家和上 級多給些 投資。 去年 八、九月份国家先后給淮南矿务局增加六万余平方公 尺的住宅投责。按說在职工住宅那样的缺乏和拥挤不 堪的情况下,首先应該考虑怎样最大限度的利用这部 分投資来更多的更好的解决职工住宅問題。可是,淮 南矿多局的领导同志却不是这样考虑的,他們用很大 一部分投資,首先为一些局、矿主要領导干部建造起 "七大家"、"八大家"、"十二大家"新的住宅来了。矿 务局事为局長、总工程师等盖了八戶比較漂亮的住 宅, 号名"八大家", 每户建筑面积一百零二平方公 尺,每平方公尺的遗价到现在已近六十元,每户居住 面积八十五平方公尺,內有大小臥室、会客和飲食 間,另外有厨房、衞生間,还有极母室。現还正着人 修園牆、植花草树木、修草坪呢! 这些都不算在單位 造价内。买来的两株柱花,已移栽到这里。

大通、發家崗測一矿也建造了同样的房子,事为矿 長一級領导干部住。大通矿以每平方公尺五十一元 的遗价,盖了七户共七百余平方公尺的住宅,号称 "七大家",每户仅使用的面积就达九十平方公尺,除 內部房間設施齐全以外,式样也很別致,并且每戶都有單独的團牆,加上原来外圍的兩道圍牆 共三道圍牆,与"世外"隔絕,好似"禁城"。因为这是矿里独特的头等房子,每月要收十余元的水、电、房租费,便导干部还有些不大称心如意,認为質量还不太好,收費太高,要求按照上級一般不要超过职工工查百分之五的收费标准的指示降低。到現在,該矿在建筑职工住宅上超支六万余元还沒有地方报銷呢!新庄孜矿据說在1955年就下手盖了这样的房子,式样还是"农家式"哩!

是不是这些领导干部沒有住宅或原来 住宅很坏呢? 不是这样的。除了新矿必需要建筑一些以外,大多数單位的领导干部都有住宅,而且一般的都是较好的,居住面积也很宽敞。像大通矿领导干部原来的住宅差不多都有三至四間房,使用面积都在四十平方公尺以上。新庄孜矿1951年盖的"劳模楼"被领导干部住用了,各方面都是比较好的,只是距矿稍远了一些。矿务局搬到洞山以后,住房可能要困难些。可是,因为原来矿業学院迁走后留下了很多住宅,有的住宅还很好,如果稍加修飾和調整,领导干部的住宅是完全可以解决的,不用再造新的。但是,有些微

导干部認为这不好,不适于自己的居住,要求另造新的和漂亮一点的。他們認为: 給职工盖了不少的房子了,自己也应該弄的好一点和舒适些。可是我們看一下职工的住宅是否都解决的很好呢? 全局还將近六千余戶职工缺少住宅,一千五百戶职工住在茅草庵子里(北方的瓜窩棚); 仅大通一个矿就有六百余戶六口人的职工家庭挤住在一間十二平方公尺的房子里,其中很多是三輩同住在一間屋的。就是去年給职工盖的房子,有的質量不好,牆皮脫落,甚至漏雨。

甚么級住甚么样的房子, 甚么級使用甚么样的家 似, 甚么級享受甚么样的待遇, 在淮南矿务局及各矿 分的特别清楚。

分配住宅首先是处長一級的干部,他們分配完了 后再是科長,科長分配完了剩下来的才是一般干部和 职工單众。仅說处長一級干部吧,不管你几口人是否 住得了,分配的住宅面积一律都是三大間房(約四十 余平方公尺,还不算厕所和厨房),因为这是制度。 处長一級干部用家俱上有大棕床、小棕床、大桌、小 桌、底厨甚至洗脸盆架是应有尽有,满足供应。一般 干部只能是木板床,裹合些还能隔一个小方桌。至于 住宅面积当然要比处、科長的小了,够佳不够佳得克服 点困难。矿区机关里有一个干部因惠腎臟炎腰直不起 来不能睡木板床,要發給一个棕床时,行政处首先問是 "那一級干部?"当說明本人是一个干事时,行政处坚 不發給,因为"沒有这个制度"。單位領导上多次写証 明信最后派人去一再請求,算是不錯,冤强發給了一 个棕床。

在各矿住宅划分的也很清楚。有矿县一級干部的住宅,有区科長一級干部的住宅,有一般职工居住的住宅。当然这些住宅是一級比一級好嘍,最不好的当然是一般职工住宅了。就如大通矿主要領导干部的住宅有三道團牆,好像生活在蛋壳里一样。本来一些区科長甚至有的矿長都是由翠众中提拔出来的干部,他們生活在翠众中,为了工作方便,可以在原来职工住宅区,調整较近的住宅居住,可是,硬把他們拉出来,住到另一个地方,不知这究竟有些甚么好处?很难令人理解。

掌众不是要求領导干部必須和他們住一样的,在可能的条件下給領导干部以适当的照顧,維都会体諒的。但是,不能太特殊。特別是正当全国从上到下全面开展增产节約运动,中央一再号召干部艰苦朴素,同掌众共甘苦之际,淮南矿务局領导干部这种做法太不应該。它和很多一些企業、国家机关的領导干部,紧縮自己的办公室和佔用过多住宅讓給掌众居住,正成一个很好的对照。

这个問題曾被上級党委和职工羣众批評过,据說 在某些个別領导干部思想上还有点报怨情緒, 說甚 么:这房子实在不算太好哇,挨一頓批評也太宠屈了 (?)。


編者按: 建議有关部門对讀者来信 揭露的問題,进行調查和处理。

利用鑽孔向井下运送坑木

莫斯科近郊煤田矿井利用鑽孔运送坑木的布置如附圖。自地面打兩个垂直鑽孔,鐵孔間距約1公尺,鐵孔內加套管,直徑为370公區,然后在鐵孔里敷設一鉄鏈(鉄鏈与鏈板运輸机所用的鉄鏈相似),將鉄鏈速成一無極鏈,由一小电劲机帶劲(也可利用自重不設电动机),無極鏈由一个價孔上行,另一碳孔下行,無極鏈上每隔四公尺裝一个托板,坑木就插在下行鏈子的鐵孔內,借着托板的支托,緩緩送入井內巷道中。巷道中卸坑木是自动的,当坑木下送至井下巷道时,由于鐵孔內的套管在巷道內的那一部分,一边是开口的,坑木即可由此倒出,自动装上材料車上。

这种运送坑木的方法,可以应用于深度不大于80 全尺的矿井; 每天6人可运送坑木 2000—2500 根。

(本文系編者摘自"参加苏、波煤矿工作者会議工



加强职工培訓工作

社员的原理是一种原理的

培訓工作中的兩个薄弱环节

沈陽管理局教育处

編者按:目前培訓工作中存在的問題很多,但是培訓計划不切合实际,質量不高是最主要的。沈陽管理 局義育处根据自己的体验,初步探討这些問題, 精神很好,希望做培訓工作的同志們,在总結本單位經验的基 獨上,提出一些更成熟的意見。

最近,我們比較全面地分析了 1956 年以来的培訓工作。檢查一年来的培訓工作,成績很大,基本上滿足了生产建設的需要。但仍存在不少問題,培訓計划不切合实际和培訓質量不高是 兩个最主要的滿弱环节。

計划管理問題

沈陽管理局 1956 年的培訓工作,从总的方面来 說,已經超額完成了任务;但部門之間的工作發展極 不平衡。某些部門大量超过了原定計划,而另一些部 門只完成計划的一半。因此,在培訓計划中形成了兩 个矛盾:一个是培养与需要的矛盾,另一个是需要与 可能的矛盾。

1.培养与需要的矛盾。在后备培訓工作中表現最突出。有些部門培訓多于需要,使訓練出来的工人無处分配;相反,另一些部門則培訓不足需要,只好又追加計划。形成計划变动頻繁,并使培訓工作处于被动。产生的原因很多,其中建設任务的变动(移交时間提前或推迟,需要人数增加或减少),是直接影响培訓任务追加或削減的一个主要原因。例如,平安豎井原来預定1956年底移交生产。因而部分工种于1955年及1956年上半年开始培訓;后来改为1957年4月1日試行生产,7月1日正式移交生产。这样,原来由阜新矿务局培訓出来的工人,只好交給管理局向外借测。工人还沒有来得及测配,矿井移交生产日期又更改为1957年第一季度了。决議既定,已經培訓出来的

工人不但不再外調,同时还要追加培訓 1367人。

造成培訓与需要矛盾的另一个原因,是計划編制 程序安排不当,培訓計划走在劳动計划前面,使需要 和培訓脱节、培訓計划与有关部門失調。

十四個)位別大三番器勢に表面をおからなってから

造成培养与需要矛盾的第三个原因,是缺乏实事求是的精神。某些需要人的單位,怕培訓質量滿足不了要求,因此存在一种"多訓比少 訓强"、"早訓比晚訓好"的思想。所以工程任务和移交日期未定,即急于拟訂培訓計划。如撫顧东露灭矿,設計說明書未到、移交日期未定,需要多少人数也还沒有确定,就开始培訓工人,結果因时間过早,培訓出来的工人無处可用。

今后应該吸取經驗教訓,批判那种認为"多訓比少訓好"、"早訓比晚訓好"的思想,把培訓計划建立在稳安可靠的基础上。凡在生产矿井移交日期未定,工程不定,需要的工种不群的情况下,一般不宜編列計划;同时培訓計划只能少于而不应多于需要数字。培訓計划走在劳动計划前面,这是不正常的現象,应該允許培訓計划与劳动計划前面,这是不正常的現象,应該允許培訓計划与劳动計划问时或稍晚于劳动計划上报。

凡工程移交日期推延,培訓人員期滿無法处置时,除根据需要和在不改行的原則下暫借給生产和建 設單位使用外,可采取"以新換老"办法抽調現取工人 脫产訓練。这样,一方面可以解决培訓工人的窩工問 題;另一方面也給現取工人的提高創造条件。

2.需要与可能的矛盾。扫盲教育的計划和規划是 一个突出的例子。仅据推順、水淺、北票三局統計,

1956年度計划, 扫盲人数为 15646 人, 規划为 36355 人; 执行結果, 实际扫除文盲 24173 人, 佔年計划 154%, 但仅佔規划 66%。 这說明年計划的保守因素 基很大的, 同时, 也說明規划 的冒进 傾向 也是严重 的。年計划的保守,主要是我們对于随着城乡社会主 义改造的高潮到来,必然引起工業和文化建設事業的 高潮估計不足。这个問題, 已經由反对右傾保守思想 的斗争和基众的积極行动解决了。但当批判右倾保守 思想的时候,又出现了一种急躁情绪。不分析具体条 件,片面地理解先进就是單純的"快"和"多",因此就 盲目追求数字。煤炭工業部根据国务院 3-5年 扫除 职工文盲的指示,提出三年或更短一点时間內扫除文 盲; 矿务局又根据煤炭工業部指示, 提出兩年半完成 任务; 个别厂矿甚至自己提出在一年半內全部扫除文 盲。因为層層縮短扫盲期限,因而造成了一种越快越 好的錯觉。于是只看到积極因素,只强調需要而沒有 很好地考虑可能,造成规划在一定程度的冒进倾向, 导致組織發动中的急躁和强迫命令,使工作带来不应 有的損失。

培訓質量問題

种纯政党、地域影響

1956 年绪訓工作从質量上看,大部分班次基本 上达到了要求;但还有一部分班次的培訓質量較差, 造成很大的浪費。

在后备培訓方面,許多培訓部門都沒有一套明确的培訓目标和質量标准。據順技工學校虽然已确定了"以生产实習为主"的教學方針,但实習工时的利用率很低,培訓工人达不到应有的熟練程度。畢業的电机車司机,在生产实置过程中事故很多,有些廢品率达50%以上。

生产代訓的工人,虽然有些單位規定培养为几級工,而有些連几級工也不明确。更沒有确定通过培訓 使新工人在理論知識方面掌握那些东西,在操作方面 达到怎样程度。因此現場代訓的工人,实际操作比較 熟練,理論知識仍然懂得很少,工作起来只知其当然 而不知其所以然。在培訓工作 特別是 現場 代訓 工作中,許多培訓部門缺乏强有力的思想教育工作,沒有 使培訓工人系統地接受革命思想教育,因此有的人單 純追求物質利益,關待遇、關協位、不順下井、不顾 当工人等思想滋長起来。

 的文化訓練、經过五年多的機案、已經找到門路、效果一般是良好的。目前主要問題是在基層干部業多訓練方面。由于教的多、內容深、學員水平低、消化不了。这种情况的产生,一方面是由于基層干部的業多訓練开展得較晚(真正进行有計划的訓練是从 1955 年开始),还沒有經驗;另一方面則是我們沒有深入地調查研究基層干部的实际水平和接受能力,主观地确定一套教學內容。要求过高、过多、过急,沒有根据基層干部的实际水平和实际需要,分出輕重緩急逐步提高,以致"欲速則不达"。

在業余教育方面,存在的問題是,學員知識掌握 的不巩固;概念的培养和技能訓練結合的不好。其原 因有以下几方面:

- (1)業余教育的目的性不明确,究竟是为了滿足 职工当前需要,还是为了深造培养大學生?根据目前 規定的教材, 是和一般正規中學相同,有的學員認为 學古典文學解决不了工作上的实际問題,因此學習积 極性不高,直接影响學習質量的提高。
- (2)教师質量不高,特別是由于今年扫盲任务的 迅速發展,教师不足,造成师賽力量与任务要求不相 适应的紧張局面。虽然临时聘請了一些失學的社会青 年或职工家屬担任教員,但大部分文化既不高,又缺 乏教學經驗和生产常識,教課时錯誤很多。有的教师 把北京的天壇解釋为皇帝用的椰子; 有的教师在講 "牛郎織女"一課时,給王母娘娘下的結論是"最毒不 过女人心"。
- (3) 教學領导薄弱,沒有一个确定的适合于業余 教育特点的教学方針。有的單位 認为 职工 業余 时間 少,应完全依靠課堂上完成作業和巩固已學課程,而 不許課外作業。結果學員在課堂上听得明白,但不会 运用,不会解題。

提高培訓質量,除首先在思想上重視外,必須采取以下措施。

- (1)通过現場代訓的工人进行必要的理論訓練, 或者是把理論教育作为培訓的一个阶段,或者把理論 課插入代訓过程,即半工 华讀或 業余补 智按术 理論 課。其次,按工學校的學員,除在學校进行类習外, 应根据要求适当延長某些工种的生产实習时間,并提 高工时利用率,加强學員技能熟練程度的訓練。
- (2)認真作好學員的招生工作,保証选送學員的 必备的質量。特別在外部招生,要切实作好审查和考 試工作,实事求是的进行动員,認真質徵招生条件。

(3)加强政治思想教育工作。后各培訓的新工人 愈在技术教育前、进行一次思想整顿工作,澄清混乱 思想、树立为煤矿事業服务的决心,并在这个基础上 进行經常的政治思想教育。除了政治課以外,可采取 多种方式(如新老工人座談会、参观、談心、报告会 等)提高新工人的思想觉悟。

(4)研究与改善后备培訓的組織管理工作,特別 是要加强生产厂矿培养工人的积極性和責任心。对已 有的經驗加以总結和交流,对現有的問題加以研究和 報決

(5)在調查研究的基础上,适应基層干部的需要 和实际水平,由管理局組織制訂基層干部業务輪訓網 要(由岩干專題組合成一个完整的整体),分輕重緩急,用一專一訓的方式,逐步提高其業务水平,克服目前脫离实际和"头疼医头,脚疼医脚"的作法。

(6)組織業余教育干部研究業余文化教育的目的、任务、課程設置、業余教育特点、教学方針等沒有定論的一些重大問題,本着"百家爭鳴"精神,通过自由討論求得这些問題的解决,或为这些問題的解决倒造条件。另一方面要有計划地积極訓練师查,提高業余教育干部、教师的業务水平。管理局負責組織校長、教导主任的訓練,各局在当地文教部門的帶动下,組織教师的訓練工作,以迅速提高师資能力,从而提高教学質量。

积極参加技工培訓資料的編审工作

李永珍

數學資料(數學計划、數學大綱和數材等)是培訓 工作的食粮。沒有足够的質量好的培訓查料,要想做 好培訓工作是很困难的。

The distribution of the plants of the con-

目前,我們的資料不多,有的也不够完善; 尤其 在現場培訓方面,还沒有統一的資料,全国各地完全 处在自編自用,貼时編選的狀态。工人技术学校虽然 有些資料,但許多工种的資料不全,有的仅有計划而 沒有大綱;有的借用其他資料代替,內容偏多、偏 深、偏高,不完全合适。

这种严重情况,必然影响培訓工作的順利进行, 給培訓工作帶来很多困难。但也不必大惊小怪。大家 知道,解放前中国煤矿沒有培訓工人的組織,也沒有 培訓工人的資料。解放几年以来,經过广大技术干 部、致师和工人的努力,已經編写出不少資料(指各 厂矿自編自用的和学校已有的),給今后工作打下了 良好的基础。

編写培訓資料工作应該分別主次急殺,妥善安排 計划。煤矿企業工种很多(主要工种几十种,具体工 种数百种),不可能同时編写出来(当然各有各的專業 人材,多写是可以的,不过申編以及出版时間是有一 定限度的)。現場方面,拟先編申电鉗工 致材,權而 編审打限、放炮、支柱、回柱、風鎬、旅拜因、被煤 机、水泵、風扇、压風机、絞車以及鐵探、砌碳等工 种的教材。学校方面,首先編审电鉗工講义(正在审編中),相繼編审絃車司机、矿山测量、大型电机审司机、小型电机車司机等工种的培訓資料。学校方面基础较好,現場方面基础较为薄弱;同时,按培訓徒工的数量来說,95%左右在現場培养,因而应該把当前审編工作的重点放在現場方面。

应該指出,編审培訓查料,是一件艰苦复杂的工作,我們必須克服困难,筆取完成任务。第一步工作 应該先把各厂矿自編自用的有关查料收集起来,然后 由煤炭工業部就一抽調各厂矿擅長編写并有一定教学 經驗的同志,坐下来共同审核,得出結論,制訂教学 計划和教學大網,确定查料內容后,再回到厂矿由專 人执笔。

在收集培訓查料的同时,必須广泛爭取數师、干 部和新老工人的意見。只要認質地深入地把各方面的 意見都收集起来,并适当地归納到培訓查料里去。我 們相信,所編写的資料就一定是切合实际的。

据了解, 擅長編写培訓資料的同志是很多的, 并 且有些同志还有很好的經驗。只要培訓部門善于發現 和組織这些力量, 我們相信这件工作一定会提早完成 的。

媒炭工業出版社已把出版現場培訓養料的工作提 到全年出版計划的重要地位,并且已抽出一定力量限 極从事此項工作。教育司以及各級領导同志对做好培 訓養料工作,都是十分重視的。但是,还有部分同志 錯誤的認为今年培訓任务不大,对編申培訓資料重視 不够。这是应該引起注意,并予以克服的。

編审資料的同志,应該注意內容通俗易懂,适合工人的"口味"。名詞术語,深茂程度,必須适合工人的文化水平和理解能力。采掘技工方面,以适合高小 果業水平为宜; 机电方面,以初中畢業水平为主,輔 以高小畢業和高小畢業以上程度。

在學習苏联及其他兄弟国家先进經驗的时候, 必— 須注意結合中国的具体情况, 防止生搬硬套或抄襲等 現象。

在穩审資料工作中,必須滿足"兼职作業"、"电 鉗合一"、"錦鍛合一、"錦鐸合一"、司机鉗工化"、 "溜子工兼修理"等的要求。

总之,編审技工培訓資料,提高培訓質量是广大 职工的迫切要求,必須依靠广大职工羣众的智慧,并 要求各級領导大力支持。

組織段、班長輪訓学習

徐鼎富

阜新矿务局于今年3月,举办段班長訓練班。三个月为一期,以全体段班長为对象,采取周而复始的脱产精訓办法。第一次訓練期滿回到生产崗位;全体段班長訓練完了。再从头輪訓第二次,这样一批一批地訓練,一次一次地来提高段班長的文化、技术和管理水平。

根据段班長的文化程度,决定受訓开始头七天, 首先突击学習一些有关的技术和業务單字,然后有系 統地学習采煤。机电、生产管理等專門課程。第一次 輪訓主要学習基础知識, 并重点地从理論到实际掌握 井下采掘工作面的机电开关、运煤机械和电鐵, 使他 們具备采煤、机电、保安等基础知識; 掌握部分常用 机械的構造, 并能够操縱与檢修。

为了保証办好并巩固段班長訓練班,矿多局抽調 了一些有經驗的工程技术干部担任教員,并解决了教 学設备中一些主要困难。这一切措施,大大鼓舞着学 員的学習信心。

撫順西露天矿積極 进行战勝水災的准备工作

等。 1985年 - 1

基順西鄰天矿接受历年来水患。數訓,从 1956 年 就重視了防、排水工作,成立了防排水委員会和防汛指揮所,由矿長和总工程师亲自领导;委員会下設立一 个專管防排水工作的防排水段,抽調了有經驗的工人 和干部專职工作。入冬后,矿領导仍不放松地加强了 对这些机構的领导,認真总結了防排水工程方面和防 侃工作上的經驗數閒。因此,在去 年 12 月 6 日,矿 上就訂出 1957 年全矿防排水計划方案,保証了今年防 排水工程的迅速、順利开工。今年該矿的防排水准备 工作,是解放以来动手最早,行动最快的一年。

該矿在制訂今年防排水計划方案时,根据有关气 象資料和历年降雨情况等,做了三个措施方案,以应付 不同雨量。工程技术人員根据大坑位置,划分了南昌、 采煤、楊柏等三个集水区,实測了直接受雨面积、間 接受雨面积、蒸發量、渗透量等; 合理調整了各集水区 的排水和机电設备,并定期檢修; 他們針对各区域內 的洪水流量,分別作出了具体措施方案,方案中包括 机器設备和人員的安全及防水工作等; 楊柏区是向胜 利矿井下滲水的地方,而这里由于受地势影响,修貯 水池、集水溝又有困难,該矿研究了情况之后,也作 出了分割該区受水面积,引水及一次排水等措施,尽 力減少向胜利矿井下的滲水。

今年該矿的防排水工程除新建、清扫水溝,貯水 池延深等外,还要改变来自露天矿东帮和老虎台的水 流方向,重点清扫古城子河河床,降低水位使水流暢 通,以减少向大坑里渗透,加强坑内疏水系簌等。任务 虽重,工期虽短,但該矿职工有充足的信心和决心, 在雨季前作好防范工作,征服洪水,保証安全生产。

西露天矿镇导为了防止今后水息,从今年起还要 作矿区汤水經常观测工作,以便作为今后和水害作斗 争的科学根据。

有效地改善原煤質量

增产节約必須保証原煤質量

怀 庆

提高煤炭質量,这是一个一再反复强調的老問題了。自从1955年11月国务院提出改进工業产品質量的 指示以后,各局、矿采取了一些有效措施,使煤炭質量有了一定的提高。例如1956年全国原煤平均灰分低于国家計划0.03%,低于1955年实际灰分0.92%。阜新、辽源、双鸭、新汶、贾汪、淮南、棗庄等矿务局的原煤灰分都较計划降低很多;本溪、撫順、北票、较河、焦作等矿务局的質量较1955年也有了提高。但是今年以来,在蓬勃开展的增产节約运动中,煤炭質量反而下降了。

今年第一季度的原煤平均灰分是22.02%,超过 国家計划指标0.49%,較去年实际灰分高1.38%,其 中以西山、汾西、阜新、銅川等矿多局为最严重。阜 新、本溪、北票、鷄西、焦作、南桐、广元、永川等 局、矿的原煤灰分逐月上昇。原煤含矸率仍然很高。 今年第一季含矸率高达3.25%,較計划高出0.71%, 其中阜新、資兴、华安等單位的含矸率都在5%以上。

原煤灰分高、含矸多,不仅使今年第一季度的精 煤回收率沒有完成計划,降低了3.15%,相当于少回 收精煤10万多吨,而且影响机率的正常运轉,浪費国 家的运輸力量,在人民羣众中也造成某些不良的影响。

根据北京市煤建公司的工作人員反映: 东郊批發商店在2月15日收到阜新露天矿70吨煤中,含土量达30%;清河批發商店2月4日运来阜新原煤140吨, 內有每塊重20斤以上的石头共8376斤,其中有一塊重达715斤,又收到麴西小恒山原煤32吨,含石量达30%;北京煤建公司統計几个月来,从阜新、麴西調入的原煤內含有矸石达3429吨,仅車皮一項就浪費114.3个。这是当前生产上值得严重注意的一个問題。

煤炭質量低劣有一定的客观原因,精如:为了尽量利用国家资源,有些矿井开采了过去丟棄的薄煤局和劣質煤,以及由于地質条件的变化,使1957年开架。高灰分煤局的产量估总产量的比重較1956年增加,而

低灰分煤局产量的比重反而減少。如济南管理局1957年高灰分煤的产量较1956年增加63万余吨,而低灰分煤产量较1956年反而減少44万多吨。哈尔 濱管理局1957年高灰分煤的产量较1956年也有了增加,原煤灰分在25%以上的产量较791万吨,较去年增加15万余吨,其中灰分高在35%以上的产量较去年增加13万多吨。苯多安源矿的灰分也很高,上煤組的灰分在50%以上,13槽的灰分在45%以上,去年的产量只有14万吨,而今年增至20万吨。由于煤炭产量迅速提高,国家的投责又有限,几年来煤炭工業部在筛选設备方面的投责也很少,因之旧有的篩选設备更显得不足;以及由于新移交矿井的产量逐年增加,据进煤增多,地質条件不易掌握、生产不正规,企業管理和工人的技术水平一时还不能适应新的需要等。这都給煤炭質量的提高带来了不少困难。

的主持被認識的關係的主义才**使**到把握个个点。

为此是**是**和自己的。100次的是100次,100次

但是, 应当指出: 煤炭質量低劣, 主要还是由于 主观努力不够。在开展增产节約运动中大家都重视了 产量、却放松了質量,有的局、矿把产量和質量对立起 来,認为提高質量就会影响产量,因而放松了对煤質 工作的領导与管理。例如武汉、西安管理局沒有專管 煤質工作的干部;京西安家潴矿在机構改革后还沒有 一个專取干部管理煤質;大台矿机構改革后,把煤質 工作交由运銷科領导,实际上仍是处于煤質業务几乎 無人領导的狀态,去年該矿煤样抽查會有一度不到 1%,銷售煤有兩个月沒有取样,这就使煤質情况不 能及时掌握,許多低劣的煤炭当好煤运了出去。有的 矿認为:"煤質干部是多余的,有他反而誤事"。有的 干部說: "数量都保証不了,还該什么質量!"在这种 重量輕質的片面思想指导下,許多企業沒有积極采取 措施,許多有关提高煤質的經驗(如"夾石分采"、"超 前支柱"、"三揀制"等)也沒有繼續执行。如淄博洪山 矿的五四区及新博矿的22队,因赶循环而放棄了分采 分推。煤質十日平衡会議是賈汪矿务局韓桥矿的一个

先进經驗,可是該矿現在也不按时召开了,使檢查出 来的問題,不能得到及时的解决。由于以上这些情况 媒发質量逐月下降了。

"井口原煤質量管理試行規程"自去年执行以来, 对提高原煤質量起了重要的推动作用。但因規程中某 些規定不合适(如对不合格煤炭处理的办法和井口原 煤含矸率超过規定指标的折扣办法,以及在煤車中發 現大于150公厘的矸石將該車煤全部报廢的办法等), 有些單位便全部否定了这个規程中的獎罰制度,并且 也沒有相应地建立合理的制度,致失去了对控制煤炭 實量的依据,失去了鼓励工人关心質量的办法。

怎样提高原媒質量呢? 从当前的工作情况来看, 关键在于各級領导重視这項工作,应注意糾正片面追 求产量、忽視質量的思想和做法。这就是:首先各單位 应換清質量低劣的原因,認真地研究制定改进措施。 还应总結与繼續推广有关提高原媒質量的經驗; 其次 各局、矿应把質量指标作为檢查計划,考核企業工作 和劳动竞赛的主要标准之一来看待,獎励提高媒質有 成績的單位,批評与帮助煤質低劣的單位改进工作。

管理工作方面,在执行"井口原煤 質量管理試行 規程"上应仍根据部的指示,对停止單純惩办扣罰工 責的条文部分,各單位可結合現在执行的情况,制定 具体办法,并在报請管理局同意后执行。还应建立与 他全管理和檢查質量的組織机構,加强化驗室的工作, 希望消灭有量無質的情况。

改进采煤操作方法。各矿在 編制 技术 作業 規程 时, 矿長、主管工程技术人員应認真考虑采取有关提 高煤質的采煤操作方法如:对含有爽石的厚煤層,应 在开采設計中尽可能按爽石位置調整采高;如夾石较 厚,应进行分采分运;对頂板破碎或伪頂脫落的工作 面,要結合頂板鑑定研究控制頂板的措施;露天煤矿 应作好煤面清扫工作,如有条件时可进行分層采煤或 电鍍挑装工作,以便从根本上提高产煤質量。

在篩选工作方面:对不能达到質量要求的篩选厂,应根据条件进行改进;篩选能力不足的矿,亦应考虑增加一部分簡易篩选設备;对尚未恢复使用的設备,应研究利用,以加大选煤能力,滿足矿井的需要;沒有篩选厂的煤矿,应組織井下工作面揀 矸或储煤場煤堆揀矸工作;选煤厂的揀矸工,应尽可能固定其工作,使其熟悉工作。阜新选煤厂分段負責揀矸保証选后煤含矸率的經驗,可以推广。对低質的煤曆或修护煤等,有条件的單位应分別上井,采用流洗槽洗选,以提高質量;加大选煤机的杂煤处理量,保証15—20%以上低含煤率杂煤入选。

推广提高煤質的先进經驗。如淮南、賈汪在井下 建立基众性煤質檢查網和不脫产煤質檢查員的經驗, 太原区所屬各局、矿执行后收效很大,是了解井下煤 質变化的好方法; 峰峰矿多局超前过断層,超前过老 空的办法很有效,他們在1211工作面試用單独处理斯 層后,該工作面生产煤的灰分由26%降低到21%; 开 滦煤矿利用流洗槽的原理試驗的簡易机器洗髒煤的办 法,是一个花錢不多,效果好的办法。希望各局、矿 应結合本單位的具体情况、學習推广这些已經是行之 有效的先进經驗,从而提高原煤質量。

提高原煤質量就是最大的节約

較河矿务局营城煤矿在增产节約运动中,千方百 計提高产品質量,使 1—4 月份原煤質量超額地完成了 国家規定指标。第一季原煤灰分国家計划是 27.06%, 实际达到,26.66%; 4.月份原煤灰分,国家計划是 27.01%,实际达到 25.51%。由于煤質提高,該矿仅 4个月就增加产值 12 万元,根据概算,到年末 仅 因 煤質提高可增加收入 70 多万元。

該矿所以能取得这样成就,首先是因領导重視, 从积極方面想办法。該矿矿長对煤質特別关心,根据 篩选設备情况,对选矸工人的劳动粗微,作了适当的 調整,在井下煤岩伴生煤層,配备了專取揀矸人員, 杜絕了石头随煤昇坑的现象。过去粉煤含量多,被炮 崩碎的矸石也落在煤内,直接影响原煤質量,因此对各坑提出了具体要求,从改变技术操作上下手。现在碎煤含量已由过去的68%降到61%,加大了塊煤含量,这对选煤工人进行手选创造了有利条件。矿長还要求各坑長在矿調度会議上汇报煤質指标完成情况,分析好坏的原因并提出改进意見;这有力地推动了基曆提高煤質的工作。

矿長也很重視下边提出的提高媒質的意見,并給 予支持。比如四月中該矿703.704等回采工作面含矸 率都超出了国家規定,局駐矿人員汇报了这情况以后, 矿長立刻用調胺电話通知各坑迅速扭轉煤質低劣情况,从而引起了各坑注意,其后各掌子都完成了計划。

花錢少、效果好的簡易洗煤机

姚印潭

經常提高媒質,保証生产更多,更好的煤炭,以 滿足閨民經济各部門日益增長的需要是煤炭工業的光 荣任务。但是由于自然条件的限制和原煤达到等級品 有一个加工过程,所以加强煤質工作是生产和管理工 作上的一項項巨而复杂的任务。

TO THE PERSON NAMED IN THE PARTY AND THE

开滦煤矿在解放以后,为了充分利用国家资源, 將以往不可采的遊煤層改作可采煤層开采。由于掘进 时必須挑頂拉底,这样,煤、岩混合物就增多了。另 外由于新的采煤方法和采煤过程机械化的推行,含夹 石層过多的煤層灰分上升了,而开平煤田的特点,按 开采煤層来說,除唐山,五槽外,其他煤層均含有不同 厚度和層数相当不規則的夾石層,煤質最懈。这些煤 層在产量中的比重相当大,灰分經常是30一40%,有 时甚至达到 40 %以上。

开滦解决这些問題所采取的主要措施:一項是篩 分含煤多的矸石, 坝煤由篩上矸石中揀出, 混合末用 人工洗。这样丢煤虽然基本上解决, 但是效率太低, 成本也高。另一項是在需要挑頂拉底的巷道掘进中, 实行分采分运,以減少髒煤,但是这也影响握进进 度,并且煤和岩石仍然有一部分分不清。对煤局中含 石層厚的,实行分采分运、托伪頂以及在井下大力揀 矸子等办法。去年八月間,根据流 洗槽的 原理(見附 圖),在唐家庄矿实行了簡易机器洗髒煤的办法。几 个月来,已經摸索到了一些經驗。試驗的情况是: 平 均每日能处理髒煤量200-220吨最高处理量 380 吨左 右。洗煤效率每工平均1.24吨,最高达2836吨。入 洗原料煤灰分50-60%,洗出良黄煤灰分25-35%。 煤泥灰分30-35%,矸石灰分70%以上。回收率包括 副产品煤泥在内約在40一45%之間。平均效率较人工 洗提高1.7倍。此机器可以把全部髒煤加工成为合格 的等級品。因此这个办法基本上是成功的。去年十月 間对机器进行了一次改裝,并在四矿普溫安裝起来。 在安裝时尽量利用了廢旧器材和旧有筛选設备。今年

。现代的美国教主作。但是是"教教及多工物的特别是"等的

二月又成立了洗煤 技术訓 練班,訓練 了一批 洗煤技工,不久即將全面开始工作。


。由ACEURT STREET STREET STREET

Popular in the property design and a large and a service of the property of

也有意识。了美景如新水道的是"自然是"的。

水流温积透明流流,构态对 1466年

采用这种办法提高原煤質量,实际就是把提高原煤質量工作变成原煤生产过程的一道工序。这个工序不象分采、分运容易影响掘进速度效率和安全。这办法实行起来很容易,花錢少,全部設备及建設工程的总值約在25000元左右;有的矿利用廢旧器材和設备,只花三四千元。安装时間只需一个月。設备簡單,因为目的不是要求洗灰分很低的精煤,操作起来也很简便。效率可达每工10吨左右。目前存在的問題是机器設置地点还不够适当,入洗时有的矿尚需經过一番人工裝卸,現正考虑选擇条件较好的矿把机器搬到天桥上去。



1. 賴龍: 半自动; 2. 煤倉: 30吨; 3. 原煤拖动分級能: 60吨/时, 50公厘酶孔; 4. 手选帶(揀塊煤); 5. 矸石 装率皮帶机; 6. 原煤入洗 給煤 皮帶, 60吨/时; 7. 流洗槽: 宽400公厘, 長12公尺, 能力40—60吨/时; 8.—号矸石提升斗, 30吨/时, 用3.5馬力帶动; 9.二号回洗料提升斗, 30吨/时; 10. 电力运输机(缝板式),

50吨/时(用于运 矸石); 11.精煤脱水 攤, 40吨/时; 12.煤泥沉淀油; 13.精煤 装率皮帶运輸机, 40吨/时。

of the western as 17 belocked and

提高原煤質量的几个方法

張 光 熙

編者按: 这里介紹峰峰一矿和四矿在井下增設固定節提高原煤質量的經驗,各局矿可以根据具体情况推 广这一經驗。不过,提高了溜子头,裝煤与漏煤都会增加煤塵,所以在有煤塵危險的矿井,一般說来是不宜采用的。

在井下塘設分級固定篩

明节, 新文等规律、 在GAMT 第50.00、 在MESTRA

是基外阴阳可能衰生的水

格格一矿目前开采三个煤层。1956年来小煤的銷 得媒灰分高达26-28%,第一季銷售煤因灰分高受制 3000多元,原因是煤層中夾石層的厚度佔25%,理論 含矸率高达30%,虽然实行分層开采,含矸率仍在 10%以上,原媒次分仍在26%-28%之間。(計划为 23.5%)。根据这种情况,我們用小煤做了一次筛分 試验,+25公厘級灰分高达50%,而25公厘以下的混 媒灰分为23%,低于国家計划。因此我們考虑了实行 小煤的分級問題。我們在井下裝車的电溜于头部安裝 了固定篩、原来、电溜子头距煤 車口有 300-600 公 厘, 增加固定篩时, 要把溜于头拾高到距煤車有1公 尺或1,2公尺的距离(如果巷道高度不够須整修),然 后在溜于头下面安装長1.6-1.8公尺、窗0.6-0.8公 尺的条缝固定筛,倾斜为 35°—37°。开动溜子装車 时,煤先落在筛子上, 篩上品沿着篩条滑入煤車中, **赫下品装入專用的煤車里。这样,就可以在井下把高** 灰分的塊煤与低灰分末煤分别装車。到了井上、塊煤 再經过手选、然后出售。自从使用井下分級固定請以 后,銷售灰分降低3一4%。在不用固定篩的后几个月 中,小煤灰分叉升高到26-29%之間。由此証明: 井 下分級是降低灰分的一个有效办法。

在厚煤層工作面域加固定篩

蜂蜂四矿大煤是分頂、底兩層开采的。煤層厚約 5.5公尺,頂層工作面采高为2.2-2.4公尺,夾酐的 厚度为0.2-0.3公尺,大部分是易碎矸石。因此,在井 下溜煤限內增設了一部固定篩。电溜于开动后,煤給 到固定篩上,篩上品沿篩条槽下,压在裝車溜子末煤 的上面。在溜于上固定一名揀矸工,每班揀矸效率可 以达到8-9吨,从而克服了大矸子破碎、增加灰分的 现象,也避免了大矸于上井。在單層 回采的工作面 上,也可以增加固定篩來提高井下揀矸效率,只要工 作而用三台电溜于运輸就能在第二台溜于首部与第三 台溜于尾部(裝煤車的电溜于)接头处、增設固定篩。 第二台溜于首部与第三台溜于尾部要有1公尺以上的垂直高度,以便安装長1.4公尺、實0.8公尺的条缝篩,傾斜度不低于35°。篩条的間距离,由工作面原煤大塊的含量来确定,一般为50-75公厘。篩分后的塊煤,落在早已装好溜于的末煤上面,井下揀矸工的工作效率可以大大提高。这种方法对实行一班采煤制或爆破装煤的工作面特別有效,因工作面夹矸層比较厚,揀矸效率提高一倍,工作面含矸率降低1-2%。

超前过断層、超前过老空

我們学習了济南管理局某些矿的超前过斯層、超前过老硐的先进經驗。在1211工作面試行單独处理斯層的办法。該工作面長70公尺,有6-8公尺長、落差1公尺的小斯層。單独处理斯層是在出完煤以后。所出的煤和扫道煤一起运出去。这样,灰分由26%降低到21%,这种方法对小斯層多、老室多的工作面最有效。至于在出煤以前先处理斯層和老硐,还是出完煤以后再处理,要看具体工作时間和斯層大小而定。但無論在什么时候处理,采煤劳动組織都要測整一下,否則会影响循环。

井口产品驗收制

在管理方面,我們也試行了几种制度,其中以产品驗收制为最有效。在井口設一驗收員,見到煤車中碎矸石多,或有大塊矸石,即將該車煤运往次煤堆加工,使高灰分煤不与原煤混合。为使驗收工作做的更准确,在井下各捆进及回采工作面,發給兩种鉄牌,一种掛在原煤車上,一种掛在大煤車上(紅)。这兩种脚子由井下裝車工人掌握,他如果發現裝車財碎矸石多,或有大塊矸石,則在裝完后掛上紅牌。到了井上不至于因表面是好煤,下部是矸石而当作好煤运出。为了使紅牌掛得准确,二矿每7天召集一次兼职掛牌工人会議,消灭掛牌工作中的錯誤。井口驗收員是兼职,由井口把鉤等工人联合兼职。我們給一定报酬。一月或半月召集一次会議。二矿使用产品驗收制驗收出的次煤灰分平均比原煤灰分高5一7%。每天平均可輸出100多吨次煤,提高原煤質量不少。

及早做好防水准备

积極采取措施, 預防水害事故

四省技。这里在特殊的一种和图片在共产品的建筑的有关系是是是是特别的。全众的可以特别具体设计员

煤炭工業部安全监察局

水对煤炭工業的危害很大,随着煤炭工業的發展, 梁区范围的扩大和延深,危害性也越加严重。如果防范不周,就能酿成巨大災害,不但会使国家资源和财产受到巨大损失, 更严重的是还要危及职工的生命安全。

一, 20 一年。下年、1 版上數是9年18 10 以 5 是海滨 一, 数

前条约约为"水水管"。从各水下是体管链线

解放前,我国煤矿在帝国主义和官僚者本家的經 营下, 曾經常發生上百人的惡性水害伤亡重大事故。 如 1925 年山东鲁大矿(即現在的淄博洪山矿)發生的 透水事故一次就死亡八百多人,餘不忍言。

解放后,党和人民政府提出了安全生产方針,在 全国各矿大力开展了防水工作,采取了一系列的技术 措施,加强了地面防水、增添了不少設备,建立了防 水和探放水制度,对防止水害、保証安全生产起到了 極大作用。固然限于技术水平和設备条件,水害事故 尚不能根絕,但是从 1953 年起,水害事故又呈逐 年 上升趋势是不好的,特别是 1956 年更为严重,值得 引起極大重視。这是由于:

1.未严格执行探水制度,發現透水象征启不采取 緊急措施,却仍冒險作業。从 1953 年到 1956 年四年 来,在生产和恢复、改建矿井中,由于对矿区周圍老 蜜、古井和积水区缺乏可靠的調查查料,又不認真执 行探水制度,以致老室透水所造成的事故是最多而且 最严重的。所以不严格执行探水规定,主要是由于某 些領导对水害的严重性認識不足,片面地强調掃进进 度和降低掘进成本等問題。其次是探水設备不够,探 水鎖类型少,目前所用的都很笨重,移动困难,不适 于在急傾到薄煤層使用。

2.水文工作不能适应生产和基建的要求,因此, 營層透水事故也極严重。因水文地質資料不清,捆进 接近大斯層,底板冲积層水沿斯層流出的事故就會發 3.对明积水区处理不当,放水不采取措施。由于思想麻痹、忽视明积水区而造成的水害事故也是很多的。如有的在計划掘进巷道貫通上部水倉时,沒有估計到水倉有积水,未探水前进,当接通时,积水和稀泥湧出,造成事故。探、放明水不采取措施造成的事故如: 1955年淄博黑山矿三立井往积水区独巷掘进,沒有安全出口,透水后,12 名工人被在里面 达 21 小时,幸积水不大,抢救及时,未造成人身事故。

用**的现在分词**

4.对雨季洪水的危害估計不足,未及时作好地面防水工程,造成事故也不少,尤以1954、1955 兩年最为严重,使国家眷源和财产受到了巨大损失。

从历年水害事故来看,它們發生之前一般都有透水征兆,如果严格执行保安規程对防水和探、放水的規定并采取应有措施,这些事故在極大程度上是可以避强的。为此各單位应接受几年来水害事故的教訓,并根据今年气象預測情况提前做好充分准备;各級监察部門协助行政領导結合本單位具体情况做好以下工作,并在閉季前进行一次全面检查:

1.加强对老客和老朵区的測量和調查工作。凡在 矿区附近有老客和在老朵区进行捆进和采煤的矿,一 定要組織力量認真測量,徹底弄清积水范围,划出防 水境界綫,然后才准进行采掘。对明积水亦应勘测清 楚朵取措施后,再在其附近进行采掘。

2.加强水文工作。水息威胁严重的局矿如开藻、 淄博、淮南、新汶、焦作、南桐等矿必須組織水文小 程,把岩層水、流砂層、含水泥層以及石灰岩溶洞等 水文情况調查或鐵探清楚,作出在采掘时的施工組織 和措施設計,經上級批准,才准在該地区附近进行采 掘。地質勘探部門在新煤田鐵探时尤应注意地層水文 情况,要求清楚可靠,以便作为設計部門的依据,避 受建井期間可能養生的水害。

3.建立探水队,严格执行探水制度。發現發潮、 掛汗、滴水等現象,必須成立探水队,并制訂探水計 切,按照規定超前距离打鐵前进。各局矿領导及工程 技术人員不要認为探水太費事、影响捆进而不探水, 也不应認为移动徵机麻煩而減少探水鐵眼,或只打深 徵限(80-100公尺),致使鐵眼可能超越积水 区,起 不到探水的应有作用。在有水害危胁地区的探水捆进 工作而,一定要有安全出路,并且注意不得在巷道中 放置煤車、木料、矸石等物。

4.加强排水設备的維护和檢修工作。設备和机件 不足的局、矿,必須立即設法調撥补充,特別是兩季 防洪的排水設备; 并且在雨季前要进行一次普遍檢查 和修理。

5.井下水倉要随时清理泥垢,在雨季前必須做好 这一工作。必要时还須扩大水倉,增大容量和在适当 巷道內的堅固地点建筑永久性防水閘或防水牆。 6.在雨季前,各矿务局必須成立專門防洪机構或 指定專人負責,領导雨季防洪工作。对地面裂縫、塌陷 区、防水堤、深水溝,干河底的填銷等,应督促在雨季 前完成,以防洪水灌入井下,造成巨災。各矿还应成 立机动的防洪巡邏队,准备防洪器材,在防洪机構领 导下随时准备行动,防患于未然。

7.在积水区进行献采送煤,应采取以预先放水为 主的积極办法,放水时更应由上而下分層依次放水。 在探放积水之前,必须有矿务局总工程师批准的防止 积水和瓦斯突然湧出的組織措施計划,安全地进行放 水。

为了有計划地全面地 做好 防水、排水、放水工作,各局矿应結合本單位具体情况,編制災害預防和处理計划,并且要把主要內容被給参加防水、探水和放水工作的全体人員,使每个人都熟悉災害致生时应該怎么办,以便能根据已制定的措施計划迅速制止災害的發展。

棗庄矿区防、排水的准备工作

陈景山

防、排水工作,在豪庄矿区是个很重要的工作。 秦庄矿区的古井多、已采区面积大,满渠 縱 横, 裂 稳、箍地特多,秦庄的东、西丽沙河,陶庄的南河,对 井下的开采区威胁最大。

雨季就要来到,**豪庄矿区針对以上**情况,在党的 就一領导及局矿行政共同努力下,从多方面采取了措 施,主要如下:

①建立防水組織。局和矿成立了防洪指揮部,下 設防洪站,并設專职的搶險队和防水办公室。为發动 尊众做好这一工作,將机关职工分別組成防水中、小 队。在当地政府的配合下,把矿区居民也組成了搶險 以。

②全矿区共整修河道三条。秦庄矿西沙河因系采 室区、河底古井多、致使河底漏水,从今年3月西沙 河河底整修工程开工,用石头和泥沙漿舖了底,至4 月底已基本完工,下游就通了1500公尺;东沙河下游 改道310公尺,并准备在上游砌擋水牆;陶庄矿南河 改道工程長 1910 公尺, 5月上旬可完成。

⑧截至4月底止,全矿区共填打古井103个;其 余古井因尚未下陷,暫不填打,待經大同后發現下陷 时再行填打。全矿区共挖排水溝2500公尺;填窪地 1200立方;田屯矿填打裂鏈3000公尺。

豪庄矿区虽作了上述一些防水工作,但存在問題 还是較严重的。我們認为根据这些問題必須繼續怀促 和协助行政作好以下几个工作:

①地面防洪方面:必須權積詳細測查和处理古井、裂縫、窪地,进行填打。并將調查和处理情况填入壓紙,做为开采时的参考資料。对重点地区应予以足够的注意。

②井下排水方面: 协助行政改裝水泵,加大排水能力; 改进和加强排水股备。

③抓紧督促行政积極購置和設法增加排水設备的 备件,以保証需用。

三 正規循环作业和采掘机械化

掘进运輸使用小絞車的經驗

李景賢

中,所以为此的,只然相对的,但是否就是"如果"的。 在人**使用范围**或自己的方式是是是是有的方式是是

1.一般均使用在 25° 以下級傾斜煤層的上山限或 下山限內。


- 2.因地質变动,必須挪上坡或下坡的电**溜子运输** 道,現又不能用人力推車者。
 - 3.短距离直的平巷。

小絞車的規格

唐家庄矿現所使用的不同类型的小紋 車共 有三种:蔡家崗造的內齿輪絞車,电动机容量11瓩,在煤 層傾斜15—25°时运輸距离可达100—130公尺;开滦 本厂造的單筒式5馬力,10馬力,7.5馬力三种絞車,其中除5馬力小絞車滾筒很小运輸距离一般为50—60公尺外,其他剛种均为100公尺左右;蔡家崗造15瓩尾羅絞車(因此种絞車不多,体积較大,使用的很少)。

小絞車的各种使用方法

- 2.下山限与順槽配合使用的方法。利用滑輪使繩 拐弯至順槽方向,不用重新再摘掛繩,一直从下山拉上 去。不过該滑輪必須是缺口的以便煤車从順槽头拉到 下山限下口时能將繩从滑輪上摘下来。如個2。
- 3. 在掘进电溜子运输道时,(由于地質变动,有时 出现上坡下坡的情况。)这时可于最高处做一平台,把小校率安設在平台上,一使兩用(即上、下山舱用)。




。 2012 客作用。在客水客查勘地区的糯水瓶出

的對不並就具件。得出至少事可以一

· 佛教行符。如此、 为 15年的。

a 1




使用时当被車把甲处空車拉到平 台,即 摘 鈎把車推 到乙坡道的上口,總在滑輪內反回來再掛鈎于車的另 一端,并向下松繩。拉重車时也 用 同 样 办法。如圖




3

4.如第三种按拉上下坡的方法。多数一滑輪,可再 多拉一段下山。不过該滑輪也要采用缺口滑輪。如屬4。





5.上下山遇有慢弯时,可用廒皮帶溜子的小滾軸 作網絲體的立擋滾,使車通过弯道时速度漸緩。如圖5。



接送到乙順槽。如圖6。

擋經常拾起, 車就可直





NAME OF THE PARTY 坡度。由于移装方便,所以对提高掘进效率起了很大 作用。

2. 去年以来由于掘进范围的扩大,对鉄帆的需要 量也相应增大。但因鋼材缺乏,出現了鋼軌供应的緊 張情况。使用小紋車运輸后, 只鋪設單道即可, 減少 了因缺乏鋼帆而影响进尺的現象。

3. 避免了在煤层起伏不平形成上下山时。 掘进后 將来要刷直溜子道的現象。在掘进时, 就可按以后要 鋪的每节溜子長度来調整巷道的平直, 使之不至于 反工。

4. 消灭了人力拉管、放管、和因倾斜不够笨溜子 不下煤而必須人雖溜子等現象。

在掘进巷道方面使用小絃車运输, 其优点是很多 的。但是仍有一定的缺点,主要是速度慢、运输量 小,对加快进尺和多头掘进有一定的限制。如果能进 一步研究用加粗滾筒, 改快轉数等办法, 提高小絞車 的运输量試驗成功的話, 对加快掘进进度將会有更大 的好处。

使用小絞車运輸的收获

1.基本上解决了緩傾斜煤層因地質变动复杂而形 成上下山的运输困难的問題,采下山煤时掘进运输影 响进度等的問題。小絃車在有点小变和底板不平的巷 道都能使用,不像其他运輸方式必須刷直巷道,調整

构简用山矿从1月开始,有29个 准备小組在維修巷道时推行了五节棚 子,提高了回收坑木的复用率。1、2

月份实际使用坑木量較原定維修計划节 省56—60%。到年底,預計可以节約坑 木 3 千 立方公尺。 五 节棚子的特点是腿 短、抗压面大。它和三节擎口棚子不同 的地方, 是由兩腿变为四腿, 与概架成 拱形。棚子質量好坏、抗压力大小,决 定于中間長度和角度。根据实际操作过 程的体会是: 被車道、人行道上下帶腿 子長度相同者,架1.75公尺,中腿1.25 公尺, 下腿 1.35 公尺, 下腿間矩 3.80

公尺,一般大巷按倾斜情况, 架2公 尺, 上帮中腿1.10公尺, 上帮下腿1.50 公尺,下帮中腿0.80公尺,下带下腿 1,35 公尺, 下腿問題 3.80 公尺; 总之 应按非道规格、倾斜情况而定。一般验 来五节棚子在已采区煤柱附近的回風 道、人工頂板下段的部子道等頂压較大 的地方不宜采用現在存在的問題是維修 效率不如三节擎口棚子高, 尚特研究改 进(南山矿办公室)。

在电力提升絞車上安裝定鐘电磁控制器


乐 嘉 霍

豎井提升信号一般均系利用双刀开关,由井底向 井口發送信号,再由井口轉發至絃車房。因此常常因 为司權工發送信号錯誤或絃車司机听錯信号而开錯車 (打定鐘,即停車信号后还有开車情況)以致造成种种 事故。

淮南矿务局大通矿絞車司机姜秀章在机电科技术 人員协助下,建議:在井口打点房內安裝一个定鋪电 磁控制器,并將双刀开关改为三刀开关。这样,对絞 車的啓动就有了控制,司罐工打过开車信号后才能开 动紋車,打过停車信号后,絞車便自动断电停車,对 安全起很大作用。

定鐘电磁控制器由兩个电磁鉄組成:

(1)电磁鉄 4——綫圈是用◎0.312公厘(S,W,G,♥30)漆包綫經繞 1400 圈而成,鉄心的几何尺寸如圖 1 所示。在可动磁鉄上联动二个常 开触点 如圖 3 中 4₁ 及 4₂。



(2)电磁鉄 5——綫圈是用 Q0.4 公厘 (S.W.G.# 27) 漆包 綫纏繞 800 圈而成, 鉄心几何尺寸如圖 2 所 示。在可动磁鉄上联动一个常閉触点如圖 3 中 6。

上滤电磁鉄控制器的額定电压为 110 伏。

定鐘电磁控制器的动作和接綫方法如圖 3 所示: 当合上开車信号开关 $K_2(\bar{\chi}K_3,K_4,K_5)$ 后,电磁鉄 Λ 有 电、接点 Λ_2 接触空气换相器綫圈 1C 有电、絞車才能 开动、接点 Λ_1 是电磁 Λ 的补助接点。当合 上停車信号 开关 K_1 后电磁鉄 K_2 有电,常阴触点 K_3 万打开,因此电磁鉄 A 断电而使被車自动断电停車。如果定鋪控制器發生 故障时,只需將圖 3 中的 1、2 接点用人工連接(1,2 間可裝一开关使其連接),被車仍可照常开車,不会 影响生产。

大通矿七号井井深 330 公尺,分三个水平提较,每个水平提较信号都是由井口轉發至絞車房,自从使用定鐘电磁控制器后,由于提升信号与絞車的电气连鎖作用,消灭了發錯或听錯而造成事故,从而保証了安全运轉。

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

作



用大直徑鑽孔采样

峰峰煤田地質办事处工程师室

條條媒田 孙庄井 田煤質,經媒 心煤样 化驗为肥 媒。为进一步确定該井田主要煤層的煉焦性能,上級 佈置了一个箱試煤样。

CHARLEST STATE OF SON

BENEFIT THE THE BENEFIT OF THE STATE OF THE

條條媒田的小客开采已有一千五百年以上的历史,并田淺部地区廢坑密集,因时間过久無人知道,故廢坑采区不清。1956年春季通过訪問,寻得一个客主尚在的廢坑,經与客主群和研究后,决定在孙庄西用坑道采样,但因采。空范圍不清(經手續証实与客主所談大不相同),坑道頂板破碎、坍塌,廢巷湧水以及采样队本身設备簡陋安全上有威胁,所以坑道采样最后还是失敗了,浪費了四万多元。

該井田淺部經手搖饋証实廢坑朵架一般可达80公 尺,如用坑道(傾角 25°, ओ坑長 195 公尺)采 样,按 采样实际成本計算要 105,690 元,不仅投套大、設备 多、时間長,而且安全上也存在許多問題。

根据以上情况,結合孙庄的地質条件和我处采样的現有設备力量,經技术人員多方面研究和参閱有关 采样的文件,提出了用大直徑鐵孔取样的建議。經过 鐵探、化驗、采样等工作人員的3次討論,征求有丰 富鐵探經驗人員的意見,并与鋼鉄研究所联系,最后 作出了施工决定。由于大家的努力,終于提前完成了 任务,节約投資15,000元(与原計划比节省60%), 为采样工作提供了一个新的方法。

采样过程

一、孔位确定:根据該区已有地質資料的研究, 及进一步地調查小審,初步确定孙庄村、西苏村北可 作采样地点。用淺鐵探清了有無小 鑒采室 及煤質情 况后,將采样孔佈置在1582 號孔下山 5 公尺处。

二、蠻孔的施工方法: 在研究这一問題时, 有人

認为不能采用比 171 公厘更大的直徑續进,怕續进限 难、煤心取不上。經續探及有关人員的討論、爭辯, 决定采用 248 公厘直徑續进、并用 194 公厘双層岩心 管、水压扩孔器、勺形罐及無水泵輸进法取煤。

这項采样工作是由在大直徑鐵进方面有經驗的21 分队(KAW-500型)担負施工的,其情况如下:

1.特制鑽头鑽黃土:因孔徑为 248 公厘,而最大的魚尾鑽头直徑只有 150 公厘,沒有恰当的讚头和岩心管。經現場技术人員和工人共同 研究,用直徑 171 公厘,長 600 公厘的岩心管,一端內焊十字鉄板,外部焊肋骨四条,制成十字肋骨鑽头,这种鑽头不填合金鋼适用于黃土中體进,效率比魚尾鑽头提高了20%。

2.合金鋼徵头徵进: 鐵穿黃土層后未下套管,直接采用了248公厘的合金鋼徵头徵进,每个徵头合金粒 14-16 顆,順利地鐵到 81 公尺深到达煤 層頂板。在 徵进中岩心逐次提上,从未因岩心而影响过鐵进。平 均日效率6.3 公尺,單位小时进尺 0.618 公尺。

3.使用泥浆鑽进: 为使大直徑鑽进孔壁安全,使用了粘度 26 秒以上的泥漿,保証了孔內的安全、未發生过坍塌、掉塊的事故。

4.下套管: 当 饋进到 81.08 公尺梁 离煤層 1.12 公尺时,为了保証取煤安全和防止井壁岩粉泥漿混入 煤样內影响煤样質量,用三个小班的时間下了 248 公 原的套管 76.48 公尺。

5.換清水鎖进: 为了保証媒样的清潔, 在取煤前 排出泥浆使用清水鐵进。为了节省清水的消耗, 用提 筒將孔內的泥漿抽出約另后, 再用清水冲孔。泥漿岩 粉冲洗淨以后, 因管材所限換 194 公厘的孔径鎖进。 快近煤層时, 为了保証煤的實量和易于提取頂板, 即 以双層岩心管鎖进。于 82.20 公尺深見煤, 取上頂板 • "帅捞岩粉后、进行取煤。

三、取煤工具和方法: 取煤工具是采样的主要关 鏈, 事先制作了双層岩心管、水压扩孔器、 勺形 鑽 及無水泵接手,实际使用了双層岩心管和水压扩孔 28-

1. 双層岩心管:構造和老式取煤器相同,外管直 徑 190 公厘, 內管为 171 公厘, 長1,5 公尺, 內管較 外管長60公厘。內管上端鐵一6公厘的孔,以便煤 心进入时排水用。这种取煤器的特点是直徑大、取煤 多。以前估計这样大直徑煤心卡不紧,会掉下来。事 实証明,不但能収上来而且卡得非常紧。共計取採9 次、平均一次饋程 0.42 公尺,煤厚 4.61 公尺,煤心 采取率 87%、煤重 64.7 公斤。为便于下一步使用水 压扩孔器和扩下来不易冲捞上来的大煤塊集中起来, 铺进了底板 0.6 公尺, 待最后用無水泵鐵进方法和其

2. 对压扩孔器: 水压扩孔器是利用直徑 110 公厘 的煤層校正器改装的, 刮牙伸張直徑分为五种: 240、 280、350、400、440 公厘,逐級从煤層頂板扩到底板(扩 孔时最好不帶煤桶)。头兩次因原有刮刀强度小(厚20 公厘),結果刮刀摔弯和拆断,后經改制,刮刀厚度 加到30公厘并在后面加焊视鉄,才解决了这个問題。 在扩孔时每扩1-1.5公尺,用帶鎖头的取粉管冲捞 一次、取粉管長1.2公尺(不宜过長)。

經最大直徑 440 公厘扩孔冲捞后, 計取上直徑 40.5-5公厘煤样528.3公斤(循环槽携上的未計)。

33.5 (A. CO., 18 30) B

大直徑避孔取样相同于箱試煤样中的刻槽法,因

为媒样的获得是在媒層內从煤層頂板到底板刻一等個 圓形精而取得的,煤層厚度准确 可靠(近旁先打了試 探孔)。刻槽从上到下断面相等,所刻下的煤样至温 取上, 粒態在 0.3-25 公厘之間, 总重 593 公斤, 提取出灰分为9.16%的精煤400多公斤。完全满足 了箱試煤样的要求: 粒度小于 25 公厘灰分在 12% 以 下数量不少于300公斤的精煤。

几点經驗

- 1.使用大直徑鑽孔取样时,应專門制作强度大的 水压扩孔器,最好采用"煤炭工業"1957年第5期41頁 中介紹的苏式煤样采取器。我們會因技术經驗不足、 工具准备不佳、水压扩 孔器 刮刀 强废小,造成刮刀 弯曲、拆断及接手不好引起的断锁具的事故,影响了 工作时間25.8%。
- 2. 在可获得足够数量的箱試煤样的原则下,可根 据煤層厚度,水压扩孔器的直径及可扩直徑的具体情 况,适当地变动鑚孔直徑。
- 3.大直徑鑽进遇有坚硬的岩石(如石灰岩), 岩心 不易卡斯,根据我处其他微机的經驗,可用硬扁的微 杆接手插入岩心与井壁的环狀間隙、把岩心整断后再 取6的能量強。超過等多态度經濟系以下。1/15/75
- 4.水压扩孔器在使用前必须被断鳞机的动力,在 开水泵的同时以入力量动工作输,待刮刀绥慢張开后 再給动力,以慢速和較小的压力慢慢給进,在逝进时 应注意防止手把反过来。管材、工具必须事先准备 8. 山山县 而其安泰馆是整在客等問題。

创党业总统营营营创的规模营营机会经过2000

的工作点系力量。但技术人员多方面解究如常图形表 果同时之作,但出了加大直接撤犯取粹的理遇。集社

对影响的想到了四次分词形式

是是他一个种种种种。

陈纳工意到信息,自由5万倍

东北102 粉架队 陆 常

证的的情報主義。由此就會改進的集體可以是第3回。1月前

1956年第3季胺我队开始全面推广采用水泥遗塅 - 類封閉鎖孔,經过數次室內試驗和鐵孔封閉后的質量 檢查,証实用水泥爐場漿封閉鑽孔不仅能在孔內凝 周,而且攀結强度很好,能起到封閉止水作用。同时 封閉技术操作簡單、效率高、成本低,因此这是一种 好的封開潰孔方法。現在把我队用水泥塘场赚封閉實

人。於是自行為其中語傳統安徽教司司第四次,我用於

公司3个年间的企業中心。但是个中华的公司的工作。

孔的經驗介紹給兄弟勘探队参考。

封孔材料的选擇

計算分。場場等不過一条子為經濟於原。近50月天行

1. 垃圾成因: 垃圾多數是在冲积层和洪积层内, 它的上部是粉砂或糊砂,下部是粗砂層 和礫石層。

积为表土浮盖其上, 因此寻找时必須在底辖地帶或在 河床斯崖上寻找露头,或进行槽探,也可到磚瓦厂附 **新專校。**是內面的是在如何中的主题的語言。這首沒在

2. 遗址特征鑑定: 按遗塌颗粒直徑的不同而区分 为重壇場与輕蠟場,重蠟場其性質接近于粘土,輕垃圾 其性質接近于砂。矿物成分大都含有黑云母、石英、 長石、褐鉄矿等。 遗塌的組成、依其砂土(2-0.05公 厘)、粉砂上(0,05-0,005公厘)、粘土顆粒(小于 0.005公厘)的含量,在野外按表1所列特征大概可以

(法)到他的继续,其口倒入,因为祖太甚 按顆粒組成而确定土壤用的野外特征

| | 土壤在手掌上採搓 时的感觉 | ale sat met die | 注 | 在潮湿状态下搓 | |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| 土壤名称 | | 表面形狀 | 杨波在干损别人 | 医类张器 等原则 | 条的可能性 |
| v ± | 砂質的感觉。 | 看来仅是砂的粗粒。 | 微粒的。 | 無塑性的。 | 不能搓成条状。 |
| 砂質爐堰 | 粉砂質壚坶質的感觉。 | 砂的顆粒較粉砂質粘土为多。 | 用 手施 压力后, 容易成塊。 | 型性不大。 | 很难搓成3—5公軍直 徑的条状。 |
| 粉粉土 | 像面粉样的物質態 | 粉砂質顆粒較砂粒为多。 | 差不多沒有粘結 性。 | 流动的。 | 差不多不能 搓 成 条 狀。用土壤做成的球在 囊动时即成併。 |
| 粘土質爐墀 | 在粉砂質粘土中感觉 砂的顆粒。 | 粉砂質粘土顆粒显著 多于砂。 | | 可塑性和粘附的。 | 在揉搓时,可成2-3 公厘直徑的条狀。 |
| 粉土土 | 土塊領用很大的气力 压碎。 | 同类的細粉狀物質。 | 塊是坚硬的;經 建击后,碎成單独 的塊体。 | 模塑性的和極粘 附的。 | 可以搓成長而細的直 徑小于1公厘的搓条, 土球在压成餅时,沿边 緣并無裂痕。 |

說明: 此妻录自苏联 B. M. 别茲魯克著"稳定土壤的道路基層与舖砌層"一書

- 3.封閉費孔可使用下列粒度成分的垃圾:
- (1)砂質顆粒: 1-0.05 公厘約佔 0-35%;
- (3)粘土狀顆粒: 小于0.005公厘約佔18-45%;
- (4)可塑性数值不得超过25。
- 、水泥
- 2. 如果孔內有侵蝕性水即地下水含有相当数量的 破酸鹽(普通称为苦水区或碱地),对水泥地均集有不 **同程度的侵蝕时,应使用含有鋁酸钙低的水泥或火山** 灰物質的水泥。

水泥建坶蒙试验表

| 器 | 是 泥浆成分(比例) | | | | 泥漿性能 | | | |
|---|------------|----|------|----------------------|-------|-----------|------|--|
| 号 | 水泥 | 垃圾 | 水 | 加入化学剂 | 比重 | 初凝时間 (小时) | 終凝时間 | |
| 1 | 1 | 2 | 1.7 | 6.1 | 1,65 | 0.35 | 24 | |
| 2 | 1 | 3 | 1,9 | | 1.78 | 0.42 | 28 | |
| 3 | 1 | 4 | 2,16 | 25 36 38 65 | 1.85 | 0.50 | 28 | |
| 4 | 1 | 2 | 1.7 | cacl ₂ 1% | 1.65- | 0.33 | 24 | |

三、按不同比例配制的水泥地垛塘,經室內試驗 其性能如表 2。

(2)粉狀顆粒: 0.05-0.005公厘約 佔 35-70%; 村料选擇好和配制成泥漿后,必須进行 室內試 驗, 观察其各种特性是否合乎封閉鎖孔的要求, 否則 不能使用。

经工业等。由线上推销企业工作

维制封閉方法與海外開發的,跨越數字型可能描象

一、确定阶段封閉比例

首先根据地質方面提交的輸孔封閉技术指示書。 确定封閉每一阶段的混合比例。在必須特別仔細封閉 的地帶(如煤層、含水層), 采用1:2(水泥:塘塘)的 水泥塘坳獭。在含水層同非含水層的互層地帶中,采 用 1:3 的水泥塘坳梨。在含水層和很厚的不透水層地 帶, 采用 1:4 的水泥堰垛漿。

二、水泥堰塌漿的配制

如果積場沒有攪拌机, 水泥塘坳漿应在特制的長 方形木盤上进行攪拌(木盤規格: 實1公尺、長1.5公 尺、高0.5公尺,上面釘上洋鉄瓦)。先將風干塘地过 篩后,按所需數量的水泥与垃圾放入整內混合均勻。 再加入所需数量的水,用鉄耙子攪拌成匀質泥漿后再 放入池內。在盤的側面出口处安裝有过濾網,以便滑

除杂質。然后即可用水泵抽送孔內进行封閉。

三、封閉方法

在續孔封閉工作开始前,將孔口套管安上密封压 盖、错桿通过压蓄中心孔而下入孔内。下部最末一根 續桿上部穿有20个直徑为6.5公厘的小孔,以便开动 水泵冲刷孔壁泥皮。横孔冲洗完畢,不需提昇續具, 随即下到高于孔底 1-1.5 公尺的地方, 开泵进行 封 閉,同时慢慢地提昇槽桿, 每隔 10-20 分 鋪 施加压 力,使上部泥漿通过压盖排水龙头往外排出。全部劈 桿提昇完了, 續孔也随即至部封閉完了。

四、注意事項

1. 墙塌成分必須进行細致的鑑定,使用前將它晒 干然后过糖, 清除其中较粗的砂粒与杂質, 以免磨损 水泵。

2.必須准确地計算各阶段所需材料的数量,避免 选成落差。在抽送过程中同时在攪拌池內攪拌,防止 沉淀,以免影响封閉質量。

3. 封閉时水泥塘姆紫必須用水泵抽送, 并在孔口 加上压盖,不許將水泥垃圾漿从孔口倒入,因为用水变 抽误入孔内的聚能受到一定程度的压力,促使膠結修 况良好,而且能渗入到有裂隙的岩層中。

五、効果

现將四个鐵孔的材料配录列于表 3 抖与水泥漿封 刚法对比作为例子,充分說明了水泥垃圾漿封孔法的 优越性。

水泥塘墙漿封閉鑽孔質量檢查。

材料消耗比較表 一 表 3

| 孔 号- | 水泥漿封閉法 | | | 水泥爐埤漿封閉法 | | 节省村科 | | |
|------|----------|-----|--------|----------|----------|----------|-------|--------|
| | 水 泥 (公斤) | 木 樂 | 时間(小时) | 水 泥 (公斤) | 时 問 (小时) | 水 泥 (公斤) | 木(个)客 | 时間(小时) |
| 1034 | 2200 | 8 | 24 | 800 | 2 | 1400 | 8 | 22 |
| 4020 | 2500 | 18 | 24 | 970 | 4 | 1530 | 18 | 20 |
| 5005 | 3000 | 10 | 72 | 1000 | 4 | 200 | 10 | 68 |
| 4001 | 800 | 8 | .50 | 600 | 12 | 200 | 8 ' | 38 |
| 日 計 | 8500 | 44 | 170 | 3370 | 22 | 5130 | 22 | 148 |

虽然我們是經过了一系列的室內試驗丼在推广前 选擇了重点贖机試点,确定了技术操作规范,然后才 全面推广这个方法的。但是體孔封閉后, 水泥堰圾漿 在孔內凝固膠結的狀态如何, 無法証实。 为了检查封 孔質量,我們选擇1个已封閉了3个月24天的鐵孔, 使用KA-2M-300公尺骥机进行扫进, 检查了1:2和1:4 雨种比例水泥地坳漿的封閉質量。扫进結果取上来的 都是水泥垃圾柱,証实是合乎封孔質量的要求。

我們的經驗中華水合的 1景景學於木灣 6 1 田

等。後是144年至2月 一、根据鑽孔岩層情況采用正确的混合比例,是 保証封孔質量的关键。实际經驗証明, 1:2的 水泥

去世人类。以及"1世",指地数40世龄的此里域都是

主要由于海南北人名的特拉伯斯地名是秦城市的人民

等至21、特别公务还安建订的金融的股份。所能人员

垃圾柱膠結致密, 抗压强度大, 而1:4的水泥咖堆柱 膠結比較松散。因此在必須特別仔細地封閉的地層中, 应采用1:2的比例,以保証封孔質量。

二、实际扫进經驗証明,在不同比例阶段中扫 进,敏硬層序分明,由此可見在一个鑽孔內,采用不 同比例分段封閉,不致因上下比例不同混淆而影响質 量。但在界限以下的几公尺內会受到部分影响,因此 在界限以上应多封上5公尺较为合适。

三、經过封孔質量檢查,証明水泥垃圾漿封閉潰 孔,在孔內不仅能凝固,而且膠結很好,能起到封閉 止水的作用,同时节約了水泥井降低了成本,因此这 种方法有推广的經济价值。

1.5 4 1

P. J. 5 1

21.5 0

23.1

28.1

22.0

20.0

采矿工作对勘探鑽孔資料的檢查

莫斯科煤田地質队 E. B. 米哈依洛娃

在这篇文章里引用了莫斯科近郊煤田南翼舍琴斯克采煤工業区中已被采矿工作揭露的勘探 鳢 孔 的 資料。文章里广泛地利用了莫斯科矿業学院矿山测量教研组所調查的矿井材料。

从进行主要的勘探工程的时間上来看,舍琴斯克 区整个的矿体可分为兩組: 1946年前勘探的和1946年 以后勘探的。

第一組有: 含零斯克、島斯基-考勒宾斯克、維罗 巴耶夫斯克,是按照不正确的正方形勘探網鑽进的, 在矿体的边界方面沒有特別加密鐵孔; 煤層采样是采 的全層煤样,沒有分別采分層煤样。

第二組有: 李卜考夫斯克、罗民切夫斯克、列零 斯克、是按照 250 公尺正方形的勘探網續进的,在边 界地帶和具有高灰分媒的地方以及在煤 層 变薄帶, 勘探網必須加密至 175 公尺; 煤層采样是按各分層采 的。

根据采掘查料可以大体上判断出第一組矿体(即1946年以前勘探的矿体)勘探工程的質量。根据距矿山巷道15-20公尺远的223个鑽孔,得出了采矿工作的查料和地質勘探的查料之間在确定煤層厚度上的差別。确定煤層厚度的資料的比较,如表1所示。

ŧ

此

3

設确定厚度的"容許誤差"为 0.60 公尺(由量鐵具精度的誤差,煤岩心采取率不完全的誤差,以及距鐵孔 15 公尺处煤層厚度的适当变动所組成),則可見只有45%的鐵孔能算作質量好的鐵孔。

如果分析一下采矿工作資料和勘探資料之間相差 的性質,則可見相差的正負号是不同的,因此平均差 值是不大的(表2)。

这样,煤層的平均厚度,根据勘探的資料是2.55 公尺,根据采矿工作的资料是2.66公尺。总之,鐵进 使煤層厚度降低了4%。这个誤差是完全容許的,并 且如果是在大面积上計算儲量,則实际上是不影响儲 量的。

根据 209 个键孔并且与距这些锁孔不超过10-15

公尺远的矿山巷道資料相比較,得出了在确定煤層底 板絕对标高上之差。

在确定媒層底板絕对标高上的"容許誤差"我們取 为 1.6 公尺(誤差是由計算鐵孔弯曲和 測量鐵 孔深度 的誤差,及距鐵孔10—15公尺处等高綫位置的自然变 动組成)。

在全部被比較的蠻孔中,59%的蠻孔具有相似的 誤差,这些蠻孔可看作是質量高的蠻孔。其余41%的 蠻孔超过了容許誤差。被比較的蠻孔中,20%的蠻孔。 具有特別严重的錯誤,其誤差值超过3.0公尺。

根据距矿山巷道不超过 15 公尺的 77 个徵孔,能作出在确定媒的灰分方面的勘探查料同采矿工作指标的比较。

如果全部被比較的鐵孔按照考虑到正負号的差距 来分类,则得出:

差数自 0 至+5%有22个鳞孔

差数自 0 至-5%有14个镄孔

差数自+5%至+10%有12个鳞孔

差数自- 5%至-10%有5个倒孔

差数自+10%至+15%有9个量孔

差数自一10%至一15%有1个惯孔

差数自+15%至+20%有8个镄孔

差数自-15%至-20%

差数超过20%以上有6个锁孔。

因此,証明了全部勘探謝孔中有74%的戲孔媒的 灰分高于矿山巷道煤層采样的灰分。絕对差值是相当 大的,并且全部鐵孔中有30%的鑽孔超过了10%,这 些是不能算为合格的。

把勘探續孔的資料与在矿山巷道中測定值之間的 全部差別統計起来,可以說这些鑽孔基本上降低了煤 層的價厚度。

在确定煤層厚度上絕对差值很大,但由于差數的 正負号不同而被拉平,因此实际上不影响儲量。在絕 大多数的情况下,勘探讀孔媒的灰分超过了实际。

| 鑽探确定的煤層厚度与采矿工 | 鑽孔数 | I I | At Show and | |
|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--|
| 作指标之間的差值 (公尺) | 在确定媒層厚度上有談种課差的鑽孔 | 13 計 | 估讚乳息数的百分數(%) | |
| 0+0.25 0-0.25 | 28 d = 20 | िसेक्ट अब 48 के देखील | MAR 11 / 21 | |
| +0.25+0.60 -0.25-0.60 | 26 26 | 52 | 24 | |
| +0.60+1.60 -0.60-1.60 | 31 55 | 86 | 40 | |
| +1.60+3.00 -1.60-3.00 | 11 12 | 23 | 9 | |
| +3.00以上 -3.00以上 | 1 2 2 | 18 | 6 | |

刷 組力 嗣 为 吨,

> 195 坏, 期

> > 生

定

型

| 10月16年 中国新疆市 | 煤胖平 | 5 均厚度 | GES TOUR | 煤層厚度超出或減小的百分数。 (%) | |
|---------------------|------------|--------------|-------------|--|--|
| 矿和井田的名称 | 根据勘探資料(公尺) | 根据矿山巷道資料(公尺) | 相差符号 | | |
| 含零斯克 14 号井田 | 2.80 | 2.65 | | 10 10 10 10 10 10 10 10 | |
| 17 号井田 | 2.16 | 2,32 | - | 7 | |
| 7 号井田 | 2.83 | 2.92 | 13.05-31.7% | Christian Carrier | |
| 8号井田 | 3.32 | 3.08 | + | DEA BY EVERY TO I | |
| 9号井田 | 2.61 | 2.52 | + | 3 | |
| 10 号井田 | 3.68 | 3.23 | 10.114 | 13 | |
| 11 号井田 | 2.86 | 5,40 | | 16 | |
| 鳥斯基一考勒宾斯克 2、3、4 号井田 | 2.80 | 3,02 | \$5717,30 A | 7 | |
| 維罗巴邓夫斯克 12 号井田 | 2,19 | 2,02 | + | 8 | |
| 李卜考夫斯克 1号井田 | 2.5 | 1.60 | | | |
| 3 号井田 | 1.87 | 2.00 | 100 40 | | |
| 8号井田 | 1,40 | 1.46 | 30-0 | ubonal relations | |
| 进 前 | 2.55 | 2,66 | - T. (c) | the state of the s | |

(于英州譯自苏联"矿产勘探和保护"杂誌 1957 年

第1期)。

节約鋼材, 銅川工程处鍜接廢鋼釬子 左文

河安煤矿基本建設局鍋川工程处王 元。

增产节約号召,节約期材,最近將廢制 或折断就不能使用,变成了廢料。現在 达到960度时立即拿击鋒打,并用一根 纤子进行加工最接,都过使用其性能与 他們將这些廢釬子集中起来加工最接, 新制品相同。摄到步計算,这样做該处 繼續使用。其最接方法与加工程序是: 今年不但可以不需国家供应中空六角绸 先用普通媒烧辣成焦,然后用焦子来进 粉接口处整平即成。 材,还可节約这种觸材 19 吨 17,000 多 行澱制。其第一道工序是将斯廢釺子接

头处檐后破戒四个岔; 第二道是将两个 釺子的破口互相咬起来; 第三道是将火 烧均匀,当温度达到900度时用硼砂抹 家河一号并机修厂颁工小組,为了响应 过去,这些打眼用的涮釬若瓷磨短 在接口处,然后搬演加大火力,侠温度 鲷絲穿在釺子中心的孔內,在鍾打时来 回移动,以防止釬孔被錘打堵塞,最后



对建設小型矿井的看法

萍鄉矿务局副菜工程师 杜安远

自1954年以来,我局在萍乡矿区相機建設的青山平嗣、安源上煤粗和水口等三个小型矿井,只有青山平嗣是比较成功的,安源上煤

編者按:本文作者根据实际經驗,提出 了对建設小型矿井的看法,我們認为这些意見 对研究如何合理地建設小型矿井是有現实意义 的。

組是失敗了,水口矿井尚未建成,成敗未定。青山平 弱1954年5月开工,1955年7月移交生产,設計能力 为21万吨,1955年实际产量12万吨,1956年29万吨,1957年就达到32万吨。安源上煤組1954年10月 开工,1956年3月移交生产,設計能力30万吨, 1956年实际产煤14万吨,因煤質低劣,煤层沉积很坏,加之構造复杂,在采煤技术上又不能克服产量長期亏损的局面,以致最后不得不停止生产。水口矿井 是在1956年3月开工的,由于在施工期間發現地質 报告不符合实际的地質構造,因此对煤層賦存情况發 生怀疑,被迫收縮局面,采取探巷的規模进行施工,至今虽然見煤情况有很大好轉,但地質藏量尚未最后 定論。仍在繼續作試探性开采。

根据三年来建設以上三对井的經驗,我对建設小型矿井有这样几点看法:

1.小型矿井的开采也必須具备精查地質报告。

有人認为江南採田構造复杂,煤層沉积条件不好,勘探費力又費錢,因此这类煤田發展的方向是"多建設勘探性的小井"。根据几年来萍乡地区建井的瓷驗,我不同意这个說法。可以先算一笔暖。以安源上煤組为例,如果要探清楚这样的煤田,按安源矿精查地質报告的总結查輕計算,每吨煤全部勘探费用为0.019元,即使增加一倍計算,全上煤組800万吨煤的勘探费用也不超过30万元。但勘探性小井的全部投查却化了569万元,如果扣除設备、鉄路交通、土木建筑及动力费用,井巷工程佔167万元,巷道除一小部分可为粉来利用外,报废的在100万元以上,比

起勘探費用来要大得多。水口矿井不到 150 万吨的埋藏量, 化了6 万元的勘探費, 地質部門認为每吨煤的勘探費, 0.04 元, 太不合算。但

是由于地質报告不能滿足建井的要求, 1956年以来 用在勘探性小井的投表即达 97.4万元, 直到目前为 止, 地質煤量还沒有結論; 如果矿井报废, 其損失自 不待言, 即令不致全井报廢, 为摸清煤局赋存所开掘 的巷道(無效进尺)也在 5万元以上, 而由于工作被动 所造成的損失就更無从估計了。青山矿由于沒有地質 报告, 井型始終不能肯定, 如果接現有的从通風运輸 系統直到地面生产运輸、設备等的設計施工的話, 將來一定会有不少的反工, 过去會有人主張象青山矿 这样瓦斯突出的急傾斜煤層, 仍然应該用"45万吨" 的勘探性矿井来 解 决 采煤問題, 这种說法是不恰当 的。

2.小型矿井的建設在什么情况下經济、什么情况 下不經济?

安涼和青山原來都沒有鉄路、公路和动力緩,必 須新建。因此,安源上謀組矿井有 26% 的投 養、青 山平洞有 22% 的投資都化在这方面。如果这兩对 矿 井靠近現有生产矿井建設的話, 象安源上煤組这样的 小井, 每吨煤只需化投資 0.501 元,青山平碉每吨煤 也只需 1.4 元就够了。

青山平嗣投資过高的主要原因是埋藏量少, 非型定的太大, 而在生产中又由于增产和安全的原故, 扩大了投資(这些投資最終都要分攤在生产成本中), 以致使生产成本增高, 負担过重, 如果与安 源 上 煤 組比, 每吨煤要多負担將近1元的成本, 这是很不經济的。因此, 我認为小型矿井应靠近生产矿井的地区建設(这样可以不需要大量流通性建設投资), 并根据埋

藏量适当地确定井型,不扩大投<mark>套。这样做才是經济</mark> 合理的。

如果在不靠近生产矿井的地区建設小井,則应当 考虑兩个条件: ①小井的井田后期有扩大 建 設 的 可 能; ②在同一个地区内可以建設几个相距 不 远 的 小 井,地面可以連接成一个运输和供应網。如果这兩个 条件都不具备而又必須建設小型矿井的話,那就要采 用近乎土壤的开采法,不能过分强調机械化和自动化。

3.小型矿井在施工中要求 尽量 利用永久性的 棘纹。

因为小型矿井的投資本来就很少,如果临时工程 費用过大就不合理了。安源上煤組因为要求提前移交 生产,所以采取了平硐与風井兩头同时施工的方法, 因而工地管理分散,临时工程增加,建井期間共用临 时工程費达4.04 万元。青山平硐是單头施工,地面 建筑与井巷工程同时进行,因此施工时的职工宿舍、 生活福利以及工業建筑都是利用永久性的建筑,临时 工程費只用了7千余元。水口矿井因为地質資料搖摆 不定,永久性建筑不敢劲工,临时性工程 費 就用了 2.45 万元,所佔投資比例更要大些。

虽然在施工的过程中利用永久性的建筑,肯定是 經济的,但是也必須具备一个条件即: 地質資料要充 分可靠。

总的来看,按矿井建設程序施工,即使是小型矿井我認为也不应該忽視;特别对于地質構造复杂的地区,一定要有精确的地質报告才能进行設計施工。"勘探性的小井"給我們的教訓是很深刻的,我們要求地質部門要全面地考虑問題,不要單純計較勘探工作量;要在麻煩和复杂的地区多下一些勘探的功夫,以防止造成更大的浪費。

井巷砌碳工程用水泥的选擇

(20

磧7

1

用

松

石沙

斯

能

用,

矿井的井巷砌嚴工程耗用大量水泥、矿井水一般 的对水泥有很大的侵蝕作用,所以根据地下水的性質 选擇水泥品种有很大的意义。

目前在井巷砌礦工程中, 对水泥品种及标号的要 求我認为有兩个偏向:第一个偏向是多要求使用 400 号以上的普通水泥(甚至还有要求使用500号以上的水 泥)。在服务年限为30-40年的矿井工程中要求使用 高标号水泥是可以理解的、但要求一律使用400-500 号的高标号水泥是不恰当的。經驗証明,水泥标号应 为混凝土标号的2.5倍,而并巷砌璇用混凝土的标号, 在設計中一般是110号,所以用300号水泥就可以了。 如国家只供应400-500号的高标号水泥,在現場配 制低标号混凝土时,也应根据經驗和科学的計算,可 以試驗修用一部分亦泥掺合料(如火山灰質材料或生 石灰、爐灰、矿磴、磚瓦粉、泥 頁岩、粘土等)以节 約水泥。另一个偏向是都願意使用普通波特蘭(矽酸 鹽)水泥而不順使用參有火山灰質或矿體質的水泥。 这可能是怕火山灰水泥或矿體水泥凝固慢影响进度的 脈故。但他們不知道在矿井水含有很大侵蝕性的物質 付,这闸种水泥都比普通水泥适合于井下工程使用。

矿井地下水大多含有酸性、碱性或鹽基类的物

質,多对混凝土具有不同程度的侵蝕作用而影响并卷砌碳工程的質量,甚至可能造成破坏。最有利的是具有适当硬度的(即含有适当的碳酸氫鈣),在反应后能沉淀碳酸鈣的水。如地下水含有硫酸鹽类(如硫酸鎂、硫酸鈣或硫酸鈉等)时,对普通矽酸鹽水泥的混凝土 就有很大的破坏作用。

普通砂酸鹽水泥凝結时,由于水化作用而游离出来大量的氫氧化鈣,其溶解性很强,使混凝土遗受侵蝕。当混凝土碳壁受到水压作用时,容易造成氫氧化鈣的溶解与渗出,發生滲水或漏水现象,特別是碳壁的接缝及充填不严的壁后空隙部分更为严重。假若环境水中含有鹽基类物質(如含有硫酸鹽类的硬水)时,則氫氧化鈣和硫酸鹽类化合而生成·石膏結晶体(Ca(OH)+MgSO4+nH2O→CaSO4·2H2O+Mg(OH)2+nnH2O)。这种石膏結晶体在混凝土內部,体积膨脹,产生張力而造成混凝土的破坏。同时 CaSO4·2H2O 还可能与混凝土中的鋁酸三鈣水化物化合而生成硫酸鋁鈣水化物(3 CaO·Al2O4·3GaSO4·nH2O)的針狀結晶体,体积膨脹,比石膏的破坏力更历害。如使用掺有火山灰質的水泥,由于它含有大量的活性氧化砂和氧化鋁的混合材料,其中氧化砂与氫氧化钙化合生成砂酸鈣水化物

(2Ca(t)H)₂+SiO₂+nH₂O→2CaO·SiO₂·mH₂O);氧化鋁与氢氧化钙化合生成鋁酸鈣水化物(2Ca(OH₂)+AI₂O₂+nH₂O),这些化合物不仅不溶于水,而且赋有一种水硬性,对水泥性能是有利的。矿碴水泥虽次于火山灰質水泥,但也同样具有抵抗硫酸鹽类侵蝕的性質。因此在地下水含有硫酸鹽类时,选用火山灰水泥或矿碴水泥比普通水泥有利。

当然火山灰水泥或矿**造**水泥比普通水泥也有一些 缺点,对这些缺点我有如下認識:

1. 凝固时間慢,早期强度低。在低溫中凝固比普 通水泥墁,在10°以下的低温时更慢,但井下温度一 粉在15-18℃左右,且井下大量的混凝土多是用为壁 后充填,主要压力是由料石或磚来承担的,充填混凝 土的早期强废低一点,在井下一般岩石正常情况下是 無关重要的。此外如能采用于硬性混凝土灌注璇壁或 在混凝土中掺用早强剂(速凝剂)也能提前凝固、提高 早期强度。目前应用的早强剂是氯化鈣,水玻璃、鹽 **舱**、生石灰等,其中最新的一种办法是辖加咖酚和生 石灰粉的混合附加剂(加入重量: 鹽酸 为 水泥重量的 20%, 生石灰粉为 10-15%)。 这种 混合剂的特点 是: ①在同样条件下比不掺早强剂的普通混凝土或掺 其他早强剂(如氯化鈣或鹽酸)的混凝土的凝固期限能 籍短为以上。②强度增長很快,在1一1.5天期間內就 能达到类似的混凝土(不加早强剂的)28天强度的50% 左右; 經过4一7天就能达到 100% 的强度, 且水泥 标号越高,达到設計强度的时間就愈短。破碎地帶加 混合附加剂更是有利的。 ③單加鹽酸对鋼筋有侵蝕作 用,而加生石灰能加速鹽酸的中和,減弱其侵蝕作

2.干縮率大。在干燥空气中,如养生不好,这种

水泥的干縮率則大,甚至發生裂縫。但井下空气溫度 很大,故这一缺点是不存在的。如能掺入水泥重量 3 %的石膏,还能使体积膨脹,調节收縮率大的缺点。

3.抗冻性较差。只有采用高标号(300号以上)水 泥时抗冻性才好些。但用于矿井建設中,除井口部分 有冻結的可能性外,井下一般是不能冻結的。因此, 这一点在矿井井下工程中是不关紧要的。同时如缘用 水泥重量的1/10,000的加气剂可以改善抗冻性。

4. 析水率較大。析水排出不好,能使混凝土表面 疏松,降低質量。但如能很好的排出析水或采用干硬 性混凝土施工,这一缺点也可得到适当糾正。

在井巷工程中使用火山灰水泥或矿碴水泥,除抗 酸性比普通水泥强外, 尚具有以下的一些优点:

- 1. 后勁足,即后期强度大。对使用寿命为30-50 年以上的矿井来說这一点是十分可取的。
- 2. 抗渗透性强。这一点对多水的矿井地下工程非 常有利。

3.成本低。目前我国产的火山灰質水泥是在普通水泥中掺入20—50%的火山灰質混合材料并加适当量的石膏磨細制成;而矿喷水泥是在普通水泥中加20—85%的高爐矿喷及5%左右的石膏磨細制成,因而成本比普通水泥低約20—25%。根据上面的分析,对井下工程并不必一律要求使用高标号水泥,也不必完全使用普通矽酸鹽水泥、应根据地下水的性質选用火山灰質水泥或矿喷質水泥。而衡到高标号水泥做低标号混凝土时,应在水泥中掺用部分混合材料(高标号的火山灰質水泥或矿喷水泥中亦可掺入混合材料),这样不独可以节約水泥和合理使用水泥,而且可以保证工程質量。

本刊重要啓事

为了貫徹中央关于正确处理人民內部矛盾的指示,本利从这一期起,特設"正确地处理人民內部矛盾"專欄,刊載有关这方面的批評、言論及报道等稿件。本期并临时增加了8版,不另收費。

本刊决定从 13 期起,由原来的52頁減少为36頁 (12 期將有專文詳告),在数量上特別是在时間上,不能滿足当前整風运动發展的需要,决定以四开报紙形式,印發"临时增刊",內部發行,每張收工本費 4分。請讀者注意,并希望各單位大量供給这方面的稿件和資料。

利用鑽孔資料作巷道順直开斫定向的依据

于 公 純

把井下主要运输大巷开斫在煤局里,目的之一是 为了在巷道报廢时(一般是在該巷建成后20-30年)便 于該煤局的回采工作。但是实际上,一个煤巷經过漫 長年月的改棚翻修,其由于圉岩逐变松碎而給予回采 时的困难,实在远不如届时另开一新的回采巷道更为 方便与經济。

若把初建投資与常年維护的費用合併計算和比較,則开在全岩內的順直大巷固然不一定比媒巷为貴;可是,因此可能使采区石門放長、使媒屬配風巷在掘进期間难于利用,因而也常常导致放棄这样的考虑。

目前矿井設計中,井下多行駛架綫电机車,其行 速常为16公里/时。針对这样的行駛高速,卷道的順 近、曲率半徑以及兩个反向曲綫間的直綫長度,都將要 有严格的要求。可是实际情况,煤層的弯、轉、曲、 折的自然狀态,往往使那些緊跟着煤層做的巷道,因 还不到这些要求而返工或报廢。


在淮南謝家集2号井,由于部分同志始終堅持着 "旣要蹑煤、又要走直"的空論,結果把北大巷(外段) 200 多公尺的巷道做成 弯弯扭扭的,不符要求 (見圖 1)。为了补修,在移交前額外地多花費了100多公尺的 嚴修直的投資,而这样修改后所造成一塊塊的充填 碉,遂形成了多量的"瓦斯器"。出于类似情况,李野你 号井(斜井) 到底之初,也曾做了100多公尺的曲扭弯巷,直到施工人員自主地將依續孔定綫的成果显示出来以后,才得到双方共同的認識,予以糾正。此后,謝家集2号井北大巷的里段(仍見圖1)、南大巷的全段以及謝家集3号井南北大巷全部,迅即改依此法施工,遂使总長約3000公尺的沿煤开矿的主要运輸大巷,得以全部达到順直、且未远离煤層的設計要求。只棗陶区山家林已做的420公尺大巷,由于时間过晚、弯曲过滤、实难行車,势將要大部或全部报廢。在矿建工程中,由于这方面形成的返工与浪費实是普遍而严重的。

也有不少人主張將副巷超前做出去,以作主卷 直前进的引领方向。一方面,由于規程規定超距不得 大于 30 公尺的限制,事实說明这一超前短距,实在 远不够用作大巷順直开斫的定向依据; 更重要的是,

> 一般副巷断面多較狭小,且是 風、运輸多較不便(尤其是設計在度上方或是追随着薄煤器 开斫的副巷),若不是有意識 地令主巷拖迟或停候,副巷实 是难能超前的。在上述李野牧 1号井做弯的 100 多公尺大巷 的施工过程中,即 曾边 組边 歇。以求副巷超前导向,但結 果仍归失敗。

多方实践說明,借着關係 鐵孔的煤層座标資料,以作大 巷順直开斫且不远离煤層的定 向依据,是衝捷可行的方法。

用下面的示意圖(不是來 际的矿井藍圖),說明謝家集 2、3号井以及李紹孜井依照






圖 2 根据鑽孔資料拟定大株順直开斫方向的作法示意圖

惯孔资料定向开斫大巷的具体作法。

1.根据矿井的地質地形圖,把所有穿过目标煤局 (即大巷要追寻的煤層)的一些鑽孔找出来;特別是要 标註出各該孔的地面标高、經距、緯距及見煤垂深; 如圖中皿:孔、皿。孔、灯。孔、灯。孔(灯:孔 因 对本文無 作用,故不取)等是。

2.依据在同一勘探钱(一般沿走向的間距为150—500公尺)上的諸鑽孔的資料,納制該勘探綫的剖面關(自初步設計或技术設計之數探地質資料中被取亦可,但一般需要复核),借以找出該煤層 感落 在我們所开水平巷道上的位置来。这个位置,就作为所开大巷在木綫設內的掘进方向。如圖 2 依皿-皿及 Y-Y 勘探綫 剖面屬所定沿4層煤开斫的一50水平大巷順直方向。

3. 次一段的大巷掘进方向,再次依法求获。諸段 走向不尽相同的巷道連接起来,遂構成了一条連續 的、長距离的折錢。此綫,基本上未远离煤層,且亦

的程序,这些有效的基础来看对对并是不多为可能是

列帝自己的下铁路,由该东北京军子是16年至北州市

如此中央社会的政治的政治。其他的政治的政治,其他的政治的政治

点导 1711、积县首的任实处理性,也是被合建的约1

形式等。與逐步,微調物數是基本學是從至今至

首定以至至安存也。即例在我们和中提出和工作的

符合机車行駛的条件。

4.为尽量使結果接近准确,在选用鑽孔时应尽量 广泛, 允贴近的附加勘探綫、附加的檢查鑽孔,特别 是靠近業已开拓的井巷層位,都可以相互引証計算。

以前會有过这样的顧虑: 鑽孔的質量出入給予定向的誤差是否会影响到大巷的使用? 折轉斷層多,地質复杂的層位,是否也能用實孔作导向? 可以想到: 鑽孔定位的出入,当不碍于大巷的使用; 而地質情況越是复杂,煤層弯轉曲折的可能性也越大,因而也就越需要定向前进。

这样掘进,势將会使原設計随行之配 風 巷(仍追随着煤局做)与掘进大巷間的距离变 成甚 远或甚近; 且更会因大巷,配風巷間風限的斫岩量加多,而增耗 定量的斫石方数,应预作考虑。显然,这項石方对比 于翻修或报廢巷道来說,所佔百分数是極小的。

· 经开户公司的证据的证据,这个证明,这种证明的

化多种性大多种物种的 建固定线性的 使某些性

2.500分分次是500次型数的500万分至平的。15

学出版的中央影響的多種與實際、連和 ,也沒是自己

原本日、古典學療工院養養物學教子、1965日日本

- 55-

煤意卷對大捆但結

勘探

作大的定

进。

是实

家集

依照

即改1 青田家以

工,遂得以

祖区山

过售。

神,

: 林順

不得

实在

是,

租租

是数

業务研究

对煤層鑽探的認識

——煤心采取率是不是鑽探質量主要指标的討論

王化誠

編者按: "煤心采取率是不是鑽採質量的主要指标"一文在本刊發表后, 我們收到很多讀者来稿, 含为了这一問題的討論: 有一部分稿件已在刊物上發表。

通过大家的討論, 使演者正确地明了了煤心采取率的含义, 批判了不分析煤心采取率百分數的来由而孤立 地以百分數代表鑽採質量的观点, 这对全面地提高鑽採質量有着重要的意义。同时, 这一問題已引起有关部門的 注意和研究。但是, 由于鑽採質量的全面指标关連問題較多, 有些問題有待專題研究; 有些問題有待明确規定, 目前尚不能作出結論, 因此, 本刊对这个問題的討論, 暂时置行到这里。希望读者在工作中繼續进行研究。

"煤炭工業"自1957年第3期登載了繆富思同志 的"煤心采取率是不是鑽探質量的主要指标"一文后, 該刊又連續發表了一些不同或补充的意見。在这个問 題上作必要的爭論,对提高鐵探的質量是有积極意义 的

鐵探質量的要求很多。这些要求并非都是可以用数目字表示出来的;要求的具体內容也随着勘探的性質及阶段而改变。按觀說凡是在鐵孔內可以遇到的一切有用的資料都应当在鐵探过程中获得,这样才算發揮了这个鐵孔的最大作用。媒田地質勘探当然是以媒層为主要目标,如果煤田內同时賦存着其他有益矿物,也应当予以重視,并在地質报告內叙述其品位、儲量及工業价值等。此外,要探明开發时需要的資料,如井下湧水、瓦斯含量及創离層的岩石性質等。不考虑开發工作的地質勘探,無論获得多大的資源儲量是沒有現实意义的。

鐵探是需要投資較多的勘探手段,我們应当保量 利用从孔內得到的材料,来發現或解决地質科學的問題。固然無論怎样密的鐵探不如天然露头能暴露更多 的自然秘密,可是,只有从鐵孔內才能得到新鮮而完 整的地質剖面。尤其是对厚層黃土复養地区,虽可用 各种物理探測方法,但如沒有鐵探的証实,就始終得不出肯定的結論。所以还要利用鐵探来研究沉积岩相,地質时代以至古地理及構造运动等地質問題。因此,岩心和孔壁都是很好的研究对象。近几十年来,由于各先进工業国家鐵探工作的發展,地下地質已成了專門的科學,所以在煤田勘探时,应当尽量利用有利的条件和充足的实际材料,来研究地質發展的規律。

从上述的要求看来,鐵探質量的指标就很多了。 在移同志的文章里主要是提出煤心采取率与鑽深質量 关系問題。

在鐵探煤局时要获得哪些原始資料呢? 最主要的是要肯定在某一層位是否有煤層賦存。如果肯定有煤,就有探明其底板深度、煤層軸綫厚度、煤層結構及煤質肿号。并且这些資料都有精确度的要求,精确的程度主要决定于开采技术条件,但对不同地資情况的煤田允許有不同程度的誤差。总之旣要滿足地質和設計的需要,又要在鐵探操作上可能做得到。此外,煤層頂底板岩石的性質和厚度,也是应当探明的。

煤心是煤層存在最可靠的証据,沒有煤心就不敢 肯定煤層是否存在。即便在沉积和精造簡單的地区可 以根据标誌層推断,但是我們要求的其他資料則一無 所获。如果地質条件較复杂的話,地質工作也將陷入 迷途,煤層对共和儲量計算都不能正确。这方面我們 已經有了很多的教訓。

媒層結構情況主要依靠煤心判断。电测曲綫固然 可以表示出火石情况,但只能用来弥补缝探之不足和 校正鎖探的誤差。完全脫离煤心实物的电测資料,还 不能用来作煤層的最后結論。

煤質的变化,尤其是深部煤質的变化大半依靠煤心化驗資料来决定。不但要了解橫的分佈情况,在厚煤層中还要探明各分層的煤質变化。所以有时煤心采取率要按照每大鑽程来分別計算,即每次纖程提出的煤心不少于75%。华北大同和武乡等处勘探时會提出这样的要求,并获得较好的效果。煤心化驗資料来互相比較得出正确的数字。从化驗需要煤样的多寡来考虑煤心采取的数量,是不妥当的。

煤心采取率減然是隨煤層輕綫厚度和煤心長度而 变的一个函数,是二者的比值。可是,为了得到准确 的采取率就必須探明煤層厚度。只要采取率数字正确 可靠,它的涵意就包括着見煤和止煤的准确深度。現 在常遇到的是用不很正确的煤層厚度計算出看来似乎 很高的煤心采取率,这样的数字当然不能反映鐵探的 質量。所以我們判断采取率时不要只看是否达到 75%,更重要的是檢查計算这个数字所用的基数是否 可靠。沒有准确的頂板深度,准确煤心采取率是不存 在的。煤心采取率很高而見煤深度不确实的說法是不 科学的。

終得

识岩

。因

来,

已成

用有

勺規

ΗĦ

更的

2有

吉標

書稿

青児

資和

下收

为了从戲孔中得到更多更准确的地質資料,我很同意繆同志的意見,改进原始紀录的編录方法,在柱 狀圖上註明所获得的实际材料的情况。他所举的岩心 素插圖和采取率柱狀曲錢記录,就是表示实际材料的 一种方法。現在通用的鐵孔地質柱狀圖多半不能表明 質量如何,比例尺愈小愈不能看出質量問題之所在。 只輸出根据不完整的实际材料而作推断的結果,而未 說明推断依憑的实际根据。所以圖里歐藏着許多虛假 現象。

怎样来改正这些缺点呢? 我認为原始資料的編制 应从**实际出發、把实际现象一点一滴毫**不粉飾地記下

为是否的。例如我们的是整理的是特别是共产品的。

等人工作的是达168条形式 逐转式和调整变矿等活法

27个单步至一次而不大震环。描述了舞而可以做到两个中

来。記得有一次對外工作的时候、會要求岩心經定皆 和記录員随差鐵机鐵进立刻繪制鐵井地質实际材料 圖、該張圖的样式和一般柱狀圖相似。唯需增加下列 几欄: 1.柱状圖旁註明日期, 这样可以看出逐日的樹 进速度, 从岩石的可避性来作地層的对比, 抖可以进 一步考虑是否有打丢煤層的可能; 2. 每次鑽程的深度 及其累計深度; 3. 每次鐵程的岩心長度井描述岩石性 質及順序; 4. 每次提取岩心时岩心管下部 空 筒的 長 度,据此考虑残留岩心長度; 5. 岩心各段的形态,如 完整岩柱、碎块、夹杂軟泥等; 6. 且例尺为 1:100 或 1:200 的岩心柱狀圖,把上述的岩、煤心岩性形态及位 置以圖表明; 7. 續探时感到的情况, 如突然見軟、强 烈震动、均匀沙音等。此外,于备註欄內还要記明考 虑地質情况可作参考的一切現象。在煤層續进时要作 更詳細的記录, 內容和楊同志所述大致相同, 不再叙 述。这样的原始記录不仅表示实际现象,且有較高的 实用意义。如在某地第一个鑽孔施工时,当时尚未掌 握煤層層数及層位,可是在圖上已經看出可能丟煤的 具体位置。在指导鑽探时能較准确的預告孔內地層的 特性。用这种記录方法結合着适当的技术管理,可以 提高鐵探及蠻煤的質量。因此,应当編录鐵井实际材 料,而且最好是附在地質报告書里。

線上所述,用煤心采取率这个簡單的数字来衡量 鐵探質量是合宜的,可是必須要求这个数字本身的質量。也就是設鐵探进行中要合乎操作規程,且有完全 的原始記录,沒有保証的虛假数字不能算作是准确的 采取率。为了对采取率的質量作出明确的規定,可以 將鐵煤方法,煤心处理及原始記录內容的要求詳細而 具体的列入工作規范中去。这样,現場人員易于操 作,續探質量也可以提高。

最后,儲量的降級要看已有的資料才能作出肯定。如果某处各种資料均已肯定,仅是煤層厚度变化不明,恰好这个鐵孔未能探清頂板确实深度,儲量就不能准确,当然应降低級別。反之,頂底板深度完全正确,只是未取出煤心來作化驗,就不能構成降級的因素。不取岩心鐵探法,不是同样可以得到高級儲量嗎?可是,应当强調的是必須有足够的証据說明頂底板的正确性,否則就沒有維持原級的理由。詳細而准确的原始資料,多半可作我們有力的見証人。

認为了毛沙哲學影響。小學康養亦與所以因為不之主义

然。在京城市研究的政治和政治和政治的公司。

后公司出合也未写真。因为福斯井、但公交火量 位

过去的分析, 今后的意見

1512.80以7.20元 通过2010年15日,1513年16日,1513

——关于"一公尺層"經驗的討論—

要研究、討論推广"一公尺層"經驗的問題的开端, 彻先肯定"一公尺層"經驗的实質。大家都知道:回采 工作面上經常做到一畫夜一次正規循环的方法,是"一 公尺層"經驗的关鍵所在;作業規程、九大制度是循 环作業的保証: 八項标准是正規作業的标准。所以, 我認为討論"一公尺層"經驗为什么推不广、推了又为 什么不能巩固,就是討論回采工作面上一畫夜一循环 为什么做不好, 做到了又为什么不能巩固。

"一公尺層"經驗的成功,到現在三年了。阜新局 平安矿是产地,是推广最早的單位,这个矿推广的很 好嗎? 我說不是的, 也是时好、时环的。总的情况看 来, 如下表說明:

| 产 量 (%) | 效率 (%) | 工厂成本 | 回宋产量 中部煤層 的比例 (%) | 露头采量的比例 (%) |
|------------|--------|------|----------------------------|----------------|
| 1954年100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1955年104 | 101 | 95,5 | 110 | 125 |
| 1956年106.5 | 117 | 95.1 | 123 | 151 |

在薄煤層、露头产量逐年增多,一再向外输送老 技术工人, 設备無增添的情况下, 产量、效率还繼續 增高,工厂成本職械下降,这些成績,就是在党的領 导下,在各项运动中,坚定不移地推广"一公尺局"是 驗搞循环的結果。

那么为什么推行的不好呢? 是干部不积極, 还是 工人不願意? 全不是。过去和现在,平安矿的中心工 作仍然是:"以采掘工作面的循环作業为核心,所有 机电、运输、整修、通规、排水、地質、測量必須为 采掘工作面的循环作業而服务"。

既然动員了全矿力量,那么为什么推不好呢? 是 技术水平低吧! 产生在温床吧! 我看原因太多了。要 討論这个問題,需要把一个矿井的大概面貌搞清,然 后至面结合起来考虑,因为搞矿井,搞"一公尺層"經 驗,畢竟离不开技术,离不开矿井的各种不同条件。 平安矿全是斜井, 共有六个, 开發很久了, 敌伪破坏 得乱七八糟,几个正规采区,1954年以前大都吃光 了。現在采的是殘柱和已采区底下的薄煤層。走向長 的正规場子,都在露头,朵区不正规,方法也不同。 1956年的产量分析: 0.7公尺層佔 27%, 木板假頂 佔31%, 朵高3.2公尺的产量佔11%, 露头罩一层 壁佔19%, 其余全是残柱区。 回采走 向長短不一, 最短的仅32公尺、煤屑有厚、有薄,工作面有長、 有短,据地表有深、有淺,在这样条件下,全面組織 了推广"一公尺局"經驗。从目前情况和以往的資料看 来我認为"一公尺層"經驗推不广的原因有三:

7. 工工程设备综合

是第四人的 是第一个是第一个是

第一:一搬家就中断几天。去年一年,平安矿的 回朵工作面共搬了37次家,平均算来,每次要六天 多才能达到正規作業:也有搬到新工作面就正規的, 但是要有条件,如:搬家前后采煤方法相仿;搬家前 后工作面長短差不多; 准备工作提前檢查二三次, 适 合要求。如果采煤方法搬家前后不同,但新工作面比 原工作面短,搬家也乱不了。最怕的是不同的頂板管 理,不同的采煤方法,不同的地質特点,搬家就都 环,并且要乱一个时期。去年和今年平安矿的实际都 是这样,工人反映說:"人不是孙悟空,深部到露头, 总得鍛鍊十天八日的……"有的段長报告說:下月我 段由薄煤層到厚煤了,起碼要十天鍛鍊队伍,这十天 不能算我們"一公尺層"經驗沒有了。老矿井,撤家 多,一个段一年最少要搬三、五次。这是平安矿一 公尺局"經驗巩固不了的原因之一:

第二: 开拓設計就失去了达到"一公尺局"經驗的 条件。現在平安矿有这样一些工作面: ①二朵区西八 路木板假頂工作而長130公尺;②四朵区东一路一次 采高3.2公尺的工作面,長128公尺;③三朵区东十 四路煤岩三大采出的工作面長达127公尺;④五采区 露头工作面長达 168 公尺;这些工作面平安矿实际是 六个多小班一大循环,搞好了偶而可以做到四个小 班,但根本巩固不了。創造"一公尺層"經驗的平安第一朵煤段, 去年在先进生产者运动中,又打了个大胜仗。他們工作的采区在一坑西七路,工作面長70多公尺,采高在0.9公尺左右,一日坚持了双循环,全員效率平均是5.293^T/I。第四季搬到东十一路二盤下后,一敗逾地,这个遭遇,第一朵煤段不只一次了,工人說:这个場子先朵煤,又朵石头,再朵煤,三道工序,工作面又長,循环算搞不了。工作面过長,設計不合理是平安矿巩固不了"一公尺層"經驗的原因之二。

第三:管理問題。技术管理中的主要問題,除設計之外,無后备場子,無后备設备,乃是推广"一公尺層"經驗中的最大障碍。1956年平安矿發生了九次回朵接積間斯,严重的有四次,最長間斯六天。这当然原因很多。但無后备工作面确是主要的。工人反映:"今天透場子,明天就采,我們真奇怪,真担心,这样的規程怎能实际……"。再加上生产管理方面也有許多漏洞。

被坏

艺光

可長

段值

Ę,

組織

斗著

的

六天

1.

豪前

面比

扳管

乳筛

示都

头,

月我

十天

撤家

验的

西八

一大

东十

采区

示是

1

先天具备了条件,能搞好循环也应該搞好的但却 巩固不了,卅天每每是廿八个、廿六个循环,一个月 总要乱兩三个循环,这些漏洞就表現在矿井內的一系 列的生产系統中有缺点如: 1956 年平 安矿 的回 朵故 障 3.438 小时,运輸影响回采 1.475 小时,机电故障 2.340 小时。非生产时間多,干部感觉"一公尺層"經 驗旧了,思想上要想找捷徑,搞新名堂。这是平安矿 "一公尺層"經驗巩固不了的第三个原因。

此外,老技术工人常調走,新工人太多,新干部 沒有經驗,推不了"一公尺層"經驗也是一定的因素。

"一公尺層"經驗是矿井正規作業的一部分,是基 層回朵工作面組織循环作業的方法,它不能使开拓極 不合理的工作面,走上循环,但它可能縮短班次。在 "一公尺層"經驗中虽然一再強調深入調查研究解决走 不上循环的問題,但是反过來,巷道开拓使你搞不上 循环,調查研究已經晚矣,还是不如从开拓就調查研 究好。

在这些又是老矿井,又是开拓,又是安排,又是管理的問題中,那一个矛盾是主要的呢?从平安矿看来,主要的矛盾乃是开拓設計与施工安排。因此,当中央最近提出在矿井中搞正規作業的时候,我認为要使"一公尺層"經驗推的好,又能巩固,应該从以下方

是位于100mm,由仅仅以此代表的主义的。

面入手:

1.設計中要为推广"一公尺層"經驗創造条件。这 就是設計人員在采区設計之初,即要千方百計使工作 面有推广一畫夜一循环的可能。这里要特別注意工作 面的長度,力避布置多台溜子。按平安的經驗,工作 面長度的选擇最好是:

①木板假頂有伪頂者,工作面長在80公尺以下。 ②薄煤層:

采高 0.8—1.0 公尺者,工作面長在120公尺左右; 采高 0.7—0.9 公尺者,工作面長在 80—120 公尺 之間。

采高 0.6-0.7 公尺者,工作面長在 80-100 公尺之間。

③第头單一長壁,接近地表極近者工作面在60 公尺以下:

頂有滴水,但不严重工作面長度可在 100 公尺左右。

- ④一般單一長壁工作面長度 100-120-150 公尺 都可。
- ⑤一次采圣高(3.2公尺)工作面 長在60公尺以下。

⑥煤岩分采工作面長度在60公尺左右。

在工作量不复杂(不渝木板,有平行作業的可能, 支保方法簡單,煤層一次采出),伪頂比較好管理, 机械的选择适合其技术条件,出入口通畅,稳道佈置 合理的条件下,工作面可以是一些,那怕在150公尺 以上也可以;否則即不易过長。我們分析設計四班循 环作業的工作面最不易巩固,不好組織,应該考虑不 要这样干,提倡三班循环作業;

- 2.保証足够的后备工作面, 并安好机械, 生产前, 先試生产一兩个循环(試生产的人員要另組織), 这是推广与巩固"一公尺層"經驗的关鍵。1957年三 月我們已开始搞, 效果很好。
- 3.計划場子按排,要因人、因地适当考虑,力避 今天薄煤層,明天厚煤層,,实在按排不了,也要少 变。
- 4.訓練提高基層干部、工人。特別是基層干部。 阜新局現在的訓練法,应該是把受訓人員放在后备工 作面上,或試生产的工作面上进行实际操作訓練,並 騰边干又能提高干部,又附合了节約原則。

本言及計样及差别方式多數可申報。例如如於自由與其他的以**被以同時,以**的可以於其是其中的可以

对"定額的修改和工資"一文的商榷

中国外部设计划以外,1510年,1510年,16

今年"煤炭工業"第6期,潘越同志的"定額的修改和工资"一文,耐人寻思,值得探討。談談我的一点意見。

潘越同志認为"朵用技术测定的方法,来进行一年一次的定額修改工作,在实际工作中不但是困难的,也是不必要的。"他主 張如果每隔 3-4 年进行一次有充分准备地普遍地写实和测时,而每年在修改定额时利用完成定额的統計資料作为主要依据,局部的对工作面的个别工种进行一些写实和测时,分析后作为参考资料,会使工作更有成效。同时,潘越同志强测"这样修改的定额不是經驗統計定額、理由是,因为这样作,是在經常的定額工作中用工作日写实和测时的方法,对先进工人和落后工人的作業进行分析研究……,这一切都与經驗統計定額毫無共同之点。"

从潘越同志所設的作法和解釋来看,其中有些是令人費解的: 在作法上說的是那样的容易簡單,只利用定額完成的統計資料为主要依据,局部的、个别的进行一些写实測时工作为参考資料就可以了;但在解釋中又提到要經常进行写实測时工作,并經常分析研究。我認为在日常工作中,假如我們已經掌握經常的写实測时資料,已經进行了分析研究工作,每年定額修改的时候,利用这些資料来修改定額,在实际工作中是沒有多大困难的;利用这些資料来修改定額,在实际工作中是沒有多大困难的;利用这些資料来作修改定額的主要根据,也是非常必要的。

活越同志在解釋中,虽然沒有离开技术測定的方法,但在实际作用上却縮小甚至沒有利用它的作用。 从他介紹利用这种方法修改定額的步驟中表現得更加明显。活越同志說: "利用这种方法修改定 額是根据一定的提高定額的指标来进行分產和平衡的,其步驟如下: 矿多局规定提高定額的百分數,根据此指标分配給所屬的企業; 在企業或矿井內部將提高定額的任务分配給各工种"。这就是說,在修改定額之前,矿多局要先規定定額提高的百分数(例如12%),然后分配和平衡到各矿,各矿根据此項任务又分配給各工种(如举例中对回采工作面要求提高15%)。根据活越间志的举例看来,只要首先确定了指标和任务,再以定额完成的资料为主要依据,从局到矿以至具体到各工种,不管采用什么方法形式去分配和平衡。按照活越

同志关于矿务局分配給各矿的三种方案或各矿平航空 各工种的方法主做、除了要解决一个計算問題以外、 其他什么困难也沒有了。但是,矿务局如何确定定额 提高的百分数,即12%从哪里来?这一个关缝問题。 潘越同志却沒有介紹。我認为定額总的提高百分數, 应該是以技术測定方法修改定額后的水平和修改前的 水平,各工种綜合計算的一个比較标誌。但是潘雄區 志所說的方法是先要确定指标,然后修改定類, 效該 如何办呢? 从潘越同志全文的精神看来也是这样: 确 定的主要依据就不外乎只是統計資料,这样对矿井生 产能力的增長、劳动組織的改善、工人文化技术水平 的提高,都不作真正的分析、而只是引导工人以过去 在实行落后的工作方法,存在着設备停工和工时损失 的条件下,所达到的劳动生产率作为努力方向。我認 为这样修改的定额。不管怎样解釋,在实际作法上还 是經驗統計定額,理解对否? 有待指正。

设施工作的 医原始性 19 mm - 4

对"定額的修改和工資" 一文的意見

李忠义

"煤炭工業"第六期發 麦了潘越 同志的"定額的 改和工養"一文。我觉得这稿文章很好。有些論点是 正确的,也比较切合实际;但也有些論点还有进一步 研究的必要。

一、潘越同志認为: "一年一度定期修改定额不必通过技术測定方法,即或局部的、个别的进行一些測定資料,也不过作为修改定額参考資料罢了"。因而主張"修改定額的方法,主要以完成定額的統計資料为根据就可以了"。我認为这一說法,对生产是只有害处而沒有好处。

我們知道,定額統計查料它所記录的是工人完成 定額程度的数字总結資料,沒有反映出工人突破定態 或完不成定額的积極因素和消極因素。当然,定額完成 程度的統計資料,是包含着生产和技术組織以及工人 熟練程度等因素的。但仅仅以此做为修改定額的主要 依据是很不够的。因为統計資料所能反映的因素一般





是籠統的,片断的、不完整的資料。这样說来是不是否 認了統計資料的应有作用了呢? 不是的。統計資料是 **管理和掌握定額以及檢查定額执行情况不可缺少的一** 項重要依据;同时也是修改定額必要的参考資料(但 不是主要的依据查料)。

衡船

外。

定物

題.

M.

越同

这該

: 确

井生

水平

过去

損失

我認

上还

的修

点是

如不

計畫

完成

定劃

完成 工人 主要 -17

来看,技术測定虽然需要一定的人力和时間,但是, 利用技术测定修改定额的优点是無可疑义的。从提高 它類質量和保証定額切实可行的角度来看,目前除了 利用这种技术测定以作到科学地修改定額外,还找不 到比它更有效的办法。尤其在目前我們經营企業、管 理生产的水平不高的情况下,技术测定工作更应該提 倡。誠然, 从过去技术测定工作的开展情况来检查, 由于对这項科学知識理解还不够深透,运用起来事倍 功华的现象是有的。但决不能因此而产生消極态度、 企圖节省一些不应节省的人力和时間,而走不应走的 所謂"捷徑"。

另外,从貫徹新定額(定期修改后的定額)来談修 改定獨方法問題。目前生产作業中, 工时利用率、机 被运用率都还有很大潜力:工人技术 熟練 程度 也在 逐步的提高; 生产管理也在不断的改善。所以每届 修改定額的时候,新的劳动定額很自然的要突破陈旧 定額的水平。但是,要在工人当中貫徹这个新定額, 不只是一般的把定都数字一宣布就算完了,而需要对 工人講清修改定額的方法和根据。如果不通过技术测 定方注修改定額,不掌握上述那些生产發展因素; 只 是依据統計資料去命令执行,这是很难使工人接受新 定額,更难以掀起工人为突破新定額而奋斗的劳动热 情。更主要的是不通过技术測定方法修改定額、也难 以作出切实有效的定額組織和技术措施,使工作陷于 形式主义,起不到通过修改定額刺激劳动生产率进一 步提高的作用。相反地,正因为工人对修改定额的方 法和根据有怀疑, 缺乏完成定额的信心, 因此, 很可 能引起一时的消極情緒,对生产非常不利。

总之,我認为不通过技术測定,或者虽进行一些 局部的、个别的測定,就作为修改定額的根据,是不 恰当的,并且也不切合实际。当然制定或修改綜合性 一混合效率定額,以統計資料为主要依据,还是可 以的。据了解,某些矿現行劳动定額,采用了分工种 編制的形式。我認为这种形式制定或修改定額的方 法,不通过技术測定是脱惠实际的。

二、潘越同志認为:"同一矿区各矿的作業条件相 同,組織因素先进与落启的关系,而造成的完成定额 程度有距离,定額水平不必强求統一。"我認为这一 問題不論从理論出發或者从实际出發都应仔細研究。 不能否認, 目前在生产中組織因素对完成 定額 的好 坏,有一定的作用。但因此而将同一矿区的同一工 作,根据工作地点的不同規定出不同定額水平,这一 問題值得慎重考虑。这种作法,实际上是迁就那些完 成定額較差的矿的某些落后因素,尤許那些落后因素 可以長期存在而不要求任何改进,不必向先进看齐。同 时同一矿区完成定糖较高的矿, 定額水平規定就高, 也有可能打击那些先进矿的生产积極性。当然我这一 設法也可能是从消極一方面看这一問題, 不过在同一 矿区来說,工作地点相距不远,工人生活和一切活动 經常在一起,对他們生产和生活有关的劳动定额是互 相关心的。如果他們發現工作条件相同,只是由于所 在矿不同而定霜不同, 他們决不会滿意的。也有可能 因此而影响生产情绪,产生工人流动现象。如果同一 矿区只是由于一些组織因素而人为的使矿与矿之間的 定額水平不統一, 其后果眞不堪設想。

但这一問題从理論上出發"打先进与迁就落后"、 "鼓励先进与刺激落后"、"强求统一与平衡 發展"、 "分散管理与参差突出"等問題,是有着它进一步研究 和商榷价值的。从实际情况出發,有的矿区統一定額 已經具有历史性,工人对統一定額印象很深。也比較 智惯,有的地区可能与此情况相反,究竟哪一种情况 对生产好处多、缺点少, 还要从实践中得到証明。

截煤机加長截盤以后

太原管理局机电处

把裁煤机的裁盤,由1.8—2.0公尺加長到2.2—2.4公尺;这一方法已在陽泉名矿響運推广。 717工作面長100公尺,用2.4公尺的長裁盤,去年六月份平均日产592.5吨、效率9.6328吨/工;七月份平均日产642吨、效率11.3171吨/

工;十月份产 17622 吨,比計划多产煤 2542 吨,进度为 67.1 公尺,效率 11.3171吨/工。一般来說效率提高了 11.1—22.2%。因陽泉 煤 質 較 軟 截齿消耗率本来就低,截盤加長后也無多大变化;运轉电流为 35—38 Å.与加長前变化也不多;操作方法和以

前一样。 使用長觀盤时应注意列; 觀整 加長后,由于选度大了,工作面控頂 距离也大了,頂板压力勢必 隨之增 加;因此,必須严格执行頂板管理的 規定,各班女柱工作必須保質按量完 成,并及时清除煤粉。

煤炭工業出版社出版

开采煤和瓦斯突出煤層的基础知識

苏联 维•耳•柯索维奇著 王笙野譯

这是一本通俗的技术讀物,介紹开采煤和瓦斯突出煤層的基础知識。主要內容有:煤和 瓦斯突出的原因、征兆、防止突出的技术措施,突出事故的处理方法,班組長的具体职责等

这本書的特色是: 道理講得簡單易懂,办法說得具体可行。为了便于讀者学習,凡需要 参看我国"煤矿和油母頁岩矿保安規程"的地方,都經編者加註說明。这本書可以做矿井班組 長訓練班的數材、朵煤專業学生的补充讀物,也可以供矿井工程技术人員参考。 (7月出版 估計定价0.50元)

矿山机械动力学

苏联 布·勒·达维道夫著 北京了業学院矿山机械教研組譯

本書是作者在我国北京矿業学院講学时的著作。 "矿山机械动力学"在苏联还是一門新課程。到目前为止,还沒有出版过这种課程的教科

本書主要研究矿山机械在变速运动下,即在啓动及各种不同速度下的振动过程,以及由于离心力的作用,机械内發生的現象。 考虑到在現代矿山机械中, 动力现象所起的巨大作用,所以也把振动理論的普遍問題作了研究。 研究上述現象和理論,可以确定在这些机械零件內所發生的应力,从而認識这些机械的

运动规律,这对机械的制造和使用都很重要。 本書是作为高等矿業学院机械系教材編写的。由于上述原因、它也是矿山机械和其他机 核制造工業工程师和机械运行工程技术人員的重要参考書。(7月出版 估計定价1.50元)

西欧各国矿用金屬支架

阿•尤•沙赫瓦烈尔著 王其迈器

本書共有十一篇專題論文,在1951—1955年先后發表于西欧各国的采矿技术杂誌上。

本書共有十一篇專組論文,在 1951—1955 年允后 聚表了四欧合国的未》 技术宗嗣上。 这些論文分別研究了英国、西德、法国、比利时、荷蘭制造的金屬支柱、金屬頂梁的構造 及其类別,列举了西德煤矿中金屬支架广泛应用的資料。 在这十一篇專題論文中,有兩篇是專門叙述波蘭人民共和国和鲁尔煤田使用錯定支架的 經驗,另外一篇則是譯 1954 年埃森采矿設备展覧会上展出的准备巷道用的金屬支架。本書 可供煤矿工程技术人員参考。 (7月出版 估計定价1.00元)

开鑿豎井时鑽眼爆破作業的分析

苏联 埃•明•迪里著 东北工学院升港工程教研室譯

本書全面地系統地介紹了苏联几年来在頓巴斯建井工作中打眼放炮方面的技术革新的經 同时关于如何正确地选擇炮腿的口徑,装葯方法和炮腿的排列方法等也都扼要地作了說 明。

本書可供媒矿工程技术人員以及教学工作人員参考。 (7月出版 估計定价1.50元)

ЛПН-50 型鑿井吊泵

苏联国立建井机械设計院著 煤炭工業部基本建設总局專家工作室課

这本小册子是 ЛПН-50 型鑿井吊泵的 使用指南。 它主要講述 ЛПН-50 型鑿井吊泵的構造、技术規格、安装和地面試驗方法,使用过程的維护潤滑和修理。还說明了电气設备的維护及其修理和吊泵的成套(帶电动机、吸水和出水配件、梯子和操作平台的水泵机組)的供应問題。本書可供安装和使用这种吊泵的工人与司机以及煤矿系統的工程技术人員参考。 (7月出版 估計定价0.40元)

新华書店發行



